

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>DOM</b>		2. Czas powstania <b>1932 r.</b>	<b>KARCZYN</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Dom, widok od NE</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Karczyn 0,06</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  <p>Dom, widok od SE</p> </div> </div>			<p>Karczyn 6 (dz. nr ewid. 12/1)</p> <hr/> <p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>Województwo <b>LUBUSKIE</b></p> <p>Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b></p> <p>Gmina <b>SULECHÓW</b></p> <hr/> <p>6. Formy ochrony</p>

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w 1932 r..

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem skierowany ku ulicy. Dom parterowy, z poddaszem, dach wielospadowy. Stolarka okienna wymieniona.

Od ulicy na parterze trzy okna z listwami. W przyziemiu jedno okno. Na połaci dachowej dwa okna.

Na krótszym boku od S dwa okna w przyziemiu i jedno na parterze, zaś na poddaszu dwa okna. Wszystkie okna posiadają listwy.

Dom posiada elewację ocieploną i otynkowaną.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania bardzo dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek  
12.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>DOM w zagrodzie</b>		2. Czas powstania <b>pocz. XX w.</b>	<b>KARCZYN</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym		4. Adres <b>Karczyn 7 (dz. nr ewid. 19/18)</b>	
			
Dom, widok od E		5. Przynależność administracyjna	
		Województwo <b>LUBUSKIE</b>  Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b>  Gmina <b>SULECHÓW</b>	
Dom, widok od NW		 6. Formy ochrony	
Dom, widok od SE			

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w pocz. XX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem skierowany ku ulicy. Dom parterowy, z poddaszem, dach dwuspadowy, z dachówką ceramiczną. Stolarka okienna bardzo stara, w części brak szyb.

Od ulicy na parterze pięć okien, z czego środkowe przerobione z wejścia. Od frontu także faseta.

Na krótszym boku od N na parterze wejście do budynku, do części piwnicznej. Wejście to jest omurowane z trzech stron cegłą i posiada odrębne zadaszenie dwupołaciowe. Wejście nie zabezpieczone drzwiami przez co widoczne schody w głąb budynku. Na parterze jedno okno, zamurowane. Na poddaszu dwa okna zakończone łukowo.

Od strony W na parterze trzy okna oraz wejście zadaszone jednospadowym daszkiem metalowym. Na tym boku faseta.

Od S po dwa okna na parterze i na poddaszu.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania słaby.

Wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek  
12.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>DOM</b>		2. Czas powstania <b>pocz. XX w.</b>	<b>KARCZYN</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="212 571 882 1023">  </div> <div data-bbox="907 582 1391 1023">  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div data-bbox="212 1023 427 1050">Dom, widok od SW</div> <div data-bbox="212 1050 936 1538">  </div> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">Dom, widok od W</div>			<p data-bbox="1653 550 2029 582">Karczyn 14 (dz. nr ewid. 22)</p> <hr/> <p data-bbox="1688 890 1928 911">5. Przynależność administracyjna</p> <p data-bbox="1630 970 1906 1002">Województwo <b>LUBUSKIE</b></p> <p data-bbox="1682 1043 1995 1075">Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b></p> <p data-bbox="1720 1123 1957 1155">Gmina <b>SULECHÓW</b></p> <hr/> <p data-bbox="1688 1246 1823 1267">6. Formy ochrony</p>

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w pocz. XX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem skierowany ku ulicy. Dom parterowy, z poddaszem, dach dwuspadowy. Stolarka okienna wymieniona częściowo.

Od ulicy na parterze cztery okna z listwami parapetowymi oraz drzwi do których prowadzą ceglane schodki. Od frontu gzyms koronujący.

Na krótszym boku od W na poddaszu dwa okna, a po ich zewnętrznych bokach po jednej blendzie. Pod nimi listwy parapetowe. Wszystkie okna posiadają listwy. Nad oknami małe, okrągłe okno z listwą łukową.

Dom posiada elewację otynkowaną.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

**mgr Edyta A. Marek**  
12.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>DOM</b>		2. Czas powstania <b>1889 r.</b>	<b>KARCZYN</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Karczyn 16 (dz. nr ewid. 24)
			5. Przynależność administracyjna  Województwo <b>LUBUSKIE</b>  Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b>  Gmina <b>SULECHÓW</b>
<p data-bbox="210 1002 412 1026">Dom, widok od W</p> <p data-bbox="210 1497 439 1520">Dom, widok od SW</p> <p data-bbox="976 1497 1196 1520">Dom, widok od NW</p>			6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w 1899 r.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem skierowany ku ulicy. Dom parterowy, z poddaszem, dach dwuspadowy z ukosem, blaszany. Stolarka okienna wymieniona.

Od ulicy na parterze dwa okna, z czego każde przerobione z dwóch mniejszych, z naczółkami. Od frontu także zadaszony, zabudowany, drewniany ganeczek prowadzący do drzwi wejściowych z dachem osobnym, dwuspadowym. Jego ścianki wykonane z drewna i okienek z szybką kolorową. Pod dachem pięć małych okien poddasza, z czego dwa to blendy. Na całości budynku występuje opaska gzymsowa.

Na krótszym boku od N na poddaszu jedno okno, a nad nim małe, okrągłe.

Od strony S na parterze dwa okna, z czego jedno współcześnie zamurowane. Na poddaszu dwa okna z naczółkami

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

**mgr Edyta A. Marek**  
12.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków



<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>SZKOŁA, ob. dom</b>		2. Czas powstania <b>XIX/XX w.</b>	<b>KARCZYN</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Karczyn 18 (dz. nr ewid. 41/4)
			5. Przynależność administracyjna  Województwo <b>LUBUSKIE</b>  Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b>  Gmina <b>SULECHÓW</b>
			6. Formy ochrony
Dom, widok od W		Dom, widok od SW	

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony na przełomie XIX i XX w., zaś w późniejszym czasie od S i N dobudowane nowe jego części.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem skierowany ku ulicy. Dom parterowy, z poddaszem, dach dwuspadowy, z dachówką ceramiczną (obecnie remontowany jako blachodachówka).

Od ulicy na parterze obecnie budynek w trakcie remontu. Widoczna stara część budynku w środkowej części, po bokach odnowiona, wykonana z innego rodzaju czerwonej cegły. Obecny układ od frontu: zablendowane okno, otwór wejściowy prowizorycznie zabezpieczony (bez ram drzwiowych), trzy okna tej samej wielkości i jeszcze jedno łukowo zakończone.

Na krótszym boku od S na parterze jedno okno i na poddaszu dwa okna. Wszystkie zakończone łukowo.

Od strony E na parterze jedno okno nowszej części, a w starszej trzy okna, z czego dwa zamurowane i między nimi otwór wejściowy (bez ram drzwiowych). Na wymienionych połaciach dachowych po jednym oknie.

Od N trzy okna na parterze i jedno na poddaszu.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania słaby.

Wymaga prac konserwacyjnych. Obecnie budynek jest w trakcie remontu.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek  
12.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ

## KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

3. Miejscowość

1. Nazwa

**KAPLICZKA**

2. Czas powstania

**1 poł. XX w.**

**KARCZYN**

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

4. Adres

**Karczyn (DZ. NR 78/1)**



5. Przynależność administracyjna

Województwo **LUBUSKIE**

Powiat **ZIELONOGÓRSKI**

Gmina **SULECHÓW**

6. Formy ochrony

Kapliczka, widok od W



Wnętrze kapliczki



Kapliczka, widok od S

8. Historia, opis i wartości

Kapliczka usytuowana szczytowo na działce, tuż przy skrzyżowaniu dróg, w S części wsi. Wykonana z cegły.

Kapliczka słupkowa z fundamentem. Nad bazą znajduje się gzyms nad którym w tronie umieszczona figura Matki Boskiej. Kapliczkę wieńczy czterospadowy dach z dachówką ceramiczną na którym umieszczony krzyż.

Wokół kapliczki małe żelazne ogrodzenie ze sztucznymi kwiatami.

Kapliczka obecnie otynkowana w kolorach maryjnych.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

Mgr Edyta A. Marek  
12.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>OBORA w zagrodzie</b>		2. Czas powstania <b>pocz. XX w.</b>	<b>KARCZYN</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym		4. Adres <b>Karczyn 7 (dz. nr ewid. 19/10)</b>	
			
Obora, widok od SW			
			
Obora, widok od SE		Obora, widok od SE	
		5. Przynależność administracyjna  Województwo <b>LUBUSKIE</b>  Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b>  Gmina <b>SULECHÓW</b>	
		6. Formy ochrony	

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiono w pocz. XX w., kiedy folwark należał do właściciela Klępsk. Po II WŚ folwark upaństwowiono. Należał od do PGR-u. Pierwotnie użytkowany jako magazyn i obora, dziś ze względu na stan techniczny jest nieużytkowany.

Murowany, z czerwonej cegły. Dach dwuspadowy z dachówką ceramiczną.

Od podwórza na parterze trzy wrota, z czego środkowe mniejsze oraz pięć okien. Na poddaszu trzy otwory drzwiowe, nad którymi okno okrągłe.

Na krótszym boku od W na parterze dwa okna, oraz widoczny na poddaszu negatyw wczesnie istniejącego tutaj od W budynku (magazynu).

Budynek posiada fundament kamienny, w narożach ceglany. Także parter i poddasze są częściowo kamienne. Pod dachem gzyms.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania zły.

Wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek  
12.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>OBORA w zagrodzie</b>		2. Czas powstania <b>pocz. XX w.</b>	<b>KARCZYN</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
 			Karczyn 7 (dz. nr ewid. 19/10)
<p>Obora, widok od NW</p> 			5. Przynależność administracyjna
<p>Obora, widok od W</p> 			<p>Województwo <b>LUBUSKIE</b></p> <p>Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b></p> <p>Gmina <b>SULECHÓW</b></p> <p>6. Formy ochrony</p>

Budynek postawiono w pocz. XX w., kiedy folwark należał do właściciela Klępsk. Po II WŚ folwark upaństwowiono. Należał od do PGR-u. Pierwotnie użytkowany jako magazyn i obora, dziś ze względu na stan techniczny jest nieużytkowany.

Murowany, z czerwonej cegły. Dach dwuspadowy z dachówką ceramiczną.

Od podwórza na parterze cztery wrota oraz piąte, trwale zamurowane. Między nimi pięć okien, które obecnie są w różnym stopniu zachowania. W części, która miała służyć jako poddasze pierwotnie trzy otwory drzwiowe, z czego obecnie dwa zabite deskami, a trzecie nie istnieje – zapadło się. Na poddaszu dwa trwale zaślepione okna i pomiędzy nimi drzwi, nad którymi okno okrągłe.

Na krótszym boku od W na parterze dziewięć okien, z czego jedno zamurowane, pozostałe w różnym stopniu pozbawione szyb. Na poddaszu dziewięć małych szyb, wszystkie zamurowane.

Budynek posiada fundament kamienny, w narożach ceglany. Także parter i poddasze są częściowo kamienne. Pod dachem gzyms.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne.

Ogólnie stan zachowania zły.

Wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek  
12.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków



<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>REMIZA STRAŻACKA, ob. świetlica gminna</b>		2. Czas powstania <b>XIX/XX w.</b>	<b>KARCZYN</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="212 587 875 1034">  </div> <div data-bbox="898 571 1413 1038">  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div data-bbox="212 1034 853 1497">  </div> <div data-bbox="875 1066 1518 1497">  </div> </div>			Karczyn (dz. nr ewid. 53/1)
			5. Przynależność administracyjna  Województwo <b>LUBUSKIE</b>  Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b>  Gmina <b>SULECHÓW</b>
			6. Formy ochrony

Remiza, widok od S

Remiza, widok od NE

Remiza, widok od E

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiono na przełomie XIX i XX w..

Murowany, z czerwonej cegły. Dach dwuspadowy z dachówką blaszaną. Od S i N dwa małe okienka. Od E wejście, najpewniej przerobione współcześnie, do otwartej przestrzeni z ławeczką (służy jako miejsce oczekiwania na przyjazd autobusu).

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne. Należy także zwrócić uwagę na wartości emocjonalne – wartość dawności i wartość symbolu.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

**mgr Edyta A. Marek**  
12.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>STODOŁA w zagrodzie</b>		2. Czas powstania <b>4 ćw. XIX w.</b>	<b>KARCZYN</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym		4. Adres <b>Karczyn 7 (dz. nr ewid. 19/10)</b>	
			
Stodoła, widok od SW		5. Przynależność administracyjna  Województwo <b>LUBUSKIE</b>  Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b>  Gmina <b>SULECHÓW</b>	
			
Obora, widok od S		Obora, widok od SW	
6. Formy ochrony			

Budynek postawiono w 4 ćw. XIX w., kiedy folwark należał do właściciela Klępsk. Po II WŚ folwark upaństwowiono. Należał od do PGR-u. Pierwotnie użytkowany jako magazyn i obora, dziś ze względu na stan techniczny jest nieużytkowany.

Murowany, z czerwonej cegły. Dach dwuspadowy z dachówką ceramiczną. Od N dostawiony do drugiej stodoły (od S znajdowała się kolejna stodoła, ale uległa destrukcji w wyniku złego stanu technicznego i huraganowych wiatrów).

Od podwórza na parterze wrota jednoskrzydłowe oraz jedno okno.

Budynek posiada fundament kamienny, w narożach ceglany. Elewacja od podwórza otynkowana, zaś jak wspomniano wyżej, od N i S przylega/ła do innych stodół.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne.

Ogólnie stan zachowania zły.

Wymaga prac konserwacyjnych.

**mgr Edyta A. Marek**  
12.10.2022 r.

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>STODOŁA w zagrodzie</b>		2. Czas powstania <b>4 ćw. XIX w.</b>	<b>KARCZYN</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym		4. Adres <b>Karczyn 7 (dz. nr ewid. 19/10)</b>	
			
Stodoła, widok od SW		5. Przynależność administracyjna  Województwo <b>LUBUSKIE</b>  Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b>  Gmina <b>SULECHÓW</b>	
		6. Formy ochrony	
		Stodoła, widok od W	

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiono w 4 ćw. XIX w., kiedy folwark należał do właściciela Klępsk. Po II WŚ folwark upaństwowiono. Należał od do PGR-u. Pierwotnie użytkowany jako magazyn i obora, dziś ze względu na stan techniczny jest nieużytkowany.

Murowany, z kamienia polnego, jedynie na opasce gzymsowej cegła. Dach dwuspadowy z dachówką ceramiczną. Od S dostawiony do drugiej stodoły, zaś od NW przylega narożnikiem do obory.

Od podwórza na parterze wrota dwuskrzydłowe.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, jednakże w wielu miejscach dach zaczyna opadać.

Wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

**mgr Edyta A. Marek**  
12.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>DOM</b>		2. Czas powstania <b>4 ćw. XIX w.</b>	<b>KARCZYN</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="212 582 784 1013">  </div> <div data-bbox="806 566 1299 1013">  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div data-bbox="212 1013 582 1540">  </div> <div data-bbox="593 1516 817 1548"> <p>Dom, widok od SE</p> </div> </div>			<p data-bbox="1646 550 2011 582" style="text-align: center;">Karczyn 4 (dz. nr ewid. 14)</p> <hr/> <p data-bbox="1691 885 1937 917" style="text-align: center;">5. Przynależność administracyjna</p> <p data-bbox="1624 965 1915 997" style="text-align: center;">Województwo <b>LUBUSKIE</b></p> <p data-bbox="1668 1045 2004 1077" style="text-align: center;">Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b></p> <p data-bbox="1713 1125 1960 1157" style="text-align: center;">Gmina <b>SULECHÓW</b></p> <hr/> <p data-bbox="1680 1244 1825 1276" style="text-align: center;">6. Formy ochrony</p>

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w 4 ćw. XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem skierowany ku ulicy. Dom parterowy, z poddaszem, dach dwuspadowy. Stolarka okienna wymieniona.

Od ulicy na parterze pięć okien z listwami i listwami parapetowymi oraz naczółkami. W przyziemiu trzy okna. Na połaci dachowej dwa okna. Pod dachem faseta.

Na krótszym boku od S dwa okna w przyziemiu i na parterze, zaś na poddaszu po bokach dwa mniejsze okna, pośrodku dwa większe i nad nimi dwa mniejsze. Wszystkie okna posiadają listy i listwy parapetowe oraz naczółki.

Dom posiada elewację ocieploną i otynkowaną.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania bardzo dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

**mgr Edyta A. Marek**  
12.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków