

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania XIX/XX w.	KRĘŻOŁY
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Krężoły, ul. Babimojska 18 (dz. nr ewid. 362)
<p>Dom, widok od NE</p>  <p>Dom, widok od N</p>			5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW
			6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony na przełomie XIX i XX wieku.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem skierowany na osi W-E. Dom parterowy, z wysokim poddaszem, z dachówką blaszaną, dach wielospadowy. Stolarka okienna wymieniona.

Od W przylega do innego budynku.

Na dłuższym boku od N na parterze cztery okna, między nimi w ryzalicie wejście po czterech stopniach. Wejście we wnęce. Zadaszenie dwuspadowe z oknem w partii poddasza. W przyziemiu sześć okienek. Na poddaszu symetrycznie osiem otworów okiennych.

Na krótszym boku od E na parterze jedno okno (pierwotnie dwa, ale podczas renowacji tego boku – otynkowania – zamurowano jeden otwór). Na poddaszu dwa okna.

Elewacja otynkowana od E później.

Od frontu tynkowanie wcześniejsze. Tu podział przestrzeni dzięki lizenom, ceglany listwom parapetowym i narożom oraz nadprożom łukowym. Gzyms koronujący.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
21.11.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania XIX/XX w.	KRĘŻOŁY
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Krężoły, ul. Babimojska 20 (dz. nr ewid. 362)
Dom, widok od NE			5. Przynależność administracyjna
Dom, widok od N			Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW
			6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony na przełomie XIX i XX wieku.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem skierowany na osi W-E. Dom parterowy, z wysokim poddaszem, z dachówką blaszaną, dach dwuspadowy. Stolarka okienna wymieniona.

Na dłuższym boku od N na parterze i poddaszu cztery okna. na poddaszu dwa większe niesymetryczne. W przyziemiu pierwotnie cztery okienka, obecnie cztery kratki wentylacyjne.

Na krótszym boku od E na parterze jedno okno (pierwotnie dwa, ale podczas renowacji tego boku – otynkowania – zamurowano jeden otwór). Na poddaszu dwa okna. W poszyciu dachu świetlik.

Od E dwa okna na poddaszu, jedni nad drugim, o różnej wielkości.

Elewacja otynkowana.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania bardzo dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
21.11.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania ok 1870 r.	KRĘŻOŁY
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Krężoły, ul. Babimojska 26 (dz. nr ewid. 359/2)
<p>Dom, widok od NE</p>  <p>Dom, widok od NW</p>  <p>Dom, widok od N</p>			5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW
			6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony ok 1870 r.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem skierowany na osi N-S. Dom parterowy, z wysokim poddaszem, z dachówką ceramiczną, dach wielospadowy. Stolarka okienna wymieniona.

Na krótszym boku od N na parterze dwa okna. Na poddaszu jedno okno.

Na dłuższym boku od E na parterze trzy okna, a następnie wypuszczony przed bryłę budynku ganek z wejściem do strony E. po bokach po jednym oknie. Na tym boku na poddaszu jedna lukarna, zaś druga z wyjściem na mały balkonik omurowany.

Od W trzy okna, wejście i jedno okno na parterze, zaś w poszyciu dachu mała lukarna.

Elewacja otynkowana. Naroża z pilastrami.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
21.11.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM	2. Czas powstania 1 poł. XIX w.	KRĘŻOŁY	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym		4. Adres	
 		Krężoły, ul. Babimojska 29 (dz. nr ewid. 243)	
Dom, widok od S		5. Przynależność administracyjna	
		Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW	
Dom, widok S		6. Formy ochrony	
		Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Sulechów (uchwała nr 0007.239.2020)	

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w 1 poł. XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem skierowany na osi N-S. Dom parterowy, z wysokim poddaszem, z dachówką ceramiczną, dach wielospadowy. Stolarka okienna wymieniona.

Na krótszym boku od S na parterze dwa okna. Na poddaszu jedno okno.

Elewacja otynkowana.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
21.11.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania k. XIX w.	KRĘŻOŁY
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Krężoły, ul. Babimojska 30 (dz. nr ewid. 357)
			5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW
Dom, widok F			6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w k. XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem skierowany na osi N-S. Dom parterowy, z wysokim poddaszem, z dachówką blaszaną, dach wielospadowy. Stolarka okienna wymieniona.

Na krótszym boku od S i N na parterze dwa otwory okienne z czego jedno jako blenda. Na poddaszu dwa okna, od S dodatkowo nad nimi blenda w kształcie półksiężyca. Od N komin na zewnątrz.

Od frontu na parterze i poddaszu po sześć okien, pośrodku płytki ryzalit w którym wejście oraz okno na poddaszu.

Elewacja nieotynkowana. Każdy bok podzielony pionowo i poziomo poprzez dekory ceglane takie jak: gzymsy, listwy parapetowe, listwy okienne oraz inne mające cechy podziału bryły.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
21.11.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania k. XIX w.	KRĘŻOŁY
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			<p>Krężoły, ul. Babimojska 35 (dz. nr ewid. 245/1, 245/2)</p>
<p>Dom, widok od SW</p>  <p>Dom, widok NW</p>			<p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>Województwo LUBUSKIE</p> <p>Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p>Gmina SULECHÓW</p>
			<p>6. Formy ochrony</p> <p>Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Sulechów (uchwała nr 0007.239.2020)</p>

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w k. XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem skierowany na osi NW-SE. Dom parterowy, z wysokim poddaszem, dach dwuspadowy, blaszany. Stolarka okienna wymieniona. Od S przybudówka z pustaków i w poddaszu z cegły. Obecnie jedno okno od W, brak okna na poddaszu, które zostało obniżone, wymieniona dachówka na blaszaną.

Od frontu na parterze dwa okna, na poddaszu trzy okna. widoczny podział na część otynkowaną i nieotynkowaną.

Od N dwa okna i wejście oraz trzy okna na poddaszu (pierwotnie tam wejście). Po otynkowaniu brak drugiego wejścia na tym boku.

Dom otynkowany częściowo.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
21.11.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania k. XIX w.	KRĘŻOŁY
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			<p>Krężoły, ul. Babimojska 41 (dz. nr ewid. 283)</p>
			5. Przynależność administracyjna
			6. Formy ochrony
<p>Dom, widok od SW</p>			<p>Województwo LUBUSKIE</p> <p>Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p>Gmina SULECHÓW</p>
<p>Dom, widok NW</p>			<p>Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Sulechów (uchwała nr 0007.239.2020)</p>

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w k. XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem skierowany na osi W-E. Dom parterowy, z wysokim poddaszem, dach dwuspadowy, blaszany. Stolarka okienna wymieniona.

Od frontu po jednym oknie na parterze i poddaszu.

Od N na parterze dwa okna.

Od S na parterze dwa okna i ganek drewniany.

Dom otynkowany.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
21.11.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania pocz. XX w.	KRĘŻOŁY
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Krężoły, ul. Kargowska 6 (dz. nr ewid. 362)
<p>Dom, widok od N</p> 			5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW
 <p style="text-align: right;">Dom, widok od W</p>			6. Formy ochrony MPZP Nr: 0007.239.2020

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony na początku XX w. Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem skierowany na osi N-S. Dom piętrowy, z poddaszem, z dachówką ceramiczną, dach wielospadowy. Stolarka okienna wymieniona. Na dłuższym boku od W na wszystkich kondygnacjach po siedem okien. Od strony N tego boku ganek, w którym po stronie W wejście po sześciu stopniach i okno, po stronie N trzy blendy oraz w przyziemiu trzy otwory (dwa boczna zamurowane, środkowe przerobione na skrzynkę gazową). Na krótszym boku od S na parterze, piętrze i w przyziemiu po pięć otworów okiennych z czego niektóre jako blendy lub półblendy. Na poddaszu dwa okna pośrodku większe i po bokach po jednym mniejszym. Od E w przyziemiu, na parterze i piętrze po osiem otworów, sześć okienek na poddaszu. Od N za gankiem piętrowa część budynku w której po jednej dużej blendzie na parterze i piętrze oraz zejście do piwnicy (omurowane, zadaszone). Na tej bryle od W na piętrze obecnie dwie blendy, a między nimi półblenda z oknem. Na głównej bryle od N na piętrze dwa okna, na poddaszu jak od strony S. Elewacja nieotynkowana. Dzielona w różnej konfiguracji arkadami, lizenami, gzymsami międzykondygnacyjnymi oraz koronacyjnym. Otwory z nadprożami łukowymi. Także ceglane wzory dzielące bryłę na osie.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania bardzo dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
04.12.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania XIX/XX w.	KRĘŻOŁY
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p>Dom, widok od SW</p>  <p>Dom, widok od N</p>			Krężoły, ul. Kargowska 10 (dz. nr ewid. 296)
			5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW
			6. Formy ochrony MPZP Nr: 0007.239.2020

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony na przełomie XIX i XX w. Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem skierowany na osi N-S. Dom parterowy, z poddaszem, z dachówką ceramiczną, dach dwuspadowy. Stolarka okienna wymieniona. Na dłuższym boku od W i E na parterze cztery okna, między nimi wejście po sześciu betonowych schodkach, nisko omurowanych, zadaszonych daszkiem z pleksi, jednospadowym, a boki także zabezpieczone płytami pleksi (od E układ wejścia nieco inny). W przyziemiu jeden otwór, trwale zaślepiony. Na poddaszu sześć otworów z czego drugie i piąte jako blendy. Od N i S po cztery okna na poddaszu (dwa środkowe większe). Na boku S omurowane, wypuszczone przed bryłę budynku zejście do piwnicy. Gzyms międzykondygnacyjny. Otwory z łukami nadprożnymi. Fundament kamienno-ceglany. Od strony N w części budynku na parterze otynkowanie.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
04.12.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<p>GEZ</p>	<p align="center">KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</p>		<p>3. Miejscowość</p>
<p>1. Nazwa</p> <p>DOM</p>	<p>2. Czas powstania</p> <p align="center">pocz. XX w.</p>	<p align="center">KRĘŻOŁY</p>	
<p>7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym</p>		<p>4. Adres</p>	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>		<p>Krężoły, ul. Kargowska 26 (dz. nr ewid. 288)</p>	
<p>Dom, widok od W</p> 		<p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>Województwo LUBUSKIE</p> <p>Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p>Gmina SULECHÓW</p>	
<p>Dom, widok na detal</p>		<p>6. Formy ochrony</p> <p>MPZP Nr: 0007.239.2020</p>	

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony na pocz. XX w. Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem skierowany na osi W-E. Dom parterowy, z poddaszem, z dachówką ceramiczną, dach dwuspadowy. Stolarka okienna wymieniona.

Na dłuższym boku od S na parterze trzy okna. w poszyciu dachu świetlik.

Od N na parterze dwa wąskie okna między którymi wejście, z boku jedno większe okno. W poszyciu dachu dwa świetliki i lukarna.

Na boku W na parterze i poddaszu po jednym oknie prostokątnym, na poddaszu nad nim oculus.

Elewacja nieotynkowana. Okna i wejście z nadprożami łukowymi.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
04.12.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa STAJNIA w zagrodzie, ob. budynek usługowy		2. Czas powstania XIX/XX w.	KRĘŻOŁY
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p>Budynek, widok od NE</p>  <p>Budynek, widok od SE</p>			<p>Krężoły, ul. Kargowska 5 (dz. nr ewid. 338/6, 338/9)</p>
			5. Przynależność administracyjna
			6. Formy ochrony
			<p>Województwo LUBUSKIE</p> <p>Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p>Gmina SULECHÓW</p>

Został on zbudowany na przełomie XIX i XX w. Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem na linii W-E. Budynek parterowy, z poddaszem, dach dwuspadowy z dachówką ceramiczną. Na dłuższym boku od W, na parterze pierwotnie cztery wrota, obecnie dwoje przekształcone. Cztery symetrycznie rozlokowane ryzality z okienkami i z małymi drzwiczkami na poddaszu oraz wywietrznikami (jedne przerobione na mniejsze okno ze względu na wtórne zadanie przed budynkiem). Układ osiowy w symetrycznie rozlokowanymi otworami wejściowymi oraz małymi okienkami w poddaszu. Od strony S, na krótszym boku na parterze trzy otwory okienne, obecnie zaślepione nietrwale. Od strony E układ osiowy, z czego osiem osi jednakowych, ostatni (pierwszy od S) większy i nieco skręcający (cała bryła od S nieco odchyłona od osi), przedzielone lizenami oraz gzymsem kondygnacyjnym. Pod dachem gzyms wieńczący. W osiach na parterze po jednym oknie oraz jednym, dwoma lub bez małymi bocznymi okienkami. Szersza oś z trzema oknami na parterze, w tym jednym zamurowanym (małe okienka nieco wyżej niż na pozostałych osiach). Na poddaszu symetrycznie w układzie po trzy pionowe wywietrzniki. Od N podział lizenami, okno na parterze i oculus na poddaszu. Elewacja nie pokryta tynkiem, od drogi cegła pomalowana na żółto.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne.

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Wymaga prac konserwacyjnych.

.

mgr Edyta A. Marek
01.12.2022 r.

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania pocz. XX w.	KRĘŻOŁY
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="212 571 860 1010">  </div> <div data-bbox="887 577 1420 1010">  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div data-bbox="212 1015 430 1038">Dom, widok od NW</div> <div data-bbox="212 1038 551 1544">  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div data-bbox="555 1520 786 1544">Dom, widok na detal</div> </div>			<p data-bbox="1655 552 2074 751">Krężoły, ul. Krakowska 29 (dz. nr ewid. 325) (UWAGA! Obecny adres to ul. Krakowska <u>7</u>)</p> <hr/> <p data-bbox="1688 890 1928 914">5. Przynależność administracyjna</p> <p data-bbox="1630 970 1906 1002">Województwo LUBUSKIE</p> <p data-bbox="1682 1042 1995 1074">Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p data-bbox="1720 1121 1957 1153">Gmina SULECHÓW</p> <hr/> <p data-bbox="1688 1249 1823 1273">6. Formy ochrony</p> <p data-bbox="1682 1297 2018 1329">MPZP Nr: 0007/380/2017</p>

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony na pocz. XX w. Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem skierowany na osi NW-SE. Dom parterowy, z poddaszem, z dachówką ceramiczną, dach wielospadowy. Stolarka okienna wymieniona dawniej.

Na dłuższym boku od W na parterze cztery okna, między nimi płytki ganek z dachem dwuspadowym, wejściem od S i oknami dzielnymi po stronie W i N. W poszyciu dachu trzy świetliki.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
04.12.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa BUDYNEK GOSPODARCZY		2. Czas powstania 4 ćw. XIX w.	KRĘŻOŁY
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym		4. Adres	
			
Budynek, widok od SE		Krężoły, ul. Nasienna 3 (dz. nr ewid. 279)	
		5. Przynależność administracyjna	
Budynek, widok od W		Województwo LUBUSKIE	
		Powiat ZIELONOGÓRSKI	
		Gmina SULECHÓW	
		6. Formy ochrony	
		MPZP Nr: 0007/239/2020	

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony w 4 ćw. XIX w. Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem skierowany na osi SW-NE. Piętrowy, z poddaszem, dach wielospadowy. Stolarka okienna nie istnieje.

Na dłuższym boku od S na wszystkich kondygnacjach po cztery okna. Pod oknami poddasza listwa parapetowa ciągnąca się także na pozostałych bokach.

Od E na wszystkich kondygnacjach po trzy otwory, z czego boczne jako blendy.

Od W dobudowany parterowy budynek z jednospadowym dachem, wejściem i trzema oknami od W. Otynkowany. Na głównej bryle po jednym oknie (na piętrze z kratami – podobnie jak parterowe od S i E). Wszystkie otwory z nadprożami łukowymi.

Elewacja nieotynkowana, jedynie od W widoczny dawny napis na otynkowanym pasie – CENTRUM NASIENNE.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania słaby.

Wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
04.12.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania 3 ćw. XIX w.	KREŻOŁY
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Kreżoły, Babimojska 1a/1b/1c (dz. nr ewid. 222, 223, 224)
<p data-bbox="212 954 470 976">Budynek, widok od SW</p>  <p data-bbox="1070 954 1328 976">Budynek, widok od SE</p>			<p data-bbox="1697 874 1928 896">5. Przynależność administracyjna</p> <p data-bbox="1630 954 1906 976">Województwo LUBUSKIE</p> <p data-bbox="1682 1034 1995 1056">Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p data-bbox="1720 1114 1951 1136">Gmina SULECHÓW</p>
			<p data-bbox="1682 1230 1823 1252">6. Formy ochrony</p> <p data-bbox="1666 1278 2011 1310" style="text-align: center;"><u>MPZP Nr: 0007.239.2020</u></p>

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony w 3 ćw. XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem skierowany na osi E-W. Parterowy z poddaszem, dach wielospadowy z dachówką ceramiczną. Stolarka okienna wymieniona.

Od E i W po jednej osi na parterze i powyżej dwie osie

Elewacja S 8-osiowa na parterze, z czego pośrodku wejście i nad nim wyniesiona, szczytowa partia poddasza w którym po jednej osi w dwu liniach i snyderka. W poszyciu dachu lukarna i świetlik.

Otynkowany. Okna frontu w większości z tynkowanymi listwami dookołnymi. W części przyziemia cegła klinkierowa.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
17.04.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania k. XIX w.	KREŻOŁY
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Kreżoły, Dożynkowa 1 (dz. nr ewid. 284)
<p>Budynek, widok od SE</p> <p>Budynek, widok od SW</p>			5. Przynależność administracyjna
			<p>Województwo LUBUSKIE</p> <p>Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p>Gmina SULECHÓW</p> <p>6. Formy ochrony</p> <p><u>MPZP Nr: 0007.239.2020</u></p>

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony w k. XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem skierowany na osi SW-NE. Parterowy, dach dwuspadowy. Stolarka okienna wymieniona w różnym czasie.

Od E dwie osie przyziemia i jedna parteru. W narożu NE nisko dobudowany garaż

Elewacja S trójosiowa na obu kondygnacjach.

Otynkowany.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania bardzo dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
17.04.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania k. XIX w.	KREŻOŁY
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Kreżoły, Kargowska 9 (dz. nr ewid. 341/2)
<p>Budynek, widok od SE</p>			
<p>Budynek, widok od E</p>			5. Przynależność administracyjna
			<p>Województwo LUBUSKIE</p> <p>Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p>Gmina SULECHÓW</p>
			6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony w k. XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem skierowany na osi SE-NW. Parterowy z poddaszem, dach dwuspadowy z dachówką ceramiczną. Stolarka okienna wymieniona.

Od E obecnie dwie osie.

Elewacja S 1-osiowa na obu kondygnacjach.

Elewacja n z jednym oknem na poddaszu

Otynkowany. Okna frontu z tynkowanymi listwami dookolnymi.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
17.04.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO	3. Miejscowość KREŻOŁY
1. Nazwa DOM	2. Czas powstania k. XIX w.	

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym	4. Adres Krężoły, Kargowska 5 (dz. nr ewid. 338/9)
--	---



Budynek, widok od NE

Budynek, widok od E

5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW

6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony w k. XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem skierowany na osi NW-SE. Parterowy z wysokim poddaszem, dach dwuspadowy kryty blachodachówką. Stolarka okienna wymieniona w różnym czasie.

Od SE pięć osi, z czego dwie w przebudowanym ganku z dwuspadowym dachem. Dwa boczne okna ganku zamurowane (od NE). Na poddaszu obecnie trzy okienka.

Elewacja NE 4-osiowa, ale obecnie przebudowana tak, że na parterze tylko dwie osie, dwie kolejne zamurowane. Powyżej cztery okna i nad nimi dwa.

Nieotynkowany. Widoczne zmiany osi oraz to, że ganek w wyniku przebudowy zatracił tynk i część gzymsu koronacyjnego, a wstawiono współczesne rozwiązania. Okna duże z naczółkami łukowymi, wszystkie z nadprożami łukowymi oraz gzymsami parapetowymi.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
17.04.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa OBORA w zagrodzie, ob. budynek usługowy		2. Czas powstania XIX/XX w.	KRĘŻOŁY
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="212 571 779 954">  </div> <div data-bbox="801 571 1339 954">  </div> </div> <p data-bbox="212 959 459 986">Budynek, widok od SE</p> <div data-bbox="212 986 1034 1544">  </div> <p data-bbox="1034 1517 1294 1544" style="text-align: right;">Budynek, widok od SW</p>			<p data-bbox="1653 549 2078 635">Krężoły, ul. Kargowska 5 (dz. nr ewid. 338/10, 338/9)</p>
			5. Przynależność administracyjna
			6. Formy ochrony
			<p data-bbox="1630 970 1906 997">Województwo LUBUSKIE</p> <p data-bbox="1675 1043 1995 1070">Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p data-bbox="1720 1123 1957 1150">Gmina SULECHÓW</p>

8. Historia, opis i wartości

Została zbudowana na przełomie XIX i XX w. Murowana, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem na linii NW-SE. Budynek parterowy, z wysokim poddaszem, dach dwuspadowy z dachówką cementową. Na dłuższym boku od W, na parterze pierwotnie troje wrót, obecnie dwoje zamurowane, a największe z bramą metalową. Dodatkowo trzy niesymetrycznie rozlokowane mniejsze drzwi, z czego jedno obecnie zamurowane. W części S na tym boku dwa małe okna między którymi powyżej mały otwór okienny. Na poddaszy symetrycznie rozlokowane pionowe, podwójne wywietrzniki. Elewacja ta symetrycznie podzielona lizenami oraz gzymsem międzykondygnacyjnym, także gzymsem koronacyjnym. Lizeny także w narożach. Otwory z nadprożami łukowymi. Od S prawdopodobnie pierwotnie dwoje wrót, obecnie nieistniejących, a obecne dwuskrzydłe wrota być może wtórnie wykonane – może świadczyć o tym zachowany układ nadproży łukowych. Obecnie obserwacja utrudniona ze względu na powstałe wtórnie azbestowe zadaszanie na całej szerokości tego boku w części parterowej. Na poddaszu dwoje drzwi jednoskrzydłych, a nad nimi blendy-oculusy. Symetrycznie rozlokowane pojedyncze, pionowe, wąskie wywietrzniki. Także ta elewacja podzielona lizenami i gzymsem międzykondygnacyjnym. Od E także układ osi symetryczny, prawdopodobnie z pierwotnym układem okien, drzwi i wrót. Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.
Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
04.12.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa ALEJA		2. Czas powstania XIX/XX w.	KRĘŻOŁY
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
 <p data-bbox="212 1508 414 1540">Aleja, widok od W</p> <p data-bbox="884 1508 1086 1540">Aleja, widok od W</p> 			<p data-bbox="1653 550 2078 694">Krężoły (dz. nr ewid. 7) (dz. nr ewid. 278, 279, 280 w Bukowie)</p>
			5. Przynależność administracyjna
			6. Formy ochrony
			<p data-bbox="1630 970 1906 1002">Województwo LUBUSKIE</p> <p data-bbox="1675 1042 1995 1074">Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p data-bbox="1720 1121 1957 1153">Gmina SULECHÓW</p>

8. Historia, opis i wartości

Aleja powstała na przełomie XIX i XX wieku
Znajduje się po obu stronach ulicy drogi prowadzącej z Krężoł do Bukowa.
Składa się z dużych, „wiekowych” drzew głównie lipy.
W alei pojawiają się drobne ubytki, co jest rzeczą naturalną.

Wartość tej alei to przede wszystkim cechy historyczne oraz oddziaływanie estetyczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.
Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
29.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania k. XIX w.	KRĘŻOŁY
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
 			Krężoły, ul. Bukowska 2 (dz. nr ewid. 236/2)
<p>Dom, widok od W</p> 			5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW
<p>Dom, widok SW</p>			6. Formy ochrony Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Sulechów (uchwała nr 0007.239.2020)

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w k. XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem skierowany na osi NW-SE. Dom parterowy, z wysokim poddaszem, dach wielospadowy, dachówka ceramiczna. Stolarka okienna wymieniona dawniej.

Od W bryła w kształcie litery L. W jednej części na parterze dwa okna (jedno jako blenda), na poddaszu jedno okno. Na tym boku, ale od strony S jedno okno na parterze. W drugiej części także na parterze jedno okno.

Od S na parterze dwa okna, na poddaszu jedno.

Od N na parterze dwa okna. W poszyciu dachu lukarna.

Dom otynkowany.

Posiada gzymsy międzykondygnacyjne, naczółki.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania zły.

Wymaga prac konserwacyjnych.

.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
21.11.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania k. XIX w.	KRĘŻOŁY
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			<p>Krężoły, ul. Dożynkowa 9 i 11 (dz. nr ewid. 276, 275)</p>
			5. Przynależność administracyjna
			<p>Województwo LUBUSKIE</p> <p>Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p>Gmina SULECHÓW</p>
<p>Dom, widok od SE</p> <p>Dom, widok S</p> <p>Dom, widok SW</p>			6. Formy ochrony
			<p>Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Sulechów (uchwała nr 0007.239.2020)</p>

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w k. XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem skierowany na osi W-E. Dom parterowy, z wysokim poddaszem, dach wielospadowy, dachówka ceramiczna. Stolarka okienna wymieniona.

Od S bryła posiada pośrodku wysunięty znacznie, drewniany, otwarty, ale zadaszony ganek. Jest on zbudowany na podmurówce ceglanej w której znajdują się po bokach dwa okna w przyziemiu, zakratowane. Po bokach na parterze po trzy okna, na poddaszu po trzy, choć trzy z nich jako blendy. W przyziemiu pięć okienek. powyżej ganku okienka poddasza.

Od W na parterze od kamiennego fundamentu pięcioboczna część bryły znacznie wychodząca poza nią, o charakterze mieszkalnym, choć od N w przyziemiu małe wejście, a na poziomie parteru dwa okna. W regularnej bryle na tym boku na parterze jedno wejście, zaś na poddaszu cztery okna.

Od N na parterze, poddaszu i w przyziemiu po sześć okien oraz lukarna.

Od E spory wypust bryły, ale nie jak od W. Na parterze wejście i dwa okna, na poddaszu dwa okna na różnych wysokościach.

Dom w fazie ocieplania. Pozostawiono jedynie fundament kamienny oraz drewniany ganek.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania bardzo dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
21.11.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania k. XIX w.	KRĘŻOŁY
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym		4. Adres	
 		Krężoły, ul. Babimojska 10 (dz. nr ewid. 365)	
<p>Dom, widok od NW</p>  		5. Przynależność administracyjna	
<p>Dom, widok od NE</p> <p>Dom, widok od E</p>		<p>Województwo LUBUSKIE</p> <p>Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p>Gmina SULECHÓW</p> <p>6. Formy ochrony</p>	

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w k. XIX wieku.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem skierowany na osi W-E. Dom parterowy, z wysokim poddaszem, z dachówką ceramiczną i blaszaną, dach dwuspadowy. Stolarka okienna wymieniona.

Od E na parterze jedno okno. Na poddaszu dwa większe okna i nad nimi dwa mniejsze. W przyziemiu jedno okno.

Na dłuższym boku od N na parterze i w przyziemiu po sześć okien, zaś na poddaszu trzy. W poszyciu dachu dwa świetliki.

Na dłuższym boku od S na parterze wejście po obmurowanych stopniach, zadaszone, z boku trzy okna i pod nimi w przyziemiu także trzy okna.

Elewacja otynkowana w dwojaki sposób.

W części budynku z młodszym tynkiem (część ocieplona) fundamenty otynkowane tam, gdzie cegła, kamień odsłonięty. Symetrycznie wyznaczone innym kolorem tynku części imitujące lizeny oraz gzyms międzykondygnacyjny.

W części budynku ze starszym tynkiem w partii fundamentowej jest częściowo obłożony cegłą klinkierową, reszta to kamień polny. Okienka przyziemia z widocznymi nadprożami łukowymi. Partie wyższe rozdzielone symetrycznie lizeną oraz lizeną w narożu.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
29.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania k. XIX w.	KRĘŻOŁY
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			<p>Krężoły, ul. Babimojska 15 (dz. nr ewid. 233/3)</p> <p>UWAGA! W gison Sulechów część zaniedbana ma adres ul. Bukowska 1 (dz. nr ewid. 234)</p>
<p>Dom, widok od SE</p> 			<p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>Województwo LUBUSKIE</p> <p>Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p>Gmina SULECHÓW</p>
<p>Dom, widok od SE</p>			<p>6. Formy ochrony</p> <p>MPZP: Nr: 0007.239.2020</p>

Dom postawiony w k. XIX wieku.

Murowany, z czerwonej cegły, o kształcie litery L. Dom parterowy, z poddaszem, z dachówką ceramiczną i blaszaną, dach wielospadowy. Stolarka okienna wymieniona w części W.

Od S widoczny podział bryły na część zadbaną, otynkowaną, zamieszkałą (od W) i część niezamieszkałą, niezadbaną, nieotynkowaną (od E), bez ram okiennych, szyb lub nadłuczonych.

Część zadbana od S posiada ryzalit w którym na parterze okno i wejście po siedmiu stopniach, z barierką metalową i ażurową osłoną od E. Stopnie z płytek. Na poddaszu w ryzalicie dwa okna i nad nimi oculus. Poza ryzalitem na tym boku w części zadbanej po dwa okna na parterze i poddaszu. Od W w tej części dwa okienka w poddaszu i dobudówka parterowa.

Część zaniedbana od S posiada maleńki ganek z oknami od W i S, a od E wejście po sześciu stopniach betonowych z metalową barierką. Nad gankiem dach płaski, zaś nad samym wejście metalowe zadaszenie. Nad gankiem, w poddaszu okienko bez ramy okiennej. W narożu SE po jednym oknie na parterze, poddaszu (zamurowane) i przyziemiu. Od E trzy okna, zamurowane wejście między nimi i od N duże okno dzielone. Na poddaszu pięć okien z czego dwa jako blendy. W przyziemiu minimum dwa zakryte okienka.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający w części zadbanej i bardzo zły w części niezadbanej.

Wymaga prac konserwacyjnych.

mgr Edyta A. Marek
29.10.2022 r.

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania k. XIX w.	KRĘŻOŁY
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Krężoły, ul. Babimojska 16 (dz. nr ewid. 148)
<p>Dom, widok od NW</p>  <p>Dom, widok od SW</p>  <p>Dom, widok od N</p>			5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW
			6. Formy ochrony

Dom postawiony w k. XIX wieku.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem skierowany na osi W-E. Dom parterowy, z wysokim poddaszem, z dachówką ceramiczną, dach wielospadowy. Stolarka okienna wymieniona dawniej.

Od E przylega do innego budynku.

Na dłuższym boku od N na parterze sześć okien, między nimi w ryzalicy wejście po czterech stopniach. Wejście we wnęce, z oculusem. Zadaszenie dwuspadowe w formie tympanonu. W przyziemiu pięć okienek, a od strony przyległego budynku zejście lub spadek do piwnicy nakryte deskami. Na poddaszu symetrycznie sześć otworów, z czego drugie i piąte jako blendy.

Na dłuższym boku od S na parterze wejście niesymetrycznie między sześcioma oknami (drugie jako blenda). Na poddaszu siedem okienek.

Na boku W na parterze cztery okna (pierwsze jako blenda), na poddaszu w niższej linii cztery otwory okienne (zewnętrznie boczne jako blendy), zaś w linii wyższej dwa okienka.

Elewacja otynkowana z zaznaczonymi innym kolorem narożami, listwami parapetowymi oraz listwami okiennymi.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Wymaga prac konserwacyjnych.

mgr Edyta A. Marek
21.11.2022 r.

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków