

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>DOM</b>		2. Czas powstania <b>4 ćw. XX w.</b>	<b>ŁĘGOWO</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym		4. Adres	
		<p data-bbox="1653 549 2024 580" style="text-align: center;">Łęgowo 4 (dz. nr ewid. 187)</p> <p data-bbox="1688 890 1928 911" style="text-align: center;">5. Przynależność administracyjna</p> <p data-bbox="1630 970 1906 997" style="text-align: center;">Województwo <b>LUBUSKIE</b></p> <p data-bbox="1682 1043 1995 1070" style="text-align: center;">Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b></p> <p data-bbox="1720 1123 1957 1150" style="text-align: center;">Gmina <b>SULECHÓW</b></p>	
			
Dom, widok od NE		6. Formy ochrony	

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony w 4 ćw. XIX wieku.

Murowany, z czerwonej cegły, z poddaszem, dłuższym bokiem równoległe do ulicy. Dach dwuspadowy, nakryty blachodachówką.

Budynek obecnie posiada wymienioną stolarkę okienną.

Elewacje otynkowane, na elewacji frontowej dodatkowo jako element zdobniczy zastosowano pilastry wokół drzwi, a nad nim tympanon w płycinie. Samo wejście posiada współczesne zadaszenie po bokach oraz daszek płaski z pleksi. Elewacja ta trójosiowa.

Elewacja wschodnia 2-osiowa na parterze, zaś na poddaszu czteroosiowa, z czego środkowe okna większe. Osie na parterze zamurwane. Elewacja zachodnia dwuosiowa na parterze – otwory zamurwane, jednoosiowa na poddaszu.

Otwory okienne użytkowane z listwami oraz płaskimi naczółkami.

Na elewacji wschodniej okna poddasza także z płycinami.

Gzyms międzypiętrowy.

Partia cokołowa posiada inny kolor tynku.

Wartościującą cechą budynku jest pierwotne użytkowanie.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania bardzo dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek  
23.02.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ**

# KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

3. Miejscowość

1. Nazwa

**DOM**

2. Czas powstania

**pocz. XX w.**

**ŁĘGOWO**

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

4. Adres

Łęgowo 5 (dz. nr ewid. 188/1)



Dom, widok od NW



Dom, widok od NE



5. Przynależność administracyjna

Województwo **LUBUSKIE**

Powiat **ZIELONOGÓRSKI**

Gmina **SULECHÓW**

6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony w pocz. XX wieku.

Murowany, z czerwonej cegły, z poddaszem, dłuższym bokiem równoległe do ulicy. Dach dwuspadowy, nakryty dachówką ceramiczną.

Budynek obecnie posiada wymienioną stolarkę okienną.

Elewacje nieotynkowane, ale dobudówka w narożu NE cała otynkowana.

Elewacja frontowa 6-osiova, z czego pierwsza oś wschodnia łączy się z dobudówką. W fasadzie także blenda oraz wejście.

Elewacja zachodnia dwuosiowa na parterze, jednoosiowa na poddaszu, powyżej oculus.

Dobudówka posiada wejście i okno od frontu, wejście ze schodkami i balustradą oraz zadaszeniem blaszanym.

Otwory okienne w nietynkowanej części z nadprożami łukowymi i naczółkami, podobnie jak wejście, które posiada schodki i wykonane jest w pseudoryzalicie.

Gzyms między partią przyziemia i parteru.

Wartościującą cechą budynku jest pierwotne użytkowanie.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek  
23.02.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>DOM</b>		2. Czas powstania <b>k. XIX w.</b>	<b>ŁĘGOWO</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  <p>Dom, widok od N</p> </div> <div style="width: 45%;">  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 45%;">  <p>Dom, widok od NW</p> </div> </div>			<p>Łęgowo 16 (dz. nr ewid. 108/6)</p> <hr/> <p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>Województwo <b>LUBUSKIE</b></p> <p>Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b></p> <p>Gmina <b>SULECHÓW</b></p> <hr/> <p>6. Formy ochrony</p>

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony w k. XIX wieku.

Murowany, z czerwonej cegły, z poddaszem, dłuższym bokiem równoległe do ulicy. Dach dwuspadowy, nakryty blachodachówką, ryzalit z osobnym dachem dwuspadowym.

Budynek obecnie posiada wymienioną stolarkę okienną.

Elewacje otynkowane, w narożach boniowanie, opaska gzymsowa i gzyms podokapowy, listwy okienne. Dolna część ryzalitu bardziej wysunięta przed bryłę główną, tworzy jakby ganek z osobnym daszkiem dwuspadowym. W nim od frontu dwoje okien i pośrodku drzwi – wszystkie zakończone łukowo. W górnej części ryzalitu po bokach półkolumny, a nad oknem zwornik i naczółek, nad którym w listwie łukowej oculus. Frontowa elewacja poza ryzalitem czteroosiowa z otworami okiennymi prosto zakończonymi.

Elewacja wschodnia i zachodnia takie same – trójosiowe na poddaszu, nad osią środkową oculus. W elewacji zachodniej dodatkowo w przyziemiu dwa okienka.

Partia cokołowa posiada inny kolor tynku.

Przyziemie w innym kolorze niż reszta budynku.

Wartościującą cechą budynku jest pierwotne użytkowanie.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania bardzo dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek  
24.02.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>DOM</b>		2. Czas powstania <b>2 ćw. XX w.</b>	<b>ŁĘGOWO</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Łęgowo 17 (dz. nr ewid. 107/5)
			5. Przynależność administracyjna
			<p>Województwo <b>LUBUSKIE</b></p> <p>Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b></p> <p>Gmina <b>SULECHÓW</b></p>
<p>Dom, widok od NW</p> <p>Dom, widok od NE</p>			6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony w 2 ćw. XIX wieku.

Murowany, z czerwonej cegły, z poddaszem, dłuższym bokiem równoległe na osi SW-NE. Dach dwuspadowy, nakryty eternitem (?), ryzalit frontowy z osobnym dachem wielospadowym, zaś pozorne ryzalitty na elewacji tylnej także z dachami wielospadowymi.

Budynek obecnie posiada wymienioną stolarkę okienną.

Elewacje nieotynkowane, jedynie w przyziemiu otynkowano go. W narożach lizeny, gzymsy międzypiętrowe.

Ryzalit frontowy na krótszych bokach posiada trzy osie, na fasadzie siedem osi – jest to klatka schodowa. Na pozostałej części fasady – od NW – cztery osie kondygnacji i dwie przyziemia.

Elewacja północno-wschodnia dwusosiowa na poddaszu (jedno okno jako blenda).

Elewacja tylna – od SE – czteroosiowa, zaś na poddaszu dwusosiowa.

Otwory okienne i drzwiowe (poza przyziemem od frontu) z nadprożami łukowymi, parapetami oraz cegłą wokół w innym kolorze imitującą listwę dookoła. Większość okien dodatkowo z imitacjami w cegle zworników.

Wartościującą cechą budynku jest pierwotne użytkowanie.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania bardzo dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek  
24.02.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków



<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>DOM</b>		2. Czas powstania <b>k. XIX w.</b>	<b>ŁĘGOWO</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Łęgowo 18 (dz. nr ewid. 105/2)
<p>Dom, widok od NW</p> 			5. Przynależność administracyjna
			<p>Województwo <b>LUBUSKIE</b></p> <p>Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b></p> <p>Gmina <b>SULECHÓW</b></p>
			6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony w k. XIX wieku.

Murowany, z czerwonej cegły, z poddaszem, dłuższym bokiem równoległe do ulicy. Dach dwuspadowy, nakryty dachówka ceramiczną, ryzalit z osobnym dachem dwuspadowym.

Budynek obecnie posiada wymienioną stolarkę okienną.

Elewacje otynkowane. W narożach budynku oraz ryzalitu, przyziemiu i listwa międzykondygnacyjna innym kolorem tynku.

Ryzalit posiada jedną oś na każdej kondygnacji – jest to klatka schodowa z wejściem na poziomie gruntu. Na pozostałej części fasady – od NE – cztery osie.

Elewacja południowo-wschodnia dwusosiowa na poddaszu z dodatkowym oknem pod szczytem. Po tej stronie do budynku mieszkalnego dobudowany garaż.

Elewacja zachodnia jednoosiowa na poddaszu, poniżej dobudowany budynek gospodarczy.

Otwory okienne i drzwiowe z listwą dookolną, od góry lekko wygiętą w łuk.

Wartościującą cechą budynku jest pierwotne użytkowanie.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania bardzo dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek  
24.02.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>DOM</b>	2. Czas powstania <b>pocz. XX w.</b>	<b>ŁĘGOWO</b>	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Łęgowo 19 (dz. nr ewid. 104/1)
<p>Dom, widok od N</p> 			5. Przynależność administracyjna
<p>Dom, widok od SW</p> 			Województwo <b>LUBUSKIE</b>  Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b>  Gmina <b>SULECHÓW</b>
			6. Formy ochrony

Budynek postawiony w pocz. XX wieku.

Murowany, z czerwonej cegły, z poddaszem, dłuższym bokiem równoległe do ulicy. Dach wielospadowy, nakryty dachówka ceramiczną. Budynek obecnie posiada wymienioną stolarkę okienną. Elewacje nieotynkowane. Na poddaszu fasady w zachodniej części imitacja ryzality poprzez wykonanie lizen ceglanych, ta część ze szczytem pod którym oculus. Zachodnia część fasady wysunięta w stosunku do wschodniej części. Tam od wschodu wejście na poziomie gruntu, obecnie z daszkiem z pleksi. W przyziemiu dwa okienka, między którymi fundament kamienny. Elewacja frontowa pięcioosiowa (małe okienka zamurwane) z dwoma okienkami na poddaszu we wschodniej części tej elewacji, która posiada poddasze. Elewacja wschodnia jednoosiowa i tam dobudowany parterowy budynek gospodarczy (?), który na elewacji północnej posiada wejście i okno, zaś na elewacji wschodniej po jednej osi na dwu kondygnacjach. Posiada dach dwuspadowy także kryty dachówką ceramiczną. Elewacja zachodnia dwuosiova na parterze, z czego jedno okno zamurwane, na drugiej kondygnacji cztery osie. Elewacja południowa czteroosiowa, ale widoczne, że okna parteru przerobione. Otwory okienne z nadprożami łukowymi. Większość dużych okien z naczółkami oraz listwami parapetowymi. Gzyms międzykondygnacyjny. Wartościującą cechą budynku jest pierwotne użytkowanie.

Stan zachowania dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

mgr Edyta A. Marek  
24.02.2023 r.

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>DOM</b>		2. Czas powstania <b>k. XIX w.</b>	<b>ŁĘGOWO</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Łęgowo 23 (dz. nr ewid. 73/4)
<p>Dom, widok od N</p> 			5. Przynależność administracyjna
			<p>Województwo <b>LUBUSKIE</b></p> <p>Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b></p> <p>Gmina <b>SULECHÓW</b></p>
			6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony w k. XIX wieku.

Murowany, z czerwonej cegły, z poddaszem, dłuższym bokiem równoległe do ulicy. Dach wielospadowy, nakryty dachówka ceramiczną. Budynek obecnie posiada wymienioną stolarkę okienną.

Elewacje otynkowane.

Elewacja frontowa czteroosiowa, gdzie środkowe okna poddasza w podwyższonej części, nad nimi symetrycznie oculus.

Elewacja zachodnia dwuosiowa.

Elewacja wschodnia dwuosiowa, z czego pośrodku parteru dodatkowo niski ganek w którym wejście do budynku. Wejście po schodkach z metalową balustradą i oknem od wschodu. Dach tym ganeczkiem dach trójspadowy.

Otwory okienne z listwami, a oculus z listwą łukową. Gzymsy międzykondygnacyjne, w narożach boniowanie.

Wartościującą cechą budynku jest pierwotne użytkowanie.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek  
24.02.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>DOM</b>		2. Czas powstania <b>k. XIX w.</b>	<b>ŁĘGOWO</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Łęgowo 32 (dz. nr ewid. 32)
Dom, widok od S			5. Przynależność administracyjna
			Województwo <b>LUBUSKIE</b>  Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b>  Gmina <b>SULECHÓW</b>
Dom, widok od SW			6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony w k. XIX wieku (wg właścicielki wybudowany w latach 30 XX wieku – informacja osobista, ustna z dnia 15.09.2022 r.

Murowany, z czerwonej cegły, z poddaszem, dłuższym bokiem równoległe do ulicy. Dach wielospadowy, nakryty dachówka ceramiczną. Budynek obecnie posiada wymienioną stolarkę okienną. Elewacje otynkowane.

Elewacja frontowa trzyosiowa na parterze, na poddaszu jedna oś, nad nią oculus. Ta część jest podwyższona, posiada dach dwuspadowy. Po ostatnim tynkowaniu nie ma małych okienek poddasza.

Elewacja zachodnia jednoosiowa.

Otwory okienne z listwami. Gzymsy międzykondygnacyjne, które wcześniej były widoczne, obecnie nie istnieją

Wartościującą cechą budynku jest pierwotne użytkowanie.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania bardzo dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek  
24.02.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków



<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>DOM</b>		2. Czas powstania <b>4 ćw. XIX w.</b>	<b>ŁĘGOWO</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
 <p>Dom, widok od SW</p>  <p>Dom, widok od N</p> 			<p>Łęgowo 34 (dz. nr ewid. 30/6)</p>   <p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>Województwo <b>LUBUSKIE</b></p> <p>Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b></p> <p>Gmina <b>SULECHÓW</b></p>
			6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony w 4 ćw. XIX wieku.

Murowany, z czerwonej cegły, z poddaszem, dłuższym bokiem równoległe do ulicy. Dach dwuspadowy, nakryty dachówka ceramiczną. Budynek obecnie posiada wymienioną stolarkę okienną wymienioną w różnym czasie.

Elewacje otynkowane.

Elewacja frontowa czteroosiowa na parterze, w tym wejście po dwóch schodkach.

Elewacja zachodnia jednoosiowa, niesymetryczna.

Elewacja północna trójosiowa, pomiędzy nimi ganeczek z wejściem do budynku, oknem i zejściem do piwnicy.

Otwory okienne z dekoracją wykonaną w tynku imitującą listwy, podobnie w narożach imitacja boniowania.

Wartościującą cechą budynku jest pierwotne użytkowanie.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania dobry, zadowolający.

Wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek  
24.02.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>DOM</b>		2. Czas powstania <b>1 ćw. XX w.</b>	<b>ŁĘGOWO</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
 <p>Dom, widok od SW</p>  <p>Dom, widok od NE</p> 			<p>Łęgowo 36 (dz. nr ewid. 28)</p> <p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>Województwo <b>LUBUSKIE</b></p> <p>Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b></p> <p>Gmina <b>SULECHÓW</b></p>
			6. Formy ochrony

Budynek postawiony w 1 ćw. XX wieku. Początkowo pełnił funkcję piekarni i sklepu kolonialnego.

Murowany, z czerwonej cegły, z poddaszem, dłuższym bokiem równoległe do ulicy, cała bryła w kształcie litery L. Dach wielospadowy, nakryty dachówka ceramiczną. Budynek obecnie posiada wymienioną stolarkę okienną wymienioną w różnym czasie.

Elewacje otynkowane.

Elewacja zachodnia trójosiowa. Elewacja południowa trójosiowa na parterze, na poddaszu czteroosiowa. Okna poddasza wychodzą w poszycie dachu, ale nie są lukarnami. Elewacja wschodnia na części mieszkalnej dwuosiowa w przyziemiu i parterze oraz czteroosiowa na poddaszu, nad środkowymi oknami jedno mniejsze. Elewacja północna części mieszkalnej posiada dawne elementy pieca piekarniczego, zadaszone dachem jednospadowym, nad nim dwa okienka poddasza. W poszyciu dachu lukarna. Na elewacji wschodniej, która jest określana częścią gospodarczą budynku wejście z poziomu gruntu, okno i niska brama. W tej części, na elewacji północnej jedna oś parteru i trzy osie poddasza.

Otwory okienne z listwami oraz parapetami. W narożniku SW budynku specyficzne wcięcie na parterze, w pozostałych narożnikach części mieszkalnej lizeny.

Gzysmy międzykondygnacyjne

Wartościującą cechą budynku jest pierwotne użytkowanie.

Stan zachowania dobry, zadowolający.

Wymaga prac konserwacyjnych.

mgr Edyta A. Marek  
24.02.2023 r.

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>DOM</b>		2. Czas powstania <b>k. XIX w.</b>	<b>ŁĘGOWO</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
 <p>Dom, widok od S</p>			Łęgowo 38 (dz. nr ewid. 118)
 <p>Dom, widok od SE</p> 			Województwo <b>LUBUSKIE</b>  Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b>  Gmina <b>SULECHÓW</b>

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony w k. XIX wieku.

Murowany, z czerwonej cegły, z poddaszem, dłuższym bokiem równoległe do ulicy.

Dach dwuspadowy, nakryty dachówka ceramiczną.

Elewacje otynkowane.

Elewacja zachodnia jednoosiowa z czego na poddaszu nad oknem głównym oculus.

Elewacja południowa czteroosiowa w tym wejście.

Elewacja wschodnia jednoosiowa, gdzie otwór okienny bez ramy.

Otwory okienne i drzwiowe z listwami. Okna poddaszy i wejście łukowo zamknięte.

.

Wartościującą cechą budynku jest pierwotne użytkowanie.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania dobry, zadowolający.

Wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek  
24.02.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>DOM</b>		2. Czas powstania <b>4 ćw. XIX w.</b>	<b>ŁĘGOWO</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Łęgowo 44 (dz. nr ewid. 128/4)
<p>Dom, widok od SW</p>  			5. Przynależność administracyjna
<p>Dom, widok od SE</p>			<p>Województwo <b>LUBUSKIE</b></p> <p>Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b></p> <p>Gmina <b>SULECHÓW</b></p> <p>6. Formy ochrony</p>

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony w 4 ćw. XIX wieku.

Murowany, z cegły, z poddaszem, dłuższym bokiem równoległe do podwórza.

Dach dwuspadowy, nakryty dachówka ceramiczną.

Elewacje otynkowane.

Elewacja zachodnia wieloosiowa. W części południowej w przyziemiu i na parterze po jednym oknie, na poddaszu dwa okna.

Na tej elewacji także ganek murowany z osobnym dachem wielospadowym, z oknem od W i wejściem wraz z oknem od południa.

Elewacja południowa dwuosiowa na parterze, trójosiowa na poddaszu, a nad środkowym oknem małe okienko w kształcie półksiężyca.

Elewacja wschodnia wieloosiowa, analogiczna do zachodniej. W połączeni dachowej dwa świetliki.

Otwory okienne częściowo z listwami. W narożach lizeny. Gzyms międzykondygnacyjny i podokapowy.

Wartościującą cechą budynku jest pierwotne użytkowanie.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek  
24.02.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków



<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>DOM OGRODNIKA w zespole folwarcznym</b>		2. Czas powstania <b>XIX/XX w.</b>	<b>ŁĘGOWO</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Łęgowo 62 (dz. nr ewid. 145/3)
<p>Dom, widok od E</p> 			5. Przynależność administracyjna
<p>Dom, widok od S</p>			6. Formy ochrony
			Województwo <b>LUBUSKIE</b>  Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b>  Gmina <b>SULECHÓW</b>

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony XIX/XX bądź na pocz. XX w. Obecnie mocno przebudowany.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem skierowany na osi W-E. Parterowy, z poddaszem, dach dwuspadowy, dachówka ceramiczna. Stolarka okienna wymieniona w różnym czasie.

Od S dwa okna. Od strony SW i SE ciekawa forma dekoracyjna o kształcie wskazującym otwór wejściowy (?) z dekoracyjną reliefową formą naczółka.

Elewacja E po jednej osi na każdej kondygnacji. Pod małym oknem forma dekoracyjna w formie geometrycznego dekoru

Otynkowany.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowalający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.


10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek  
17.04.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>DOM w zagrodzie nr 3</b>		2. Czas powstania <b>pocz. XX w.</b>	<b>ŁĘGOWO</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Łęgowo 3 (dz. nr ewid. 186/2)
<p>Dom, widok od N</p>			5. Przynależność administracyjna
			<p>Województwo <b>LUBUSKIE</b></p> <p>Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b></p> <p>Gmina <b>SULECHÓW</b></p>
<p>Dom, widok od NE</p>			6. Formy ochrony



8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony w pocz. XX wieku.

Murowany, z czerwonej cegły, z poddaszem, dłuższym bokiem równoległe do ulicy. Dach dwuspadowy, nakryty dachówką ceramiczną.

Budynek obecnie posiada wymienioną stolarkę okienną.

Elewacje otynkowane, na elewacji frontowej dodatkowo jako element zdobniczy zastosowano wąskie, poziome pasy w regularnych odstępach na całej wysokości.

Elewacja frontowa 2-osiova, szczytowa od zachodu jednoosiowa na parterze, trzyosiowa na poddaszu, ale okienka boczne małe.

Elewacja wschodnia dwuosiowa na poddaszu.

Partia cokołowa odznacza się innym kolorem tynku.

Wartościującą cechą budynku jest pierwotne użytkowanie.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek  
23.02.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>DOM w zagrodzie nr 37</b>		2. Czas powstania <b>XIX/XX w.</b>	<b>ŁĘGOWO</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym		4. Adres  Łęgowo 37 (dz. nr ewid. 117/1) Uwaga! – budynki tej zagrody obecnie nie posiadają numeru, a nr 37 znajduje się na działce obok – 117/2	
		5. Przynależność administracyjna	
<p>Dom, widok od W</p>  <p>Dom, widok od SW</p> 		<p>Województwo <b>LUBUSKIE</b></p> <p>Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b></p> <p>Gmina <b>SULECHÓW</b></p> <p>6. Formy ochrony</p>	

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony XIX/XX wieku.

Murowany, z czerwonej cegły, z poddaszem, dłuższym bokiem równoległe do podwórza.

Dach dwuspadowy, nakryty dachówka ceramiczną.

Elewacja zachodnia pięcioosiowa, z czego północna część dobudowana z pustaka i tam wrota jednoskrzydłe. Część ta pokryta eternitem.

Elewacja południowa jednoosiowa.

Elewacja wschodnia 8-osiowa i tam wejście do budynku.

Otwory okienne z nadprożami łukowymi i parapetami.

Gzymsy międzykondygnacyjne.

Wartościującą cechą budynku jest pierwotne użytkowanie.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania dobry, zadowolający.

Wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek  
24.02.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>	3. Miejscowość
------------	--	----------------

1. Nazwa  
**MUR KAMIENNY w zespole folwarcznym**

2. Czas powstania  
**k. XIX w.**

**ŁĘGOWO**

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

4. Adres  
 Łęgowo (dz. nr ewid. 77/3,  
 142/2, 234, 143)



Mur, widok od NE

Mur, widok od N

Mur, widok od SW

5. Przynależność administracyjna  
 Województwo **LUBUSKIE**  
 Powiat **ZIELONOGÓRSKI**  
 Gmina **SULECHÓW**

6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartości

Mur powstał pod koniec XIX w. jako otoczenie budynków zespołu folwarcznego. Otaczał oficynę, oranżerię i pałac. Znajduje się przy drodze prowadzącej do budynków założenia i obecnie biegnie po linii litery L z południa na północ w stronę wschodnią.

Ma nieco powyżej 1 m wysokości i zbudowany jest z dużych kamieni polnych, które w niektórych fragmentach posiadają zadaszenie z trójkątnych, cementowych bloczków. W niektórych miejscach zarośnięty bluszczem, a w innych spore ubytki grożące dalszą ruinizacją.

Wartość tego muru to przede wszystkim cechy historyczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowalający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

**mgr Edyta A. Marek**  
17.04.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków



<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>PARK w zespole folwarcznym</b>		2. Czas powstania <b>2 poł. XIX w.</b>	<b>ŁĘGOWO</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 50%; text-align: center;">  <p>Park, widok od S</p> </div> <div style="width: 50%; text-align: center;">  </div> <div style="width: 50%; text-align: center;">  <p>Park, widok od S</p> </div> <div style="width: 50%; text-align: center;">  <p>Park, widok od S</p> </div> </div>			<p>Łęgowo (dz. nr ewid. 77/3, 142/2, 234, 144, 236)</p>
			5. Przynależność administracyjna  Województwo <b>LUBUSKIE</b>  Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b>  Gmina <b>SULECHÓW</b>
			6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartości

Park został założony w 2 poł. XIX w. Znajduje się na S od pałacu.  
Obecnie park nie pełni swojej funkcji. Drzewa mocno zarośnięte mniejszymi krzewami oraz zaroślami. Nie można określić jakiegokolwiek organizacji na jego terenie.  
Drzewostan mieszany – liściasty oraz np. tuje

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz dendrologiczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania słaby.  
Wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

**mgr Edyta A. Marek**  
03.12.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>STODOŁA w zagrodzie nr 3</b>		2. Czas powstania <b>pocz. XX w.</b>	<b>ŁĘGOWO</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  <p data-bbox="212 1023 448 1050">Budynek, widok od N</p> </div> <div style="width: 45%;">  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 45%;">  <p data-bbox="212 1517 465 1544">Budynek, widok od NE</p> </div> </div>			<p data-bbox="1653 550 2051 582">Łęgowo 3 (dz. nr ewid. 186/3)</p> <hr/> <p data-bbox="1688 890 1928 911">5. Przynależność administracyjna</p> <p data-bbox="1630 970 1906 997">Województwo <b>LUBUSKIE</b></p> <p data-bbox="1682 1045 1995 1072">Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b></p> <p data-bbox="1720 1125 1957 1152">Gmina <b>SULECHÓW</b></p> <hr/> <p data-bbox="1688 1246 1823 1267">6. Formy ochrony</p>

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony w pocz. XX wieku.

Murowany, z czerwonej cegły, z poddaszem użytkowym, dłuższym bokiem równoległe do podwórza. Dach dwuspadowy, nakryty dachówką cementową.

Budynek obecnie posiada wymienione dwoje wrót na elewacji frontowej, są one blaszane, pierwotnie dwuskrzydłe drewniane.

Elewacje nieotynkowane, na elewacji frontowej dodatkowo oprócz wymienionych wyżej wrót znajdują się jeszcze jedno duże wrota oraz wejście na poziomie gruntu, okno parteru, a nad nim wejście na poddasze.

Elewacja szczytowa, północna z wywietrznikami w kształcie klepsydr na poddaszu, zaś na parterze imitacje wywietrzników – pionowe wgłębienia w cegle, symetrycznie rozłożone między klepsydrami na poddaszu. Partia cokołowa częściowo kamienna – tylko naroża ceglane. Między kamieniami dwa okienka obudowane cegłą.

Od południa niska, ceglana dobudówka.

Wartościującą cechą budynku jest pierwotne użytkowanie.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek  
23.02.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>CMENTRARZ w zespole cmentarza ewangelickiego, ob. komunalnego</b>		2. Czas powstania <b>2 poł. XIX w.</b>	<b>ŁĘGOWO</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			<p>Łęgowo (dz. nr ewid. 123/1) Cmentarz w centralnej części wsi, na W od kościoła, przy drodze z Łęgowa do Bukowa.</p>
<p>Cmentarz, widok od S</p>			
			5. Przynależność administracyjna
<p>Cmentarz, widok od S</p>			Województwo <b>LUBUSKIE</b>
			Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b>
<p>Cmentarz. widok od S</p>			Gmina <b>SULECHÓW</b>
			6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartości

Cmentarz założony w 2 poł. XIX wieku jako ewangelicki, obecnie komunalny.

Znajduje się na terenie obecnie ogrodzonym, na którym nagrobki ewangelickie zostały usunięte, nie istnieją, zaś teren przejęty przez cmentarz komunalny.

Sam teren cmentarza z rzędami grobów na osi W-E. W S części cmentarza kaplica.

Wartość tego cmentarza to przede wszystkim cechy historyczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Teren cmentarza zadbany.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek  
21.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>CMENTRARZ PRZYKOŚCIELNY w zespole kościoła par. p.w. św. Stanisława Biskupa</b>		2. Czas powstania <b>POCZ. XV w.</b>	<b>ŁĘGOWO</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			<p>Łęgowo (dz. nr ewid. 124/1) Cmentarz w centralnej części wsi, wokół kościoła, przy drodze z Łęgowa do Bukowa.</p>
 <p>Cmentarz, widok od S</p>  <p>Cmentarz, widok od W</p>  <p>Cmentarz, widok od NW</p>			

8. Historia, opis i wartości

Cmentarz założony na początku XV wieku jako ewangelicki wokół kościoła.

Znajduje się na terenie obecnie ogrodzonym, na którym nagrobki zostały usunięte, nie istnieje.

Sam teren cmentarza ewangelickiego porośnięty koszoną trawą, wysokimi drzewami.

Wartość tego cmentarza to przede wszystkim cechy historyczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Teren cmentarza zadbany.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek  
05.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków



<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>CZWORAK w zespole pałacowo-folwarcznym</b>		2. Czas powstania <b>2 poł. XIX w.</b>	<b>ŁĘGOWO</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym		4. Adres	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="212 571 898 1034">  </div> <div data-bbox="922 571 1482 1034">  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div data-bbox="212 1038 922 1544">  </div> <div data-bbox="947 1520 1155 1549"> <p>Dom, widok od SE</p> </div> </div>		<p>Łęgowo 49/50 (dz. nr ewid. 384/4, 385/4)</p> <hr/> <p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>Województwo <b>LUBUSKIE</b></p> <p>Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b></p> <p>Gmina <b>SULECHÓW</b></p> <hr/> <p>6. Formy ochrony</p> <p>Rejestr zabytków nr: 3192 z 21.10.1982 r.</p>	

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w 2 poł. XIX w., później przebudowany przez dodanie dobudówki na elewacji tylnej z dachami pulpitowymi. W niewielkim stopniu przebudowany w zakresie stolarki okiennej w okresie powojennym. Budynek na planie prostokąta, częściowo podpiwniczony, parterowy z użytkowym poddaszem. Fundamenty i ściany piwnic oraz cokołowa część ścian parteru murowane z ciosanego kamienia polnego i cegły na zaprawie wapiennej. Ściany zewnętrzne parteru szachulcowe z polami drewnianej konstrukcji nośnej wypełnionymi cegłą, wewnątrz otynkowane (obecnie widoczne tylko w części zachodniej i środkowej, ponieważ wschodnia otynkowana). W ściana szczytowa przemurowana – wykonana z cegły. Szczyt ściany wschodniej drewniany, z zewnątrz oszalowany deskami. Ściany wewnętrzne szachulcowe, a nowsze ceglane. Dach dwuspadowy, na zachodniej i środkowej części z dachówką ceramiczną, na wschodniej współcześnie dachówka nowo nałożona – blaszana. Pierwotnie w części wschodniej znajdowało się bawole oko, ale zmiana poszycia je zlikwidowała. Otwory okienne i drzwiowe prostokątne umieszczone w polach drewnianej konstrukcji szachulcowej. Elewacja frontowa 10-osiowa, pierwotnie z dwojgiem drzwi, z których wschodnie zamurowane (obecnie tam małe okienko). Budynek otynkowany w części wschodniej – pod numerem 50. Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne (w tym wartość dawności).

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.  
Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek  
22.02.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>STODOŁA i DOM w zespole pałacowo-folwarcznym</b>		2. Czas powstania <b>1911 r.</b>	<b>ŁĘGOWO</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="212 598 891 1056">  </div> <div data-bbox="913 614 1377 1056">  </div> </div> <p data-bbox="212 1061 448 1085">Budynek, widok od S</p> <div data-bbox="212 1088 922 1564">  </div> <p data-bbox="952 1540 1198 1564">Budynek, widok od SE</p>			<p>Łęgowo 52 (dz. nr ewid. 386/1, 390, 389, 388)</p>
			5. Przynależność administracyjna
			6. Formy ochrony
			<p>Województwo <b>LUBUSKIE</b></p> <p>Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b></p> <p>Gmina <b>SULECHÓW</b></p> <p>Rejestr zabytków: nr 3192 z 21.10.1982 r.</p>

8. Historia, opis i wartości

W 1885 r. majątek należał do Hansa Wilhelma zu Unruhe-Bomst. Budynek postawiony w 1911 r. Na planie wydłużonego prostokąta. W części północnej mieszkania podpiwniczone, w części środkowej i południowej stodoła. Parterowy z niskim poddaszem. Fundamenty, ściany piwnic oraz ściany murowane z łamanego kamienia polnego i cegły na zaprawie wapiennej (ściany na zaprawie cementowo-wapiennej). Mury obwodowe do wysokości gzymsu kamienne. Naroża, obramowania otworów, gzymsy, ściany wewnętrzne i górne partie murów obwodowych ceglane. Fragmenty szczytu południowego ceglane. Ściany za wyjątkiem detali architektonicznych obustronnie otynkowane. Dach dwuspadowy pokryty papą. Wrota stodoły prostokątne, przesklepione ceglanymi, łukowymi, odcinkowymi nadprożami. Blendy w szczycie południowym zamknięte półkoliście. Otwory wentylacyjne ponad gzymsami prostokątne, wydłużone, pionowe, zgrupowane parami. Elewacje poza detalami otynkowane, parami analogiczne, rozczłonkowane płytkim, kordonowym gzymsem ceglanym poprowadzonym ponad wrotami stodoły i między oknami parteru i poddasza w części mieszkalnej. elewacje podłużne zwieńczone gzymsem podokapowym.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne (w tym wartość dawności).

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania bardzo zły. Należy jednak określić, że część mieszkalna jest w dobrym stanie, ale stodoła to ruina.

Wymaga prac konserwacyjnych w stopniu kapitalnym.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek  
22.02.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>DOM</b>		2. Czas powstania <b>pocz. XX w.</b>	<b>ŁĘGOWO</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Łęgowo 9 (dz. nr ewid. 115/9)
<p>Dom, widok od NW</p> 			5. Przynależność administracyjna  Województwo <b>LUBUSKIE</b>  Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b>  Gmina <b>SULECHÓW</b>
			6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiono w pocz. XX w.

Murowany, z czerwonej cegły, obecnie elewacja otynkowana (naroża, partia cokołowa oraz listwy okienne w innym kolorze niż pozostała część elewacji), a jedynie część południowa bez tynku.

Dach dwuspadowy z dachówką ceramiczną.

Od E w partii parteru w części południowej część gospodarcza z dużą bramą wjazdową. Tam też ganek murowany z wejściem od N i oknem od wschodu, z dachem osobnym, pulpitowym oraz daszkiem nad samym wejściem. Ganek przylega do frontowej części budynku, gdzie w północnej części parteru jeszcze dwa okna, a na poddaszu trzy osie.

Na boku N dwie osie na parterze, na poddaszu jedna oś z czego nad oknem poddasza, pod szczytem oculus.

Od W pięć osi na parterze i trzy na poddaszu. Nieotynkowana część wskazuje, że prawdopodobnie na całej wzdłużnej elewacji znajdował się gzyms międzykondygnacyjny

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek  
24.02.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>DOM</b>	2. Czas powstania <b>XIX/XX w.</b>	<b>ŁĘGOWO</b>	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Łęgowo 12 (dz. nr ewid. 112/1)
<p>Dom, widok od NW</p>  <p>Dom, widok od NE</p>			5. Przynależność administracyjna
			6. Formy ochrony
			Województwo <b>LUBUSKIE</b> Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b> Gmina <b>SULECHÓW</b>

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiono XIX/XX w.

Murowany, z czerwonej cegły, obecnie elewacja otynkowana. Dach wielospadowy z dachówką ceramiczną.

Od E jedna oś na parterze, trzy na poddaszu.

Na boku N dwie osie i pośrodku ryzalit z wejściem i oknem, a na poddaszu jedna oś z czego nad nią okienko w kształcie półksiężyca.

W połaci dachu dwa świetliki. Wejście po schodkach z zadaszeniem trójspadowym opierającym się na dwóch belkach murowanych.

Od W dwie osie na parterze i cztery osie na poddaszu, a nad nimi symetrycznie oculus jako blenda.

Otwory okienne i drzwiowe z listwami. Gzymsy międzypietrowe i podokapowy. Pilastry na poddaszu ryzalitu, a poniżej lizeny. Lizeny także w narożach.

Część cokołowa pomalowana innym kolorem i oblepiona kamieniem mającym imitować fundament kamienny.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek  
24.02.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków



<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>DOM</b>		2. Czas powstania <b>4 ćw. XIX w.</b>	<b>ŁĘGOWO</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Łęgowo 45 (dz. nr ewid. 127)
<p>Dom, widok od S</p> 			5. Przynależność administracyjna
			6. Formy ochrony
			<p>Województwo <b>LUBUSKIE</b></p> <p>Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b></p> <p>Gmina <b>SULECHÓW</b></p>

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiono XIX/XX w.

Murowany, z czerwonej cegły, obecnie elewacja otynkowana. Dach dwuspadowy z dachówką ceramiczną.

Od E cztery osie, w tym wejście z drewnianym małym ganeczkiem z osobnym daszkiem dwuspadowym. Jedno okno parteru zaślepione.

Na boku S dwie osie parteru, a na poddaszu trzy osie i nad nimi okienko w kształcie półksiężyca.

Otwory okienne z listwami.

Gzymsy międzypiętrowe oraz pilastry w narożach.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek  
24.02.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>DOM</b>		2. Czas powstania <b>4 ćw. XIX w.</b>	<b>ŁĘGOWO</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Łęgowo 47 (dz. nr ewid. 125)
			5. Przynależność administracyjna  Województwo <b>LUBUSKIE</b>  Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b>  Gmina <b>SULECHÓW</b>
			6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiono XIX/XX w.

Murowany, z czerwonej cegły, obecnie elewacja otynkowana. Dach dwuspadowy z dachówką ceramiczną.

Od E osiem oi na parterze, sześć osi na poddaszu. Do wejścia prowadzą dwa schody, szerokie – pozostałość wcześniej istniejącego tutaj zadaszienia.

Na boku S dwie osie parteru, a na poddaszu trzy osie.

Wejście po schodkach z zadaszieniem trójspadowym opierającym się na dwóch belkach murowanych.

Otwory okienne duże i drzwiowe z listwami oraz naczółkami (poza dwoma oknami poddasza na elewacji południowej).

Część cokołowa pomalowana innym kolorem.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek  
24.02.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>DOM w zespole pałacowo-folwarcznym</b>		2. Czas powstania <b>2 poł. XIX w.</b>	<b>ŁĘGOWO</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="212 571 775 951">  </div> <div data-bbox="801 571 1323 951">  </div> </div> <p data-bbox="212 954 430 979">Dom, widok od NW</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="212 991 873 1433">  </div> <div data-bbox="898 979 1565 1433">  </div> </div> <p data-bbox="212 1436 421 1461">Dom, widok od SE</p> <p data-bbox="981 1436 1167 1461">Dom, widok od E</p>			<p data-bbox="1653 552 2074 751">Łęgowo 51 (dz. nr ewid. 386/1) Uwaga! – W gison Sulechów i geoportalu nie posiada numeru budynku.</p>
			5. Przynależność administracyjna
			6. Formy ochrony
			<p data-bbox="1630 970 1906 995">Województwo <b>LUBUSKIE</b></p> <p data-bbox="1682 1043 1995 1069">Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b></p> <p data-bbox="1720 1123 1957 1149">Gmina <b>SULECHÓW</b></p>

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w 2 poł. XIX w. W latach 50 XX w. w niewielkim stopniu przebudowany i rozbudowany (dodanie małej przybudówki od N). Znajduje się ok. 80 m na NW od pałacu.

Budynek wzniesiony na planie prostokąta, na osi NW-SE. Parterowy z poddaszem, częściowo podpiwniczony.

Ściany murowane z cegły na zaprawie wapiennej. Dach dwuspadowy z dachówką ceramiczną, nad dobudówką jednospadowy z blachodachówką.

Otwory okienne i drzwiowe prostokątne (pierwotnie wejście od W, obecnie zamurowane). Otwory przesklepione prostymi, ceglanyimi pseudołukowymi nadprożami, obecnie niewidoczne ze względu na ocieplenie i otynkowanie budynku.

Od W jedno okno na parterze, pierwotnie na parterze było tam wejście i okno.

Od S trzy okna na parterze.

Od E na parterze dwa okna i drzwi drewniane, jednoskrzydłowe na poddaszu.

Od N wejście oraz przybudówka z naroża NW z oknem od strony E.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne (w tym wartość dawności).

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek  
03.12.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>DOM w zespole pałacowo-folwarcznym</b>		2. Czas powstania <b>k. XIX w.</b>	<b>ŁĘGOWO</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym		4. Adres	
			<b>Łęgowo 53 (dz. nr ewid. 402)</b> .
		5. Przynależność administracyjna  Województwo <b>LUBUSKIE</b>  Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b>  Gmina <b>SULECHÓW</b>   6. Formy ochrony  <b>Rejestr zabytków nr: 3192 z 21.10.1982 r.</b>	
		Dom. widok od SW	

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w k. XIX w., później przebudowany.  
Murowany, z kamienia i cegły, z mieszkalnym poddaszem.  
Nakryty dachem dwuspadowym, obecnie z dachówką ceramiczną.  
Budynek wzniesiony na planie prostokąta, na osi N-S.  
Otwory okienne i drzwiowe prostokątne.  
Od W jedno okno na parterze, obok osobno zadaszony dwuspadowo duży ganek z wejściem od północy, a w od zachodu jedno duże okno. Na tej elewacji na parterze również brama wjazdowa do garażu oraz wejście małe do garażu. Na poddaszu cztery osie, z czego jedna to maleńkie okno nad gankiem.  
Od E po trzy osie.  
Od S kiedyś istniała stodoła, obecnie wolny plac.  
Od N dostawiony budynek obory.  
Budynek otynkowany.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne (w tym wartość dawności).

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.  
Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek  
22.02.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków



<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>KAPLICA w zespole cmentarza ewangelickiego, ob. komunalnego</b>		2. Czas powstania <b>4 ćw. XIX w.</b>	<b>ŁĘGOWO</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
 <p>Budynek, widok od N</p>  <p>Budynek, widok od SW</p>			Łęgowo (dz. nr ewid. 123/1)
			5. Przynależność administracyjna
 <p>Budynek, widok od NW</p>			Województwo <b>LUBUSKIE</b> Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b> Gmina <b>SULECHÓW</b>  6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiono w 4 ćw. XIX wieku.

Znajduje się w ogrodzonej części zespołu cmentarza ewangelickiego, obecnie komunalnego, w jej S części przyległej bezpośrednio do ulicy.

Wejście do kaplicy od N, od cmentarza.

Murowany z czerwonej cegły. Budynek z dachem wielospadowym. Wybudowany w stylu eklektyzmu. Obecnie budynek pokryty jasną elewacją tynkową, choć część fundamentowa, naroża, ślepe arkady, pilastry wejścia oraz inne drobne detale architektoniczne pomalowano kontrastowym kolorem, co uwypukla całą złożoność bryły i jej podziały od frontu. Okna boczne posiadają płyciny podokienne.

Od strony wejścia pośrodku drzwi, które są oddzielone od okien ślepymi arkadami.

Bok południowy rozdzielony symetrycznie pilastrami na całej szerokości oraz w narożach.

Wartość budynku stanowi wchodzenie w skład zespołu cmentarza, jego przeszłość, funkcja, a także ogólny wygląd zewnętrzny.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek  
26.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>KOŚCIÓŁ w zespole kościoła par. p.w. św. Stanisława Biskupa</b>		2. Czas powstania <b>1929-1930 r.</b>	<b>ŁĘGOWO</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Łęgowo 48 (dz. nr ewid. 123/2)
			5. Przynależność administracyjna
			6. Formy ochrony
			<p>Województwo <b>LUBUSKIE</b></p> <p>Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b></p> <p>Gmina <b>SULECHÓW</b></p>
<p>Kościół, widok od N</p> <p>Kościół, widok od SW</p> <p>Kościół, widok od W</p>			

8. Historia, opis i wartości

Kościół położony w centralnej części wsi przy krzyżowce dróg na Sulechów, Klepsk, Buków. Kościół orientowany.

Został zbudowany w latach 1929-1930.

Murowany, z kamienia w fundamentowej partii, a powyżej czerwonej cegły. Budynek na rzucie prostokąta z kwadratową w planie wieżą od W i poligonalnie zamkniętym, węższym od korpusu nawowego prezbiterium od E. Od E przylegają do prezbiterium prostokątne w planie zakrystie dostępna z wnętrza kościoła (od W). Wieża zakończona czterobocznym okapem.

Wieża murowana znajduje się w osi dłuższej kościoła, kilkukondygnacyjna z trzema okienkami na każdej kondygnacji (od W, S i N). W wieży wejście główne do świątyni.

Po obu stronach wejścia głównego znajdują się dwa okna. W elewacji północnej i południowej układ okien taki sam (od N dodatkowo małe okno i w połączeniu okiennej świetlik).

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek  
21.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>LAMUS w zespole pałacowo-folwarcznym</b>		2. Czas powstania <b>ok 1870 r.</b>	<b>ŁĘGOWO</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
 <p data-bbox="212 1077 459 1101">Budynek, widok od NE</p> <p data-bbox="929 1540 1176 1564">Budynek, widok od NW</p> 			Łęgowo (dz. nr ewid. 384/3)
			5. Przynależność administracyjna  Województwo <b>LUBUSKIE</b>  Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b>  Gmina <b>SULECHÓW</b>
			6. Formy ochrony  Rejestr zabytków nr: 3192 z 21.10.1982 r.

Budynek postawiony ok 1870 r., nieprzebudowany, rozbudowany zapewne w okresie międzywojennym. Pierwotna funkcja nie jest znana, być może była to piekarnia z magazynem na piętrze i poddaszu z windą w centralnej części budynku. Obecnie pełni rolę magazynu, choć rzadko używanego ze względu na zagrożenie katastrofą budowlaną. Budynek na planie litery T, niepodpiwniczony, piętrowy z poddaszem. Fundamenty z kamienia polnego i cegły. Ściany z kamienia polnego, cegły i drewna. Dolne partie i mury parteru z łamanego kamienia i cegły. Ceglane naroża oraz obramowania i nadproża otworów okiennych i drzwiowych. Ściany piętra szachulcowe z polami drewnianej konstrukcji wypełnionymi cegłą i otynkowanymi. Jedynie zachodnia ściana piętra z cegły. Ściany poddasza szachulcowe, częściowo z zewnątrz oszalowane deskami. W północno-zachodniej części kiedyś ceglana dobudówka, obecnie całkowicie rozebrana. Ściany od wewnątrz otynkowane. Dach wielospadowy kryty dachówką ceramiczną. Otwory okienne i drzwiowe w murowanych partiach ścian ujęte ceglanymi obramowaniami, przesklepione ceglanymi, łukowymi, odcinkowymi nadprożami. Otwory w ścianach szachulcowych prostokątne, wkomponowane w drewniany szkielet konstrukcji. Elewacje pierwotnie w dolnych partiach otynkowane. Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne (w tym wartość dawności).

Ogólnie stan zachowania bardzo zły. Większość budynku już wewnątrz traci swoją stabilną konstrukcję, a dach zapada się lub obsuwają się dachówki. Także strop jest w bardzo złym stanie. Wymaga prac konserwacyjnych w stopniu kapitalnym.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek  
23.02.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>OBORA w zespole pałacowo-folwarcznym, ob. budynek gospodarczy</b>		2. Czas powstania <b>k. XIX w.</b>	<b>ŁĘGOWO</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  <p>Budynek, widok od NW</p> </div> <div style="width: 45%;">  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="width: 45%;">  <p>Budynek, widok od NE</p> </div> <div style="width: 45%;"></div> </div>			<p>Łęgowo 53 (dz. nr ewid. 402)</p> <hr/> <p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>Województwo <b>LUBUSKIE</b></p> <p>Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b></p> <p>Gmina <b>SULECHÓW</b></p> <hr/> <p>6. Formy ochrony</p> <p>Rejestr zabytków nr: 3192 z 21.10.1982 r.</p>

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony w k. XIX w., pierwotnie pełnił funkcję budynku inwentarskiego oraz chlewni, później gruntownie przebudowany.

Murowany z kamienia i cegły, parterowy z wysokim poddaszem. Dach dwuspadowy, dachówka ceramiczna.

Od podwórza obecnie wrota przerobione na płasko zakończoną bramę z małym wejściem w środku. Obok niej przerobione na płasko zakończone okno, pierwotnie łukowo. Bliżej południowej części trzy okna łukowo zakończone, między nimi drzwi. Na poddaszu cztery okienka, między którymi pośrodku wrota jednoskrzydłe tworzące jakby lukarnę.

Na elewacji wschodniej sześć osi parteru z czego jedna to drzwi wejściowe. Na poddaszu pięć osi.

Budynek otynkowany.

Od S i N graniczy z innymi budynkami.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne (w tym wartość dawności).

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry.

Wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

**mgr Edyta A. Marek**  
22.02.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków



<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>OBORA Z GOŁĘBNIKIEM w zespole pałacowo-folwarcznym</b>		2. Czas powstania <b>4 ćw. XIX w.</b>	<b>ŁĘGOWO</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
 <p>Budynek, widok od S</p>   <p>Budynek, widok od SE</p>			<p>Łęgowo (dz. nr ewid. 387/2, 394, 395)</p> <hr/> <p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>Województwo <b>LUBUSKIE</b></p> <p>Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b></p> <p>Gmina <b>SULECHÓW</b></p> <hr/> <p>6. Formy ochrony</p> <p>Rejestr zabytków nr: 3192 z 21.10.1982 r.</p>

Budynek postawiony w 4 ćw. XIX w., pierwotnie pełnił funkcję budynku inwentarskiego oraz wieży zegarowej. Nie przebudowany dotrwał do 1945 r. Później częściowo nieużywany zaczął popadać w ruinę, co obecnie jest faktem. Już w latach '70 XX w. zaczęto rozbierać jego elementy. Do dziś zachowało się zachodnie skrzydło, centralna część oraz mury obwodowe. Budynek na planie wydłużonego prostokąta. Ściany murowane z cegły i łamanego kamienia polnego na zaprawie wapiennej. Z cegieł wykonane naroża, obramowanie okien, drzwi i wrót, górne partie ścian szczytowych i podłużnych, mury ryzalitu frontowego oraz wieża i ściany wewnętrzne. Z kamienia murowane dolne partie muru obwodowego. Obecnie budynek pozbawiony wyższych części oraz całego zadaszenia, zatem jedynie informacje na ten temat można uzyskać z archiwum z którego wynika, że dach dwuspadowy, nakryty papą, a wieży podbity blachą na deskowaniu. Otwory okienne, drzwiowe i wrota w kamiennych partiach ujęte w ceglane obramowania. Wszystkie otwory przesklepione ceglanymi nadprożami. Wrota w ścianie południowej zamknięte nadprożami łukowymi, odcinkowymi. Drzwi, drzwi poddasza oraz wszystkie okna parteru i okna piętra w ryzalicie frontowym przesklepione nadprożami łukowymi, nieomal prostymi. Okienka w górnej partii wieży zamknięte półkoliście. Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne (w tym wartość dawności).

Ogólnie stan zachowania bardzo zły. Większość budynku już nie istnieje lub tylko w partii fundamentowej.

Wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek  
22.02.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>OFICYNA w zespole pałacowo-folwarcznym</b>		2. Czas powstania <b>1 ćw. XIX w.</b>	<b>ŁĘGOWO</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			<p>Łęgowo 54/55 (dz. nr ewid. 143)</p>
<p>Budynek, widok od s</p> <p>Budynek, widok od W</p> 			5. Przynależność administracyjna
			<p>Województwo <b>LUBUSKIE</b></p> <p>Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b></p> <p>Gmina <b>SULECHÓW</b></p>
			6. Formy ochrony
			<p><b>Rejestr zabytków:</b> <b>Nr 3192 z dnia 21.10.1982 r.</b></p>

Zespół folwarczny w Łęgowie w obecnej postaci powstał mimo, że istniał już wcześniej, w 1 poł. XIX w., a ostatecznie ukształtowany w 4 ćw. XIX w. i 1 ćw. XX w. Oficyna została zbudowana zapewne w 1 ćwierci XIX wieku, być może jako dwór, a po zbudowaniu pałacu przekształcona. Wielokrotnie przebudowywana, w znacznym stopniu zmieniona; zachowała jednak pierwotne rozwiązanie konstrukcyjne i dawne elementy formy. Budynek wzniesiony został na rzucie prostokąta.

Fundamenty i ściany piwnic murowane z kamienia polnego i z cegły. Częściowo podpiwniczony, piętrowy z wysokim poddaszem. Pokrycie dachu: ceramiczna dachówka na dachu dwuspadowym z naczółkami. Elewacje podłużne, wejściowe, sześćoosiowe, rozczłonkowane gzymsami międzykondygnacyjnymi i podokapowymi. Elewacja tylna (zach.) silnie przekształcona. Elewacja szczytowa (płd) nie przebudowana, symetryczna, pięcioosiowa, z oknami ujętymi w opaskowe obramowania; podzielona dwoma gzymsami międzykondygnacyjnym i gzymsem parapetowym. Elewacja szczytowa (pn.) pierwotnie zapewne identyczna jak pd.; obecnie przebudowana, czteroosiowa, z zamurowaną częścią okien i z częściowo skutymi gzymsami. Otwory okienne i drzwiowe prostokątne, przesklepione prostymi, ceglanymi, pseudołukowymi nadprożami; tylko drzwi w elewacji wsch, przesklepione półkoliście. Ściany obustronnie otynkowane.

Wartością budynku są jego cechy historyczne.

Ogólnie stan zachowania zły.

Wymaga prac konserwacyjnych.

mgr Edyta A. Marek  
26.10.2022 r.

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>OWCZARNIA w zespole pałacowo-folwarcznym, ob. magazyn</b>		2. Czas powstania <b>k. XIX w.</b>	<b>ŁĘGOWO</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
 			<p>Łęgowo (dz. nr ewid. 384/3, 385/3, 386/1)</p> <p>.</p>
<p>Budynek, widok od S</p> 			5. Przynależność administracyjna
<p>Budynek, widok od S</p>			<p>Województwo <b>LUBUSKIE</b></p> <p>Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b></p> <p>Gmina <b>SULECHÓW</b></p> <p>6. Formy ochrony</p>

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony w k. XIX w., jako owczarnia, następnie w niewielkim stopniu przebudowany służył jako chlewnia, obecnie magazyny. Budynek na planie wydłużonego prostokąta, niepodpiwniczony, parterowy z wysokim magazynowym poddaszem.

Ściany z cegły i ciosanego kamienia polnego na zaprawie wapiennej. Z cegły naroża budynku, obramowania otworów, gzymsy, oba szczyty oraz pseudoryzaloty w elewacji południowej. Kamienne pozostałe części murów. Ściany od wewnątrz otynkowane. Dach dwuspadowy nakryty dachówką ceramiczną, z trzema osobnymi, małymi daszkami nad szczytami w elewacji południowej. Otwory okienne i drzwiowe przesklepione nadprożami. Wrota nadprożami łukowymi, odcinkowymi. Okna zamknięte półkoliście, dwie arkady w środkowym pseudoryzalocie w elewacji południowej półkoliste. Elewacje wzdłużne zwieńczone podokapowymi, profilowanymi gzymsami ceglany. Elewacja frontowa, południowa nieomal symetryczna piętnastoosiowa z płytkim trójosiowym pseudoryzalitem na osi, rozczłonkowany lizenami, zwieńczony szczytem z niską, przysadzistą sterczyną.

Budynek nieotynkowany, pierwotnie otynkowane szczyty wschodni i zachodni oraz pseudoryzaloty w elewacji południowej. Elewacje szczytowe analogiczne.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne (w tym wartość dawności).

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek  
23.02.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>PAŁAC w zespole pałacowo-folwarcznym</b>		2. Czas powstania <b>4 ćw. XIX w.</b>	<b>ŁĘGOWO</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Łęgowo (dz. nr ewid. 144)
<p>Budynek, widok od N</p> <p>Budynek, widok od SW</p> 			5. Przynależność administracyjna
			<p>Województwo <b>LUBUSKIE</b></p> <p>Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b></p> <p>Gmina <b>SULECHÓW</b></p> <p>6. Formy ochrony</p> <p><b>Rejestr zabytków: Nr 3192 z dnia 21.10.1982 r.</b></p>

8. Historia, opis i wartości

Zespół folwarczny w Łęgowie w obecnej postaci powstał mimo, że istniał już wcześniej, w 1 poł. XIX w., a ostatecznie ukształtowany w 4 ćw. XIX w. i 1 ćw. XX w. Obecnie budynki inwentarskie, gospodarcze i mieszkalne użytkowane są przez indywidualnych właścicieli.. Mieścił się tam też Państwowy Ośrodek Szkolno Wychowawczy. Na przełomie lat 80-tych i 90-tych miał miejsce pożar, a po pałacu pozostały tylko mury. Pałac został wzniesiony jako budowla 2 kondygnacyjna, w całości podpiwniczona z częściowo użytkowanym poddaszem, na rzucie wydłużonego prostokąta o wymiarach 16.30 x 27.60 m , w układzie trzy traktowym (z korytarzem wewnętrznym na całej długości). Pałac wzniesiony na planie prostokąta, dwukondygnacyjny, podpiwniczony z doświetlonym poddaszem. Bryła została urozmaicona ryzalitami oraz klatką schodową dostawioną do elewacji bocznej. Fasada dziewięciosiowa podkreślona na odcinku trzech środkowych osi ryzalitem z wejściem głównym poprzedzonym gankiem. Elewacja przeciwległa parkowa zakomponowana analogicznie. Ryzalit zamknięty tympanonem zwieńczonym antefiksami oraz ozdobiony kartuszem herbowym. Podział horyzontalny został poprowadzony gzymsami międzykondygnacyjnymi. Otwory okienne prostokątne, rozstawione symetrycznie. Wyjątkiem są otwory zamknięte łukowo, przeprowadzające elewację wykusza. Wartością budynku są jego cechy historyczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Obecnie pozostały mury pałacu, które nie zabezpieczone, zwłaszcza nie przykryte dachem. Ogólnie stan zachowania słaby. Wymaga prac konserwacyjnych w stopniu podstawowym. Remont kapitalny.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek  
26.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków



<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>PLEBANIA w zespole kościoła par. p.w. św. Stanisława Biskupa</b>		2. Czas powstania <b>4 ćw. XIX w.</b>	<b>ŁĘGOWO</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			<b>Łęgowo 48 (dz. nr ewid. 123/2)</b>
<p>Plebania, widok od S</p>			
			
<p>Plebania, widok od N</p>			5. Przynależność administracyjna
			Województwo <b>LUBUSKIE</b>
			Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b>
<p>Plebania, widok od E</p>			Gmina <b>SULECHÓW</b>
			6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiono w 4 ćw. XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły, obecnie elewacja otynkowana. Dach wielospadowy z dachówką ceramiczną.

Od E w partii parteru w głównej bryle trzy okna oraz dwa w lekko wysuniętej części. Tam też ganek murowany z wejściem od E i dwoma oknami, z dachem osobnym, pulpitowym. Ganek przylega do ryzalitu w którym dwa okna rozdzielone lizeną (lizeny też po bokach tych okien). Na poddaszu jedynie w ryzalicie dwa okna i nad nimi oculus. Okna w ryzalicie flankowane pilastrami. Naroża ujęte pilastrami wyźwigniętymi ponad poziom okapów w formie niskich sterczyn

Na boku N ganek murowany z dachem pulpitowym, trzema oknami i wejściem od W. na tym boku na poddaszu jedno okno.

Od W siedem okien, z czego jedno w cofniętej części tego boku.

Między drugim i trzecim oknem wejście nisko omurowane.

Od S jedno okno na poddaszu.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek  
21.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>POMNIK upamiętniający poległych w czasie I Wojny Światowej</b>		2. Czas powstania <b>1918 r.</b>	<b>ŁĘGOWO</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
 <p>Pomnik, widok od N</p> <p>Pomnik, widok od N</p>			Łęgowo (dz. nr ewid. 77/1)
			5. Przynależność administracyjna  Województwo <b>LUBUSKIE</b>  Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b>  Gmina <b>SULECHÓW</b>
			6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartości

Pomnik został wzniesiony w 1918 r. na pamiątkę mieszkańców wsi, którzy zginęli w czasie I Wojny Światowej.

Pomnik znajduje się w zagajniku w centralnej części wsi, tuż obok skrzyżowania dróg prowadzących do Bukowa i Sulechowa. Po przeciwnej stronie drogi znajduje się park pałacowy.

Pomnik znajduje się na betonowym postumencie. Ustawiony jest frontem w stronę północną.

Pomnik ustawiony pomiędzy betonowymi słupkami, które kiedyś były połączone łańcuchem, tworząc zagrodzenie przestrzeni pomnika. Przed nimi po bokach dwa niższe słupy i jeszcze wcześniej dwa kamienie polne. Do samego pomnika prowadzą płyty betonowe.

Na granitowym kamieniu znajduje się ikona krzyża maltańskiego w otoku, zaś poniżej daty 1914 i 1918. Pod nimi informacja wykuwana czcionką gotycką, w języku niemieckim, informująca o piętnastu zmarłych (imiona i nazwiska). Pod tą listą apokryf.

Wartością pomnika są jego cechy historyczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Teren wokół pomnika zadbany, porośnięty niską trawą, widocznie koszoną.

Wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek  
26.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>SALA WIEJSKA</b>		2. Czas powstania <b>ok 1900 r.</b>	<b>ŁĘGOWO</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			<p>Łęgowo 11 (dz. nr ewid. 113/6) Uwaga! W gison Sulechów jako nr 10a.</p>
			5. Przynależność administracyjna
			Województwo <b>LUBUSKIE</b>
			Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b>
			Gmina <b>SULECHÓW</b>
			6. Formy ochrony

Budynek, widok od E

Budynek, widok od S

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony ok 1900 r.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem skierowany na osi SW-NE. Parterowy, z poddaszem, dach dwuspadowy, nakryty papą.

Stolarka okienna wymieniona.

Od S dwie niskie dobudówki z czego jedna z wysokim kominem i tam okno od SE

Elewacja E trójosiowa i pod szczytem duży oculus.

Otynkowany. Okna na bryle głównej wysokie, zakończone w łuk.

Nad oculusem zdobiona forma w tynku.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania bardzo dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

**mgr Edyta A. Marek**  
17.04.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>STAJNIA w zespole pałacowo-folwarcznym, ob. magazyn</b>		2. Czas powstania <b>k. XIX w.</b>	<b>ŁĘGOWO</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;">  <p>Budynek, widok od NW</p> </div> <div style="width: 30%;">  </div> <div style="width: 30%;">  <p>Budynek, widok od NE</p> </div> </div>			<p>Łęgowo 53 (dz. nr ewid. 396, 402)</p> <hr/> <p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>Województwo <b>LUBUSKIE</b></p> <p>Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b></p> <p>Gmina <b>SULECHÓW</b></p> <hr/> <p>6. Formy ochrony</p> <p>Rejestr zabytków nr: 3192 z 21.10.1982 r.</p>

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony w k. XIX w., pierwotnie pełnił funkcję stajni, później przebudowany, obecnie służy jako magazyn. Pomimo przebudowy budynek zachował pierwotną formę zewnętrzną.

Budynek na planie prostokąta, niepodpiwniczony, parterowy z wysokim poddaszem

Fundamenty i część cokołowa z kamienia polnego i cegły. Ściany murowane z bloczków – cegieł żwirowo-cementowych oraz cegły pełnej. Z cegły również obramowania i nadproża okien i wrot oraz naroża i gzymsy. Ściany od wewnątrz tynkowane. Dach dwuspadowy z dachówką ceramiczną. Otwory okienne, drzwiowe i wrota przesklepione ceglanymi, łukowymi, odcinkowymi nadprożami. Większość okien bez stolarki okiennej.

Elewacje nietynkowane. Jedynie południowa część elewacji zachodniej, za ogrodzeniem otynkowana. Elewacje wschodnia i zachodnia zwieńczone pasem szerokiego gzymsu. Elewacja zachodnia 6-osiowa z głównymi wrotami oraz parą drzwi w części południowej, za ogrodzeniem. Elewacja wschodnia 7-osiowa z tylnym wejściem do głównej części budynku. Elewacja północna z dwoma symetrycznie rozłożonymi wywietrznikami na parterze, a na poddaszu małe okno.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne (w tym wartość dawności).

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry.  
Wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek  
22.02.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków



<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>ZAJAZD, ob. dom</b>		2. Czas powstania <b>4 ćw. XIX w.</b>	<b>ŁĘGOWO</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Łęgowo 10 (dz. nr ewid. 113/3)
<p>Dom, widok od N</p> 			5. Przynależność administracyjna
<p>Dom, widok od E</p>			6. Formy ochrony
			Województwo <b>LUBUSKIE</b> Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b> Gmina <b>SULECHÓW</b>

Budynek postawiono w 4 ćw. XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły, obecnie elewacja otynkowana. Dach wielospadowy z dachówką ceramiczną.

Od E trzy osie oraz pośrodku ryzalit z osobnym dachem dwuspadowym. Druga oś parteru od południa to wejście boczne po dwóch stopniach, zadaszone i zabezpieczone frontalnie pleksi, zaś po bokach także konstrukcja metalowa z pleksi. Pierwsza oś parteru od północy to blenda. W parterowej części ryzalitu jedna oś, zaś na poddaszu dwie osie. W poszyciu dachu jeden świetlik.

Na boku N pięć osi parteru (jedna jako blenda) i pośrodku ryzalit z wejściem i z osobnym dachem wielospadowym. Na poddaszu sześć osi i pośrodku w ryzalicie dwie osie. W poszyciu dachu trzy świetliki. W przyziemiu cztery symetrycznie rozłożone okienka.

Od W jedna oś na parterze (zamurowana) i dwie na poddaszu, a nad nimi symetrycznie oculus.

Otwory okienne i drzwiowe z listwami, część ze zwornikami oraz naczółkami. Płyciny podokienne, gzymsy międzypietrowe i koronacyjny. Pilastry przy niektórych otworach i w narożach.

Od frontu, na parterze prawdopodobnie istniała jednakowa ilość okien poza ryzalitem o czym świadczą naczółki po zachodniej stronie elewacji oraz to, że okna dziś tam istniejące nie posiadają zworników i płycin podokiennych. Podobnie mogła zostać przerobiona parterowa część elewacji wschodniej.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne.

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

mgr Edyta A. Marek  
24.02.2023 r.

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>SPICHLERZ w zespole pałacowo-folwarcznym</b>		2. Czas powstania <b>1 poł. XIX w.</b>	<b>ŁĘGOWO</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym		4. Adres	
			
Spichlerz, widok od E		5. Przynależność administracyjna	
		<p>Województwo <b>LUBUSKIE</b></p> <p>Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b></p> <p>Gmina <b>SULECHÓW</b></p>	
Spichlerz, widok od E		6. Formy ochrony	
		Rejestr zabytków: nr 3192 z dnia 21.10.1982 r.	

8. Historia, opis i wartości

Nie jest znana data budowy spichlerzu, jednak konstrukcja i forma architektoniczna wskazują, że powstał zapewne w 1 poł. XIX w. Posiadał skromne cechy klasycystyczne. Zbudowany na planie prostokąta. Do lata '60 XX w. przetrwał w nieomal niezmienionej formie, później nieużytkowany popadał w ruinę. Obecnie nie posiada zadaszenia, ani stropu, który mógłby chronić zachowane wnętrze przed destrukcją. Fundament i ściany piwnic oraz ściany do dziś zachowane z cegły czerwonej i ciosanego kamienia polnego na zaprawie wapiennej. Otwory okienne i drzwiowe prostokątne i kwadratowe, zamknięte ceglany, prostymi, pseudołukowymi nadprożami. Główne wrota w elewacji zachodniej przesklepione nadprożem ceglany, łukowym, odcinkowym. Większość okien pozbawiona stolarki, zamurowana

Wartość tego parku to przede wszystkim cechy historyczne oraz dendrologiczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania zły, ruina.  
Wymaga prac konserwacyjnych kapitalnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek  
30.03.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>ALEJA przy drodze Łęgowo-Sulechów</b>		2. Czas powstania <b>pocz. XX w.</b>	<b>ŁĘGOWO</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Aleja, widok od W</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Aleja, widok od S</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Aleja, widok od S</p> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  </div>			<p>Łęgowo - Sulechów (dz. nr ewid. 10/1, 23)</p>
			5. Przynależność administracyjna
			6. Formy ochrony
			<p>Województwo <b>LUBUSKIE</b></p> <p>Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b></p> <p>Gmina <b>SULECHÓW</b></p>

8. Historia, opis i wartości

Aleja powstała na pocz. XX wieku

Znajduje się po obu stronach drogi prowadzącej z Łęgowa do Sulechowa

Składa się z dużych, „wiekowych” drzew głównie lip, robinii oraz klonów.

Wartość alei stanowi wchodzenie w skład starej drogi prowadzącej do majątków zarządzanych przez właścicieli wiosek, jego przeszłość, funkcja, a także ogólny wygląd zewnętrzny.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

**mgr Edyta A. Marek**  
26.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>BUDYNEK GOSPODARCZY w zagrodzie nr 37</b>		2. Czas powstania <b>XIX/XX w.</b>	<b>ŁĘGOWO</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  <p>Dom, widok od S</p> </div> <div style="width: 45%;">  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 45%;">  <p>Dom, widok od W</p> </div> </div>			<p>Łęgowo 37 (dz. nr ewid. 117/1) Uwaga! – budynki tej zagrody obecnie nie posiadają numeru, a nr 37 znajduje się na działce obok – 117/2</p> <hr/> <p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>Województwo <b>LUBUSKIE</b></p> <p>Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b></p> <p>Gmina <b>SULECHÓW</b></p> <hr/> <p>6. Formy ochrony</p>

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony XIX/XX wieku.

Murowany, z czerwonej i białej cegły (pasy naprzemianległe, zaś w narożach tylko czerwona cegła) oraz desek oraz fundamentem ceglano-kamiennym, z poddaszem, dłuższym bokiem równoległe do podwórza.

Dach dwuspadowy, nakryty dachówka ceramiczną. Budynek obecnie posiada otwory okienne jako blendy

Elewacje nieotynkowane – jedynie południowa ceglana, pozostałe drewniane.

Elewacja zachodnia z wrotami dwuskrzydłymi oraz dobudowaną z cegły częścią, która jest zadaszonym wejściem z daszkiem dwuspadowym.

Elewacja południowa dwuosiowa na parterze i w przyziemiu, jednoosiowa na poddaszu.

Elewacja wschodnia z dobudowaną parterową częścią, drewnianą.

Od północy prawdopodobnie także dobudówka.

Otwory okienne i drzwiowe z nadprożami łukowymi i parapetami.

Gzymy międzykondygnacyjne.

Wartościującą cechą budynku jest pierwotne użytkowanie.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek  
24.02.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków



<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>CEGLANE OGRODZENIE w zespole folwarczym</b>		2. Czas powstania <b>k. XIX w.</b>	<b>ŁĘGOWO</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Łęgowo (dz. nr ewid. 205/4)
			5. Przynależność administracyjna
			6. Formy ochrony
Województwo <b>LUBUSKIE</b>			Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b>
Gmina <b>SULECHÓW</b>			



Mur, widok od SW



Mur, widok od N



8. Historia, opis i wartości

Mur powstał pod koniec XIX w. jako wjazd do zespołu folwarcznego od strony S. Znajduje się przy drodze prowadzącej do budynków założenia – przy drodze głównej przez wioskę.

Ma nieco powyżej 2 m wysokości i zbudowany jest z czerwonej cegły. Posiadają one zadaszenie z dachówek cementowych, daszek dwuspadowy i zdobniczą formę, którą cechą jest np. płycina i gzyms w koronkę. Od strony E mur jest połączony z murem kamiennym i metalową poręcz ogrodzenia, od strony W tylko poręcz.

Wartość tego muru to przede wszystkim cechy historyczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

**mgr Edyta A. Marek**  
17.04.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>DOM</b>		2. Czas powstania <b>pocz. XX w.</b>	<b>ŁĘGOWO</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Łęgowo 1 (dz. nr ewid. 185/6)
<p>Dom, widok od NE</p>  			5. Przynależność administracyjna  Województwo <b>LUBUSKIE</b>  Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b>  Gmina <b>SULECHÓW</b>
<p>Dom, widok od N</p>			6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony w pocz. XX wieku.

Murowany, z czerwonej cegły, z poddaszem, dłuższym bokiem równoległe do ulicy. Dach dwuspadowy, nakryty dachówką ceramiczną.

Budynek z fundamentem kamiennym, ale naroża i wyższe partie ceglane.

Budynek obecnie posiada wymienioną stolarkę okienną, ale na elewacji północnej na poddaszu dwa stare okienka z szybkami.

Dom posiada zdobienie w postaci gzymsu, który na dłuższej elewacji jest gzymsem podokapowym, na szczytowej międzypiętrowym. Okna z nadprożami łukowymi. Część okien z listwami bocznymi i górną.

Elewacje nieotynkowane, ale część południowa budynku z pomalowanymi ceglami. Najpewniej ma to wyznaczać wizualnie zewnętrzny podział budynku na dwóch właścicieli.

Oś wzdłużna 7-osiowa, szczytowa od północy na parterze jednoosiowa, na poddaszu dwuosiowa.

Wartościującą cechą budynku jest pierwotne użytkowanie.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania dobry.

Wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek  
23.02.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków