

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>	3. Miejscowość  <b>BRZEZIE K. SULECHOWA</b>
1. Nazwa <b>BUDYNEK GOSPODARCZY w zespole folwarcznym</b>	2. Czas powstania  <b>k. XIX w.</b>	

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

4. Adres

Brzezie k. Sulechowa, ul. Styki  
21 (dz. nr ewid. 140/4)



Budynek, widok od SW



Budynek, widok od S



Budynek, widok od S

5. Przynależność administracyjna

Województwo **LUBUSKIE**

Powiat **ZIELONOGÓRSKI**

Gmina **SULECHÓW**

6. Formy ochrony

**MPZP Nr: XVIII/163/2000**  
Z dnia 2000-07-11

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiono na przełomie XIX i XX wieku.

Murowany z czerwonej cegły. Budynek z dachem dwuspadowym, z dachówki ceramicznej. Stolarka okienna i drzwiowa dawniej wymieniona. Od strony S dobudowany mały obiekt, który być może jest trwale połączony z bryłą budynku. Także od N w późniejszym czasie dobudowany nowy budynek.

Na dłuższym boku czworo większych drzwi i jedno mniejsze oraz pięć małych okien i pod dachem jeszcze osiem otworów wentylacyjnych.

Od strony S pod dachem otwór drzwiowy.

Większość budynku od strony domu otynkowana, poza stroną S pod dachem.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek  
08.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>DOM</b>		2. Czas powstania <b>1 poł. XX w.</b>	<b>BRZEZIE K. SULECHOWA</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Brzezina k. Sulechowa, ul. Brzechwy 31 (dz. nr ewid. 38/2)
<p>Dom, widok od SE</p>  <p>Dom, widok od NE</p>  <p>Dom, widok od E</p> 			<p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>Województwo <b>LUBUSKIE</b></p> <p>Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b></p> <p>Gmina <b>SULECHÓW</b></p>
			<p>6. Formy ochrony</p> <p><b>MPZP:</b> Uchwała nr XXXVI/344/2006 z dnia 17.01.2006 r.</p>

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiono w 1 poł. XX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem w linii NW-SE. Budynek piętrowy, z poddaszem, z dachówką blaszaną, dach mansardowy wraz daszkiem jednospadowym ganeczku. Stolarka okienna wymieniona poza poddaszem.

Od E i W jedno okno na parterze, dwa na piętrze, jedno na poddaszu oraz dwa piwniczki.

Od N dwa okna, następnie osobno drzwi w ganeczku (pod schodach). W poszyciu dachu otwór okienny na piętrze.

Od strony W na parterze pięć mniejszych otworów wejściowych z czego jedno trwale zaślepione, dwa dwuskrzydłowe otwory wejściowe i dwa otwory okienne, które zapewne zostały przerobione. W części N tej strony budynku dobudowany ganeczek, otynkowany. Na kondygnacji sześć podwójnych świetlików oraz troje otworów wejściowych, z czego jedno większe.

Od strony S trzy okna piwniczki i parteru oraz jedno okno piętra w poszyciu dachu.

Budynek posiada fundament kamienny. Jest obecnie otynkowany.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek  
08.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>DOM</b>		2. Czas powstania <b>XIX/XX w.</b>	<b>BRZEZIE K. SULECHOWA</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Dom, widok od W</p> </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  <p>Dom, widok od E</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Dom, widok od ulicy Lema</p> </div> </div>			<p>Brzezino k. Sulechowa, ul. Lema 26 (dz. nr ewid. 79/9)</p>
			<p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>Województwo <b>LUBUSKIE</b></p> <p>Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b></p> <p>Gmina <b>SULECHÓW</b></p>
			<p>6. Formy ochrony</p> <p><b>MPZP:</b> Uchwała nr 0007.535.2018 z dnia 19 czerwca 2018 r.</p>

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony na przełomie XIX i XX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem ku działce. Dom parterowy, z poddaszem, z dachówką blaszaną, dach wielospadowy. Stolarka okienna wymieniona.

Od ulicy Lema po dwa okna na parterze i poddaszu. Od strony W na parterze układ: okno – drzwi – trzy okna i w nowym poszyciu dachowym pięć otworów okiennych. Od strony E na parterze sześć okien i jedno na poddaszu, zaś w poszyciu dachowym dodatkowo trzy otwory okienne.

Dom posiada fundament kamienny.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania bardzo dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

**mgr Edyta A. Marek**  
08.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>DOM</b>		2. Czas powstania <b>4 ćw. XIX w.</b>	<b>BRZEZIE K. SULECHOWA</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Brzezina k. Sulechowa, ul. Orkana 7 (dz. nr ewid. 72/3)
			5. Przynależność administracyjna  Województwo <b>LUBUSKIE</b>  Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b>  Gmina <b>SULECHÓW</b>
			6. Formy ochrony  <b>MPZP:</b> Uchwała nr 0007.535.2018 z dnia 19 czerwca 2018 r.
Dom, widok od S			Dom, widok od SW

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w 4 ćw. XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem ku działce. Dom parterowy, z poddaszem, z dachówką cementową, dach dwuspadowy. Stolarka okienna wymieniona.

Od działki po dwa okna na parterze, poddaszu i przyziemiu. Tam także ganek murowany z dachem jednospadowym, z oknem od S i wejściem od E.

Od strony S na parterze, poddaszu i przyziemiu dwa okna.

Od strony W na parterze dwa okna i trzy na poddaszu, zaś w partii przyziemia jedno okno i jeden wlot do kotłowni.

Od N do domu dobudowany obiekt gospodarczy.

Dom posiada fundament ceglany i elewację otynkowaną (partia przyziemia w innym kolorze).

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowalający.

Wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek  
16.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków



<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>DOM w zespole folwarcznym</b>		2. Czas powstania <b>XIX w.</b>	<b>BRZEZIE K. SULECHOWA</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Brzezie k. Sulechowa, ul. Styki 21 (dz. nr ewid. 140/4)
			5. Przynależność administracyjna  Województwo <b>LUBUSKIE</b>  Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b>  Gmina <b>SULECHÓW</b>
6. Formy ochrony  <b>MPZP Nr: XVIII/163/2000</b> <b>Z dnia 2000-07-11</b>			

Dom, widok od SE

Dom, widok od frontu

Dom, widok na SW

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w XIX wieku.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem do działki. Dom piętrowy, z poddaszem, z dachówką cementową, dach wielospadowy, od strony działki ryzalit. Stolarka okienna częściowo wymieniona.

Od ulicy Styki wejście boczne chronione drewnianym zadaszeniem oraz obiciem od strony południowej. Stan nie najlepszy, grozi zawaleniem. Na piętrze jedno małe okno, na poddaszu dwa.

Od frontu, od działki, na parterze. cztery okna i drzwi ze schodami w ryzalicie (tam także dwa okna). Na piętrze także cztery okna. Na piętrze w ryzalicie jedno okno od frontu i po bokach dwa mniejsze prowizorycznie zaślepione, zaś na bocznej, W ścianie jedno okno trwale zaślepione. Od strony E do domu dobudowany murowany ganek, którym także można wejść do budynku.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry.

Wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek  
08.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>DOM</b>		2. Czas powstania <b>XIX/XX w.</b>	<b>BRZEZIE K. SULECHOWA</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="212 598 884 1050">  </div> <div data-bbox="913 571 1198 1050">  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div data-bbox="212 1054 855 1517">  </div> <div data-bbox="913 1082 1563 1517">  </div> </div>			<p>Brzezcie k. Sulechowa, ul. Wańkowicza 11 (dz. nr ewid. 221/3)</p>
			5. Przynależność administracyjna
			6. Formy ochrony
			<p>Województwo <b>LUBUSKIE</b></p> <p>Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b></p> <p>Gmina <b>SULECHÓW</b></p> <p><b>MPZP Nr: XVIII/163/2000</b> Z dnia 2000-07-11</p>

Dom, widok od NE

Dom, widok od SE

Dom, widok od ulicy Wańkowicza

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony na przełomie XIX i XX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem ku ulicy Wańkowicza. Dom parterowy, z poddaszem, z dachówką blaszaną, dach wielospadowy. Stolarka okienna wymieniona.

Od ulicy dwa okna na parterze. Od strony S na parterze wejście do budynku, które obecnie jest łączone z przejściem do nowo postawionego garażu. Na poddaszu jedno okno. Od strony N na poddaszu także jedno okno.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania bardzo dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

**mgr Edyta A. Marek**  
08.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>DOM w zagrodzie</b>		2. Czas powstania <b>XIX/XX w.</b>	<b>BRZEZIE K. SULECHOWA</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="212 571 893 1034">  </div> <div data-bbox="920 571 1447 1034">  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div data-bbox="212 1034 893 1497">  </div> <div data-bbox="920 1034 1447 1497">  </div> </div>			<p data-bbox="1653 549 2074 638">Brzezina k. Sulechowa, ul. Wiejska 4 (dz. nr ewid. 227)</p> <hr/> <p data-bbox="1688 890 1928 911">5. Przynależność administracyjna</p> <p data-bbox="1630 970 1906 1002">Województwo <b>LUBUSKIE</b></p> <p data-bbox="1682 1043 1995 1075">Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b></p> <p data-bbox="1720 1123 1957 1155">Gmina <b>SULECHÓW</b></p> <hr/> <p data-bbox="1688 1246 1823 1267">6. Formy ochrony</p> <p data-bbox="1666 1299 2085 1401"><b>MPZP:</b> Uchwała nr XXXVI/344/2006 z dnia 17.01.2006 r.</p>
<p data-bbox="212 1038 416 1066">Dom, widok od SE</p> <p data-bbox="212 1501 405 1528">Dom, widok od N</p> <p data-bbox="981 1501 1173 1528">Dom, widok od E</p>			

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony na przełomie XIX i XX w.  
Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem ku ulicy Wiejskiej.  
Dom parterowy, z poddaszem, z dachówką ceramiczną, dach wielospadowy. Stolarka okienna wymieniona.  
Od ulicy pięć okien na parterze i jedno na poddaszu. Od strony E na poddaszu dwa okna. Od strony N na parterze układ: jedno duże okno – jedno małe okno – drzwi do których prowadzą schody – jedno okno, które prawdopodobnie zostanie zaślepienie.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania bardzo dobry.  
Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

**mgr Edyta A. Marek**  
08.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>OBORA w zespole folwarcznym</b>		2. Czas powstania <b>k. XIX w.</b>	<b>BRZEZIE K. SULECHOWA</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym		4. Adres	
			
Dom, widok od SE		Dom, widok od frontu	
		5. Przynależność administracyjna  Województwo <b>LUBUSKIE</b>  Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b>  Gmina <b>SULECHÓW</b>	
		6. Formy ochrony  <b>MPZP Nr: XVIII/163/2000</b> <b>Z dnia 2000-07-11</b>	

8. Historia, opis i wartości

Obora postawiona w k. XIX wieku.

Murowana, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem na linii S-N. Budynek piętrowy, z poddaszem, dach dwuspadowy, od strony N mała dobudówka z dachem jednospadowym. Stolarka okienna dawniej wymieniona.

Na dłuższym boku, na parterze, dwa małe otwory drzwiowe drewniane i dwa większe, metalowe i drewniane. Między drzwiami wplecione małe okna łukowo zakończone. Na wyższej kondygnacji trzy otwory drzwiowe, dwa okienne i trzy wykonane w bryle jako prześwity (wąskie).

Od strony N, na krótszym boku poza dobudówką duże drzwi drewniane oraz osobne zadaszenie drobnego sprzętu rolniczego. Pod dachem jedno małe okno.

Od strony S dobudowane nowe pomieszczenie.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

**mgr Edyta A. Marek**  
08.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków



<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>STAJNIA ZE STODOŁĄ w zagrodzie</b>		2. Czas powstania <b>XIX/XX w.</b>	<b>BRZEZIE K. SULECHOWA</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym		4. Adres	
 		<p>Brzezina k. Sulechowa, ul. Wiejska 24 (dz. nr ewid. 94/39)</p>	
<p>Dom, widok od SE</p> 		<p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>Województwo <b>LUBUSKIE</b></p> <p>Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b></p> <p>Gmina <b>SULECHÓW</b></p>	
<p>Dom, widok od N</p>		<p>6. Formy ochrony</p> <p><b>MPZP:</b> Uchwała nr XXXVI/344/2006 z dnia 17.01.2006 r.</p>	
		<p>Dom, widok od E</p> 	

Stajnia ze stodołą postawiona na przełomie XIX i XX w.  
Murowana, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem w linii N-S.  
Budynek parterowy, z poddaszem, z dachówką blaszaną, dach dwuspadowy. Stolarka okienna wymieniona.

Od S trzy okna na parterze (trwale zaślepione) i trzy podwójne świetliki na poddaszu (jedno ze środkowych prowizorycznie zaślepione). Nad środkowymi świetlikami okrągłe, trwale zaślepione okno. Na prawo od niego dwa małe okienka zaślepione, zaś na lewo jedno okienko także zaślepione.

Od strony W na parterze pięć mniejszych otworów wejściowych z czego jedno trwale zaślepione, dwa dwuskrzydłowe otwory wejściowe i dwa otwory okienne, które zapewne zostały przerobione. W części N tej strony budynku dobudowany ganeczek, otynkowany. Na kondygnacji sześć podwójnych świetlików oraz troje otworów wejściowych, z czego jedno większe.

Od strony E dobudowane wtórnie zadaszone werandy, świadczące, że przynajmniej część budynku pełni obecnie funkcję mieszkalną. Od tej strony widoczne na kondygnacji także podwójne świetliki w ilości co najmniej ośmiu oraz pojedynczy otwór wejściowy. W części N tej strony, podobnie jak od strony W widoczne przekształcenie budynku do funkcji mieszkalnej, co jest widoczne m.in. poprzez dwa otwory okienne na kondygnacji (ta część także otynkowana).

Budynek posiada fundament kamienny.

Ogólnie stan zachowania dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

mgr Edyta A. Marek  
08.10.2022 r.

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>BUDYNEK GOSPODARCZY</b>		2. Czas powstania <b>k. XIX w.</b>	<b>BRZEZIE K. SULECHOWA</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p>Budynek, widok od SE</p>  <p>Budynek, widok SW</p>			<p>Brzezina k. Sulechowa, ul. Wańkowicza 7 (dz. nr ewid. 222/10)</p>
			<p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>Województwo <b>LUBUSKIE</b></p> <p>Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b></p> <p>Gmina <b>SULECHÓW</b></p>
			<p>6. Formy ochrony</p> <p><b><u>MPZP Nr: XVIII/163/2000</u></b></p>

8. Historia, opis i wartości

Budynek gospodarczy postawiony w k. XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły i w górnej części drewniany, dłuższym bokiem skierowany na osi N-S. Parterowy, z poddaszem, dach dwuspadowy, dachówka ceramiczna. Stolarka okienna i drzwiowa wymieniona.

Od N dobudowana niższa część z dużymi wrotami.

Od E cztery osie wejść lub wrót z zakończeniami w łuk. Na poddaszu dwoje mniejszych wejść.

Od S po jednej osi na obu kondygnacjach.

Otynkowany.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek  
16.04.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>ALEJA</b>		2. Czas powstania <b>XIX/XX w.</b>	<b>BRZEZIE K. SULECHOWA</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="210 584 831 1002">  </div> <div data-bbox="857 571 1140 1002">  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div data-bbox="210 1002 416 1031">Aleja, widok od W</div> <div data-bbox="880 1002 1086 1031">Aleja, widok od W</div> </div> <div data-bbox="320 1031 1135 1538" style="margin-top: 10px;">  </div>			<p>Brzezina k. Sulechowa, ul. Słowackiego i Lema (dz. nr ewid. 251/5)</p>
			5. Przynależność administracyjna
			6. Formy ochrony
			<p>Województwo <b>LUBUSKIE</b></p> <p>Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b></p> <p>Gmina <b>SULECHÓW</b></p> <p><b>MPZP:</b> Uchwała nr XXXVI/344/2006 z dnia 17.01.2006 r. Uchwała nr 0007.535.2018 z dnia 19 czerwca 2018 r.</p>

8. Historia, opis i wartości

Aleja powstała na przełomie XIX i XX wieku  
Znajduje się ona po obu stronach ulicy Słowackiego i Lema.  
Składa się z dużych, „wiekowych” drzew głównie lipy.  
W alei pojawiają się drobne ubytki, co jest rzeczą naturalną.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowalający.  
Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

**mgr Edyta A. Marek**  
08.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>BUDYNEK GOSPODARCZY w zespole folwarcznym</b>		2. Czas powstania <b>k. XIX w.</b>	<b>BRZEZIE K. SULECHOWA</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Brzezie k. Sulechowa, ul. Styki 21 (dz. nr ewid. 140/4)
			5. Przynależność administracyjna  Województwo <b>LUBUSKIE</b>  Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b>  Gmina <b>SULECHÓW</b>
			6. Formy ochrony  <b>MPZP Nr: XVIII/163/2000</b> Z dnia 2000-07-11

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiono na przełomie XIX i XX wieku.

Mieszany – murowany z czerwonej cegły i dosztukowany deskami (część S i E), dłuższym bokiem na linii W-E Budynek z dachem dwuspadowym, z dachówki cementowej. Stolarka okienna dawniej wymieniona.

Od strony dościa do domu duże wejście do budynku, dwuskrzydłowe oraz obok niego mniejsze, oba drewniane. Nad nimi jeszcze jedno małe wejście. Pod dachem cała szerokość ściany

Od strony W, prawdopodobnie duże wejście zostało zamurowane (pustakami), obok niego małe okienko, a pod dachem mniejsze wejście.

Od strony S i E budynek otynkowany w części dolnej.

Fundament kamienny.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek  
08.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków



<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>BUDYNEK GOSPODARCZY w zagrodzie</b>		2. Czas powstania <b>XIX/XX w.</b>	<b>BRZENZIE K. SULECHOWA</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			
Budynek, widok od E		Budynek, widok od E	
			5. Przynależność administracyjna  Województwo <b>LUBUSKIE</b>  Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b>  Gmina <b>SULECHÓW</b>   6. Formy ochrony  <b>MPZP:</b> Uchwała nr XXXVI/344/2006 z dnia 17.01.2006 r.
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Brzezine k. Sulechowa, ul. Wiejska 4 (dz. nr ewid. 227)
			5. Przynależność administracyjna  Województwo <b>LUBUSKIE</b>  Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b>  Gmina <b>SULECHÓW</b>
6. Formy ochrony  <b>MPZP:</b> Uchwała nr XXXVI/344/2006 z dnia 17.01.2006 r.			

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiono na przełomie XIX i XX wieku.

Murowany z czerwonej cegły, dłuższym bokiem na linii S-N.

Budynek z dachem dwuspadowym, z dachówki ceramicznej.

Stolarka okienna dawniej wymieniona.

Od strony dojścia od podwórka kilka wejść większych lub mniejszych, być może z czasem przerabianych. Nad nimi na poddaszu dwa małe wejścia.

Nieotynkowany.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

**mgr Edyta A. Marek**  
08.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków