

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM OGRODNIKA w zespole dworsko-folwarcznym		2. Czas powstania pocz. XX w.	OKUNIN
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
 <p style="text-align: center;">Budynek, widok od SW</p>			Okunin 33 (dz. nr ewid. 6/23, 6/24)
 <p style="text-align: center;">Budynek, widok od W</p>			5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW
			6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartości

Budynek powstał w pocz. XX wieku. W latach 70 XX w. został powiększony o niską dobudówkę od strony północnej, zaś obecnie także od części południowej.

Murowany, z czerwonej cegły oraz w części cokołowej częściowo z polnego kamienia, ściany murowane na zaprawie cementowo-wapiennej. Dach dwuspadowy, obecnie z blachodachówką (w niej dwa świetliki) i cegłą ceramiczną. Na rzucie prostokąta, parterowy z poddaszem.

Obecnie od frontu na głównej bryle trzy osie okien, choć pierwotnie dwa większe okna, jedno mniejsze i wejście. Na przybudówce od północy pierwotnie okno, obecnie wejście i małe okienko. Tam dach dwuspadowy, choć pierwotnie balkonik z wejściem w bryle – obecnie zamienione na dwa okna pod szczytem. Na elewacji południowej pierwotnie po dwie osie, z czego później jedno okno parteru zamurowano, obecnie przybudówka z oknem od frontu. Na elewacji wschodniej pierwotnie cztery osie, a w poszyciu dachu szerokie trójokienne bawole oko.

Wartościującą cechą budynku jest wartość wynikająca z relacji pomiędzy zabytkiem, a otoczeniem,

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
30.03.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania 2 poł. XIX w.	OKUNIN
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p>Dom, widok od NW</p>  <p style="text-align: right;">Dom, widok od SE</p>			Okunin 37 (dz. nr ewid. 67)
			5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW
			6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w 2 poł. XIX w.

Murowany, z cegły, dłuższym bokiem na osi SW-NE. Dom parterowy, z poddaszem, z dachówką cementową, dach dwuspadowy. Stolarka okienna wymieniona dawniej.

Od frontu, północneg-zachowu dwie osie po bokach drewnianego ganeczku krytego dwuspadowym daszkiem. Wejście od strony NW, po bokach okienka. Ganek drewniany, ale na podmurówce z dwoma stopniami.

Na elewacji południowej dwie osie na parterze i jedna na poddaszu.

Na elewacji wschodniej trzy osie na parterze.

Wszystkie okna posiadają parapety murowane. Otynkowany. Gzyms międzypiętrowy na dłuższych bokach przechodzi w podokapowy. Szczyty w obramieniu.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne (w tym wartość dawności).

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
30.03.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM PRACOWNIKÓW KOLEI w zespole dworca kolejowego		2. Czas powstania XIX/XX w.	OKUNIN
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
 <p>Dom, widok od E</p>   <p>Dom, widok od NW</p>			<p>Okunin 39 (dz. nr ewid. 148/1)</p> <hr/> <p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>Województwo LUBUSKIE</p> <p>Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p>Gmina SULECHÓW</p> <hr/> <p>6. Formy ochrony</p>

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony XIX/XX w.

Murowany, z czerwonej cegły. Dom piętrowy, z poddaszem, z dachówką ceramiczną, dach wielospadowy. Stolarka okienna wymieniona w różnym czasie.

Od frontu w wysuniętej, ryzalitowej części klatka schodowa, w której na każdej kondygnacji jedna oś. Na parterze wejście. Powyżej wielopodziałowe. Na głównej bryle po trzy osie, z czego dwie środkowe jako wąskie okienka, jedno z nich na piętrze zamurowane.

W poszyciu dachu lukarna z daszkiem jednospadowym.

Na elewacji północnej po jednej osi na dwu kondygnacjach. W poszyciu dachu lukarna.

Na elewacji zachodniej trzy osie na parterze i piętrze, na poddaszu dwie osie.

Wszystkie okna posiadają układ prostokątny. Otynkowany w części górnej parteru i powyżej, zaś od cokołu w górę odsłonięta cegła, dzięki której widoczne, że otwory z pseudonadprożami łukowymi.

W tynku widoczne ornamenty drapane w układzie trzech fal.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne (w tym wartość dawności).

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
30.03.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DWORZEC KOLEJOWY w zespole dworca kolejowego, ob. dom		2. Czas powstania XIX/XX w.	OKUNIN
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
 <p data-bbox="212 1053 465 1077">Dworzec, widok od NE</p> <p data-bbox="952 1540 1198 1564">Dworzec, widok od SE</p>			<p data-bbox="1657 574 2056 606">Okunin 38 (dz. nr ewid. 148/2)</p> <hr/> <p data-bbox="1691 917 1926 933">5. Przynależność administracyjna</p> <p data-bbox="1624 997 1904 1029">Województwo LUBUSKIE</p> <p data-bbox="1680 1069 1993 1101">Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p data-bbox="1713 1149 1960 1181">Gmina SULECHÓW</p> <hr/> <p data-bbox="1680 1276 1825 1292">6. Formy ochrony</p>

8. Historia, opis i wartości

Dworzec postawiony XIX/XX w. przy linii kolejowej numer 357 Sulechów – Luboń koło Poznania.

Murowany, z czerwonej cegły. Piętrowy, z poddaszem, z dachówką ceramiczną, dach wielospadowy. Stolarka okienna wymieniona w różnym czasie.

Od wschodu w pseudoryzalitowej części klatka schodowa, w której na dwu kondygnacjach trzy wąskie, wysokie okna w układzie schodkowym. Pod szczytem okno w kształcie półksiężyca. Obok po dwie osie na dwu kondygnacjach. Wejście obecnie zadaszone od strony południowej, sąsiedniego, niskiego budynku.

Na elewacji północnej dwa okna po szczytem, zaś w partii przyziemia dobudowane (?) zadaszenie, jako składzik

Na elewacji północnej, która kiedyś była frontową, cztery osie na parterze i piętrze, na poddaszu jedna (w pseudoryzalicie). Wszystkie okna parteru oraz wejście zamurowane. Otynkowany częściowo, tworząc element dekoracyjny na modłę budynku szachulcowego. Gzymsy: cokołowy, międzykondygnacyjne, parapetowe. Okna z nadprożami łukowymi. Także w przyziemiu widoczne nadproża, wskazujące, że istnieją/ły okna piwniczne.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne (w tym wartość dawności).

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
30.03.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DWÓR w zespole dworsko-folwarcznym		2. Czas powstania ok. 1800 r., przebudowany w k. XIX w.	OKUNIN
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Okunin (dz. nr ewid. 6/2)
			5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW
			6. Formy ochrony Rejestr zabytków: nr 213 z dnia 27.03.1961 r.

Dwór, widok od NE

Dwór, widok od S

8. Historia, opis i wartości

Dwór postawiony w k. XVIII w., w k. XIX w. powiększony przez dodanie przybudówek od N i NE. Po wojnie majątek okuniński upaństwowiono a dwór wraz z zabudowaniami gospodarczymi użytkowało PGR. Już w roku 1959 odnotowano poważne pęknięcia w murach. W 1980 roku przeszedł w prywatne ręce, jednak nie był użytkowany. Spowodowało to zaniedbanie obiektu i w konsekwencji niezabezpieczony dwór został zrujnowany. Klasycystyczny, wzniesiony na planie wydłużonego prostokąta z mocno występującym ryzalitem od strony wschodniej i dobudówkami od północnego wschodu. Dwór piętrowy, nakryty był wysokim dachem mansardowym z lukarnami doświetlającymi użytkowe poddasze. Obecnie praktycznie dach nie istnieje. Piętrowy ryzalit na osi fasady ma formę portyku opiętego półkolumnami i zwieńczonego trójkątnym tympanonem. Elewacje głównego członu artykułowane są dużymi, prostokątnymi oknami rozmieszczonymi w siedmiu osiach. Fasada opracowana została bardziej bogato dzięki portykowi, stanowiącemu element wielkiego porządku, kontrastujący ze skromną architekturą dworu. Duże, prostokątne okna neoklasycystycznej dobudówki mają proste obramienia, parapety i nadproża. Pierwotny układ wewnętrzny, dwutraktowy z sienią na osi centralnej, uległ częściowemu zatarciu w końcu XIX wieku, gdy dostawiono północny aneks. Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania słaby, ruina.

Wymaga prac konserwacyjnych w podstawowym stopniu.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
31.03.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa OBORA w zespole dworsko-folwarcznym, ob. bukaciarnia		2. Czas powstania 4 ćw. XIX w.	OKUNIN
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
 <p style="text-align: right;">Budynek, widok od SW</p>			Okunin (dz. nr ewid. 6/5)
  <p style="text-align: center;">Okunin</p> <p>Budynek, widok od NE</p>			5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW
6. Formy ochrony			

8. Historia, opis i wartości

Budynek powstał w 4 ćw. XIX wieku, następnie w na przełomie XX/XXI wieku uległ lekkim zmianom architektonicznym.

Murowany, z czerwonej cegły na zaprawie wapiennej. Dach dwuspadowy, obecnie z blachodachówką. Na rzucie wydłużonego prostokąta, parterowy z wysokim poddaszem.

Drzwi, wrota, okna, blendy prostokątne, przesklepione ceglanymi, łukowymi nadprożami. Obecnie budynek od frontu i od północy otynkowany, niewidoczne okienka poddasza. Pierwotnie od frontu 13 osi z opilastrowanymi narożami, rozczłonkowany międzykondygnacyjnym gzymsem i podokapowym, profilowanym gzymsem oraz trzema pseudoryzalitami z których środkowy masywniejszy, ujęty czterema lizenami wyprowadzonymi ponad wieńczące gzymsy w formie czworobocznych sterczyn (w szczycie tego pseudoryzalitu, między dwoma gzymsami dwa ceglane krzyże, reliefowo wysunięte przed lico muru). Boczne pseudoryzalit ujęte w górnych swych partiach parami lizen zwieńczonych sterczynami.

Elewacja wschodnia 11-osiowa z rytmicznie rozmieszczonymi oknami parteru, ujęta parą narożnych lizen, podzielona międzykondygnacyjnym gzymsem i podokapowym, profilowanym gzymsem. Obecnie większość okien zamurowana.

Wartościującą cechą budynku jest wartość wynikająca z relacji pomiędzy zabytkiem, a otoczeniem,

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
30.03.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa OBORA w zespole dworsko-folwarcznym, ob. budynek gospodarczy		2. Czas powstania 4 ćw. XIX w.	OKUNIN
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  <p style="text-align: center;">Budynek, widok od NW</p> </div> <div style="width: 45%;">  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 45%;">  <p style="text-align: center;">Budynek, widok od W</p> </div> </div>			<p style="text-align: center;">Okunin (dz. nr ewid. 6/5)</p> <hr/> <p style="text-align: center;">5. Przynależność administracyjna</p> <p style="text-align: center;">Województwo LUBUSKIE</p> <p style="text-align: center;">Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p style="text-align: center;">Gmina SULECHÓW</p> <hr/> <p style="text-align: center;">6. Formy ochrony</p>

8. Historia, opis i wartości

Budynek powstał w 4 ćw. XIX wieku. W latach 80 XX w. został przebudowany ze względu na pożar do jakiego doszło w 1985 roku.

Fundamenty i dolne partie ścian do ceglanego fryzu międzykondygnacyjnego z kamienia polnego i cegły czerwonej. Na planie wydłużonego prostokąta. Górne partie ścian podłużnych, szczytowych, obramienia i nadproża okien oraz drzwi, a także komin murowane z cegły. Dach dwuspadowy, obecnie z płytami azbestowo-cementowymi i cegłą ceramiczną. Parterowy z poddaszem.

Otwory okienne i drzwiowe ujęte w ceglane obramowania, z ceglanymi łukowymi nadprożami. Dwa okienka w szczytach okrągłe.

Elewacje parami analogiczne, rozczłonkowane pasem profilowanego, ceglanego, międzykondygnacyjnego gzymsu. Elewacje podłużne zwieńczone płytkim gzymsem podokapowym. Elewacja południowa 11-osiowa, północna 9-osiowa z pięcioma oknami w części zachodniej rozmieszczonymi rytmicznie. Elewacje szczytowe symetryczne, nieomal identyczne, z parami okien poddasza, zaakcentowanymi odcinkami gzymsów powatrzających kształt nadproży i małymi okienkami w szczytach.

Wartościującą cechą budynku jest wartość wynikająca z relacji pomiędzy zabytkiem, a otoczeniem,

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
30.03.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa PARK w zespole dworsko-folwarcznym		2. Czas powstania 1 poł. XIX w., przekształcony w pocz. XX w.	OKUNIN
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Okunin (dz. nr ewid. 6/2)
			5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW 6. Formy ochrony

Park, widok od S

Park, widok od S

8. Historia, opis i wartości

Park został założony w 1 poł. XIX wieku, następnie przekształcony i powiększony w początku XX w. Wskazywał na to wiek i układ drzewostanu. Miał on charakter parku krajobrazowego, którego granicą jest bezimienny potok.

Wchodził on w skład zespołu dworsko folwarcznego, który istniał już zapewne w XVIII w.

Park założono na południe od dworu, którego relikty do dziś znajdują się w otoczeniu drzew.

Obecnie drzewostan nie jest wiekowy, przedstawia układ zupełnie rozproszony, samosiejkowy, liściasty, bez układu lub ewentualnych skupisk. Drzewa porośnięte zimozielonym bluszczem i gęstym poszyciem.

Wartościującą cechą parku jest wartość wynikająca z relacji pomiędzy zabytkiem, a otoczeniem,

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania słaby.

Wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
30.03.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa POMNIK ku czci ofiar I Wojny Światowej		2. Czas powstania l. 20 XX w.	OKUNIN
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Pomnik, widok od SE</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Pomnik, widok od S</p> </div> </div> <div style="margin-top: 10px;">  </div>			Okunin (dz. nr ewid. 95/2)
			5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW
			6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartości

Pomnik został wzniesiony w latach 20. XX w. na pamiątkę mieszkańców wsi, którzy zginęli w czasie I Wojny Światowej.

Pomnik ofiar I wojny światowej we wsi, znajduje się przy głównej drodze miejscowości, w pobliżu dawnej remizy strażackiej. Pomnik zachowany jest w swoim pierwotnym kształcie. W kamienną obudowę wmurowane są dwie tablice. Na górnej wymienione są osoby, które zginęły w czasie wojny wraz z datami śmierci. Na dolnej znajduje się napis: Walczyli i umarli dla niemieckiego ludu i ojczyzny (Sie kämpften u. starben fürs deutsche Volk u. Vaterland.).

Wartością pomnika są jego cechy historyczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Teren wokół pomnika zaniedbany, porośnięty niską trawą, widocznie koszona, ale ogólnie otoczenie sprawia wrażenie mało estetyczne.

Wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
26.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków


GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa REMIZA STRAŻACKA		2. Czas powstania XIX/XX w.	OKUNIN
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Okunin (dz. nr ewid. 94/1)
			5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW
			6. Formy ochrony



Remiza, widok od NE



Remiza, widok od SE



Budynek postawiono XIX/XX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dwukondygnacyjny. Dach dwuspadowy z dachówką ceramiczną, w północnej części wystawiona z niego wieża alarmowa o konstrukcji drewnianej, kwadratowej z otworami od wschodu. Od E wejście z nadprożem łukowym i wąskim naczółkiem powtarzającym układ nadproża. Obok wejścia otwór okienny. Na elewacji północnej po jednej osi na każdej kondygnacji.

Od S duże wrota dwuskrzydłem, nad nimi pseudołukowe nadproże. Pod szczytem dwa otwory wentylacyjne.

Gzyms międzypiętrowy, który przechodzi w gzyms podokapowy. Wszystkie otwory poza wrotami z nadprożami i/lub naczółkami oraz gzymsami parapetowymi. Obecnie wszystkie otwory poza wrotami zabite sklejką drewnianą.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne. Należy także zwrócić uwagę na wartości emocjonalne – wartość dawności i wartość symbolu.

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Wymaga prac konserwacyjnych.

mgr Edyta A. Marek
24.03.2023 r.

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa ŚWIETLICA, ob. sala wiejska		2. Czas powstania 2 poł. XIX w.	OKUNIN
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Okunin 23-23a (dz. nr ewid. 106/10, 105)
<p>Budynek, widok od SW</p>  <p>Budynek, widok od S</p>			5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW
			6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony w k. XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły, na planie litery L. Parterowy z poddaszem, dach wielospadowy z dachówką blaszaną. Stolarka okienna wymieniona w różnym czasie.

Od S na skrzydle wschodnim po trzy osie i pod szczytem dodatkowo oculus. Od W na tym skrzydle dwie osie i przechodzi ten bok w ganek na skrzydło północne. W ganku od S wejście oraz okno, a na elewacji W ganku jedno okno.

Od W na skrzydle północnym trzy osie parteru i jedna oś poddasza.

Elewacje otynkowane.

Gzyms podokapowy, który przechodzi na elewacji południowej skrzydła wschodniego w gzymy międzykondygnacyjny. Także tam szczyt w obramieniu. Okna zamknięte w łuk i z listwami dookołnymi na skrzydle wschodnim. Pod oknami tego skrzydła murowane gzymy, zaś pod pozostałymi parapety blaszane.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne (w tym wartość dawności).

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
31.03.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa STODOŁA w zagrodzie		2. Czas powstania k. XIX w.	OKUNIN
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Okunin 7 (dz. nr ewid. 128/4)
<p>Budynek, widok od NE</p>  <p>Budynek, widok od N</p>			5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW
			6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony w k. XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem na osi NW-SE. Parterowy, z poddaszem, z dachówką cementową, dach dwuspadowy. Stolarka okienna wymieniona dawniej.

Od frontu, północnego-wschodu układ: dwoje mniejszych drzwi, większe drzwi, małe okno, większe drzwi i drzwi od poziomu gruntu, a nad nimi małe okno. Między mniejszymi drzwiami para małych otworów wentylacyjnych. Na poddaszu jedno mniejsze drzwi, które przełamują gzyms międzykondygnacyjny. Tam też dwoje otworów wentylacyjnych w kształcie krzyża oraz dwoje mniejszych, jak na parterze.

Na elewacji północnej małe okno na parterze i para małych otworów wentylacyjnych. Na poddaszu drzwi wejściowe także przełamujące gzyms międzykondygnacyjny. Pod szczytem w układzie trójkątnym trzy otwory wentylacyjne w postaci krzyża. W przyziemiu mały otwór, obecnie zakryty.

Nieotynkowany.

Otwory posiadają nadproża łukowe ceglane.

Gzyms podokapowy i cokołowy oraz międzykondygnacyjny.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne (w tym wartość dawności).

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
31.03.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania XIX/XX w.	OKUNIN
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Okunin 3 (dz. nr ewid. 135/1)
<p data-bbox="210 1078 474 1104">Budynek, widok od NW</p> <p data-bbox="1070 1078 1330 1104">Budynek, widok od NE</p> 			<p data-bbox="1688 871 1928 896">5. Przynależność administracyjna</p> <p data-bbox="1630 954 1906 979">Województwo LUBUSKIE</p> <p data-bbox="1682 1027 1995 1053">Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p data-bbox="1720 1107 1957 1133">Gmina SULECHÓW</p>
			6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony XIX/XX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem skierowany na osi SW-NE. Parterowy, z poddaszem, dach dwuspadowy, nakryty blachodachówką. Stolarka okienna wymieniona.

Od N trzy osie parteru

Elewacja W i E analogiczne na obu kondygnacjach po jednej osi, z czego os E na parterze okno, od W wejście, obecnie zamurowane.

Otynkowany.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania bardzo dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
17.04.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

3. Miejscowość

1. Nazwa

BUDYNEK GOSPODARCZY w zagrodzie

2. Czas powstania

k. XIX w.

OKUNIN

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

4. Adres

Okunin 5 (dz. nr ewid. 130/5)



Budynek, widok od NW



Budynek, widok od NE

5. Przynależność administracyjna

Województwo **LUBUSKIE**

Powiat **ZIELONOGÓRSKI**

Gmina **SULECHÓW**

6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony w k. XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły oraz w fundamencie z kamienia polnego, dłuższym bokiem na osi W-E. Parterowy z poddaszem, dach dwuspadowy z dachówką ceramiczną. Stolarka okienna wymieniona.

Od N na parterze jedna oś, ale pierwotnie dwie, obecnie jedno okno zamurowane.

Od E pierwotnie dwie osie na parterze, obecnie zamurowane.

Od W tynk na parterze. Na poddaszu dwa otwory jako blendy.

Elewacje pozostałe nieotynkowana.

Lizeny w narożach, gzyms podokapowy i podszczytowy, międzykondygnacyjny i cokołowy. Okna z pseudonadprożami łukowymi ceglanymi. Pod gzymsem międzykondygnacyjnym rząd otworów wentylacyjnych. Także pod szczytem układ otworów wentylacyjnych w kształcie rombu. Na dłuższym boku otwory wentylacyjne w kształcie krzyża.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne (w tym wartość dawności).

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
31.03.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa CMENTARZ EWANGELICKI, przykościelny, ob. nieczynny		2. Czas powstania XIX w.	OKUNIN
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Okunin (dz. nr ewid. 131/1)
<p>Cmentarz, widok od N</p>  <p>Cmentarz, widok od N</p>			5. Przynależność administracyjna
			<p>Województwo LUBUSKIE</p> <p>Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p>Gmina SULECHÓW</p> <p>6. Formy ochrony</p>

Cmentarz założony w XIX w., jako ewangelicki, w centrum wsi, niedaleko od domu nr 5. Pierwotnie założony na planie litery L, później zyskał kształt prostokątny. Obecnie od północy droga wiejska, od zachodu plac zabaw, od południa pole uprawne, od wschodu zabudowania gospodarcze. Nieczynny od 1945 roku. Częściowo został zniwelowany w latach 70 XX wieku, nie ekshumowano szczątków ludzkich. Przynależał do kościoła ewangelickiego, który został rozebrany w latach 50 XX wieku.

Nieczytelne miejsce cmentarza, całkowicie porośnięty krzewami i drzewami liściastymi, niekiedy owocowymi i wysoką trawą, nieogrodzony, bez informacji, że znajdował się tam cmentarz. Cmentarz i kościół były częściowo otoczone murem kamiennym, którego pozostałości wyłaniają się wśród zarośli.

Wartość tego cmentarza to przede wszystkim cechy historyczne (w tym wartość dawności).

Ogólnie stan zachowania bardzo zły.

Wymaga prac konserwacyjnych.

mgr Edyta A. Marek
30.03.2023 r.

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania pocz. XX w.	OKUNIN
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="212 571 875 1018">  </div> <div data-bbox="875 571 1301 1018">  </div> </div> <p data-bbox="212 1018 465 1046">Budynek, widok od NE</p> <div data-bbox="212 1046 954 1549">  </div> <p data-bbox="976 1522 1240 1551" style="text-align: right;">Budvnek. widok od NW</p>			<p data-bbox="1653 549 2040 577" style="text-align: center;">Okunin 1 (dz. nr ewid. 140/1)</p> <hr/> <p data-bbox="1688 890 1928 912" style="text-align: center;">5. Przynależność administracyjna</p> <p data-bbox="1630 970 1906 999" style="text-align: center;">Województwo LUBUSKIE</p> <p data-bbox="1682 1043 1995 1072" style="text-align: center;">Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p data-bbox="1720 1123 1951 1152" style="text-align: center;">Gmina SULECHÓW</p> <hr/> <p data-bbox="1688 1248 1823 1270" style="text-align: center;">6. Formy ochrony</p>

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony w pocz. XX w.

Murowany, z czerwonej cegły, fundament z kamienia polnego, górą obłożony cegłą klinkierową, na planie prostokąta, w osi W-E. Parterowy z poddaszem, dach dwuspadowy, dachówka ceramiczna. Stolarka okienna wymieniona.

Od W w części północnej zamurowane wejście z osobnym daszkiem dwuspadowym. Murowane z wejście od zachodu, obok niego małe okno, okna także od S i N. Poza wejściem na elewacji okno.

Na elewacji północnej na poddaszu dwa okienka, jedno nad drugim.

Od E dwie osie.

Elewacje otynkowane, cokół z odsłoniętym kamieniem. Boniowanie w narożach, gzyms podokapowy. Okna z listwami dookołnymi i parapetami ceglanymi.

.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne (w tym wartość dawności).

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
31.03.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania pocz. XX w.	OKUNIN
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p>Budynek, widok od NW</p>  <p>Budynek, widok od NE</p>			<p>Okunin 2 (dz. nr ewid. 138/1)</p> <hr/> <p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>Województwo LUBUSKIE</p> <p>Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p>Gmina SULECHÓW</p> <hr/> <p>6. Formy ochrony</p>

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony w pocz. XX w.

Murowany, z czerwonej cegły, fundament z kamienia polnego, na planie prostokąta, w osi W-E. Parterowy z poddaszem, dach wielospadowy. Stolarka okienna wymieniona.

Od S na parterze dwie osie, w poszyciu dachu dwa świetliki.

Od W pierwotnie na parterze okno, obecnie przerobione na wejście na zewnątrz – drzwi balkonowe. Na poddaszu pierwotnie trzy osie i pod szczytem małe okienko, obecnie dwa większe okna i okno pod szczytem trójkatne.

Na elewacji północnej dwie osie na parterze i dwie w przyziemiu.

Od E zadaszony ganek, który także przedwejsie ma zadaszone i zamknięte łukowo. Ganek ma także okno od S. Na poddaszu jedno okno i tylko tam nie ma tynku.

Elewacje otynkowane, cokół z odsłoniętym kamieniem.

.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne (w tym wartość dawności).

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania bardzo dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
31.03.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania XIX/XX w.	OKUNIN
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Okunin 6 (dz. nr ewid. 130/4)
<p>Dom, widok od NW</p>  <p>Budynek, widok od NE</p>			5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW
			6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony XIX/XX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem na osi W-E.

Parterowy z poddaszem, dach dwuspadowy z dachówką ceramiczną.

Stolarka okienna wymieniona.

Od N na parterze dwie osie. W poszyciu dachu świetlik.

Od E dwie osie na parterze i na poddaszu jedna oś.

Elewacja otynkowana.

Lizeny w narożach, gzyms podokapowy. Okna z listwami dookólnymi.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne (w tym wartość dawności).

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowalający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
31.03.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania k. XIX w.	OKUNIN
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Okunin 10 (dz. nr ewid. 123/3) Uwaga! Budynek nie posiada numeru w gison Sulechów.
 			
Dom, widok od N Dom, widok od SE			5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW
6. Formy ochrony			

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony w k. XIX wieku.

Murowany, z czerwonej cegły, partia fundamentowa częściowo z kamienia polnego, z poddaszem, dłuższym bokiem na osi W-E.

Dach dwuspadowy, nakryty dachówka ceramiczną. Budynek obecnie posiada wymienioną stolarkę okienną.

Elewacje nieotynkowane.

Elewacja wschodnia dwuosiowa na parterze, na poddaszu jedna oś.

Pod szczytem wywietrzniki, być może jako gołębniki. W przyziemiu małe, jedno okienko.

Elewacja południowa trzyosiowa. Zachodnie okno obecnie nieco zmniejszone.

Elewacja północna 5-osiowa i tam wejście do budynku. Jedno okno jako blenda. W przyziemiu dwa okienka. Wejście z czterema schodkami murowanymi.

Otwory okienne i drzwiowe z nadprożami łukowymi i parapetami ceglany.

Gzyms międzykondygnacyjny i cokołowy oraz podokapowy.

Wartościującą cechą budynku jest pierwotne użytkowanie.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
30.03.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania XIX/XX w.	OKUNIN
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="210 571 902 1038">  <p>Dom, widok od SW</p> </div> <div data-bbox="927 571 1435 1038">  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div data-bbox="210 1070 902 1538">  <p>Dom, widok od NW</p> </div> </div>			<p>Okunin 11 (dz. nr ewid. 127/2)</p> <hr/> <p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>Województwo LUBUSKIE</p> <p>Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p>Gmina SULECHÓW</p> <hr/> <p>6. Formy ochrony</p>

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w XIX/XX w., ale pod szczytem na elewacji zachodniej wyryta data 1923 r.

Murowany, z cegły, dłuższym bokiem na osi W-E. Dom parterowy, z poddaszem, z dachówką cementową, dach dwuspadowy. Stolarka okienna wymieniona.

Od frontu, północy cztery osie z czego środkowa to wejście. Kiedyś zabezpieczone drewnianym ganeczkiem, obecnie zlikwidowanym.

Na elewacji zachodniej jedna oś pod szczytem i powyżej blenda-oculus i w nim data 1923.

Na elewacji południowej trzy osie.

Otynkowany.

Okna posiadają listwy dookolne zdrapane, oprócz okna na elewacji zachodniej.

Gzyms podokapowy i cokołowy, płytkie lizeny w narożach. Szczyt obramiony.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne (w tym wartość dawności).

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
31.03.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania pocz. XX w.	OKUNIN
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="212 571 952 1070">  <p data-bbox="212 1075 470 1102">Budynek, widok od SW</p> </div> <div data-bbox="981 571 1529 1070">  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div data-bbox="212 1098 875 1544">  <p data-bbox="882 1522 1137 1549">Budynek, widok od SE</p> </div> </div>			Okunin 20 (dz. nr ewid. 95/1)
			5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW
			6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony w pocz. XX w.

Murowany, z czerwonej cegły, fundament z kamienia polnego, dłuższym bokiem na osi NE-SW. Parterowy, z poddaszem, z dachówką cementową, dach dwuspadowy. Stolarka okienna wymieniona.

Od frontu, wschodu trzy osie, z czego środkowa to wejście, obecnie z zadaszeniem wspartym na drewnianej konstrukcji w typie otwartego ganku.

Na elewacji południowej dwie osie parteru i jedna poddasza.

Na elewacji zachodniej dwie osie.

Nieotynkowany.

Otwory posiadają nadproża łukowe ceglane oraz listwy parapetowe ceglane.

Gzyms podokapowy.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne (w tym wartość dawności).

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
31.03.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania 1898 r.	OKUNIN
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Okunin 25 (dz. nr ewid. 107/5)
			5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW
			6. Formy ochrony

Budynek, widok od SE

Budynek, widok od S

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony w 1898 r.

Murowany, z czerwonej cegły, na planie wydłużonego prostokąta, w osi N-S. Parterowy z poddaszem, dach wielospadowy. Stolarka okienna wymieniona w różnym czasie.

Od S na parterze dwie osie, na poddaszu cztery, ale dwie środkowe nieco wyżej.

Od W murowany ganek z osobnym zadaszeniem. Wejście od S po pięciu schodkach, a od N jedno duże okno. W poszyciu dachu świetlik.

Na elewacji wschodniej trzy osie na obu kondygnacjach. W poszyciu dachu świetlik.

Elewacje otynkowane, cokół w innym kolorze.

Gzyms podokapowy. Okna pod szczytem zamknięte w łuk i z listwami dookolnymi. Pozostałe otwory prostokątne.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne (w tym wartość dawności).

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania bardzo dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
31.03.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM w zespole dworsko-folwarcznym		2. Czas powstania 4 ćw. XIX w.	OKUNIN
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Okunin 31 (dz. nr ewid. 6/12)
 			5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW 6. Formy ochrony
Budynek, widok od N			

Budynek, widok od NW

Budynek, widok od N

Budynek powstał w 4 ćw. XIX wieku. Konstrukcja ścian, zwłaszcza ich grubość na pierwszej kondygnacji może wskazywać, że jest on starszy. Wielokrotnie przebudowany. Jego pierwotna funkcja nie jest znana. Po 1945 roku parokrotnie przebudowywany, przez pewien czas pełnił funkcję magazynu. Prostokątny z niewielką dobudówką od południa i obecnie zadaszonym wejściem od strony północnej wspartym na drewnianej konstrukcji. Dwukondygnacyjny.

Ściany murowane z cegły czerwonej na zaprawie wapiennej. Dach dwuspadowy, kryty dachówką ceramiczną. Otwory okienne i drzwiowe prostokątne z ceglanymi, łukowymi nadprożami. Część otworów przemurowana i zamurowana. Te przemurowane z prostymi, pseudołukowymi nadprożami ceglanymi.

Elewacja zachodnia, wejściowa pierwotnie 9-osiowa, obecnie jeden otwór zamurowany. Elewacja wschodnia 8-osiowa.

Elewacja północna z bocznym wejściem na wysokości drugiej kondygnacji. Na poddaszu okno i dwa trójkątne po bokach.

Elewacja południowa z oknem na poddaszu i dwoma małymi jak na elewacji północnej.

Elewacje otynkowane, parami analogiczne.

Elewacje podłużne zwieńczone profilowanymi gzymsami podokapowymi

Wartościującą cechą budynku jest wartość wynikająca z relacji pomiędzy zabytkiem, a otoczeniem.

Stan zachowania dobry, zadowolający.

Wymaga prac konserwacyjnych.

mgr Edyta A. Marek
30.03.2023 r.

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM w zespole dworsko-folwarcznym		2. Czas powstania 2 poł. XIX w.	OKUNIN
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym		4. Adres Okunin 32 (dz. nr ewid. 6/10)	
			
Dom, widok od SW			
		5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW	
Dom, widok od S		6. Formy ochrony	

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w 2 poł. XIX w.

Ściany murowane z czerwonej cegły na zaprawie wapiennej. Dach dwuspadowy z naczółkiem od południa, z dachówką ceramiczną.

Dom na planie prostokąta, niepodpiwniczony, obecnie dobudowany murowany mały ganeczek w miejscu wejścia od zachodu. Budynek piętrowy z poddaszem. Pierwotnie od północy spichlerz. Stolarka okienna wymieniona w różnym czasie.

Otwory okienne i drzwiowe prostokątne, z prostymi, ceglanymi nadprożami.

Elewacje otynkowane.

Elewacja wschodnia i zachodnia pierwotnie 9-osiowa, obecnie z pewnymi zmianami. Elewacja południowa 1-osiowa, północna bez otworów.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
31.03.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków