

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania k. XIX w.	POMORSKO
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Pomorsko, ul. B. Chrobrego 81 (dz. nr ewid. 284)
<p>Dom, widok od E</p>  <p>Dom, widok od NE</p>  <p>Dom, widok od SE</p>			5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW
			6. Formy ochrony MPZP: Uchwała nr 0007.234.2016 z dnia 21 czerwca 2016 r.

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w k. XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem na osi S-N. Dom parterowy, z poddaszem, z dachówką ceramiczną, dach dwuspadowy. Stolarka okienna wymieniona.

Od S na parterze dwie duże blendy, na poddaszu dwie blendy i między nimi okno.

Od E na parterze sześć okien, między nimi wejście po pięciu stopniach.

Od N na poddaszu trzy blendy.

Nie otynkowany. Fundament ceglano-kamienny. Okna z nadprożami łukowymi oraz naczółkami. Gzyms międzykonstrukcyjny i koronujący. W narożach lizeny.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowalający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
20.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania k. XIX w.	POMORSKO
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
 			Pomorsko, ul. B. Chrobrego 82 (dz. nr ewid. 398)
<p>Dom, widok od W</p>  <p>Dom, widok od NW</p>			5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW
			6. Formy ochrony MPZP: Uchwała nr 0007.234.2016 z dnia 21 czerwca 2016 r.

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w k. XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem na osi S-N. Dom parterowy, z poddaszem, z dachówką ceramiczną, dach dwuspadowy. Stolarka okienna wymieniona.

Od N na parterze dwie blendy, na poddaszu dwa okna i nad nimi małe w kształcie półksiężyca.

Od W na parterze sześć okien, między nimi wejście po pięciu stopniach z płytek schodowych, kamiennych. Schody zadaszone i nisko omurowane, w typie werandy. Na poddaszu cztery okienkaw typie wywietrzników..

Fundament ceglano-kamienny. Okna z nadprożem łukowym. Gzyms międzykonstrukcyjny i koronujący. W narożach lizeny.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowalający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
20.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania k. XIX w.	POMORSKO
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Pomorsko, ul. B. Chrobrego 84 (dz. nr ewid. 397)
Dom, widok od W			
			5. Przynależność administracyjna
			Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW
			6. Formy ochrony
Dom, widok od NW			MPZP: Uchwała nr 0007.234.2016 z dnia 21 czerwca 2016 r.
Dom, widok od SE			

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w k. XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem na osi S-N. Dom parterowy, z poddaszem, z dachówką ceramiczną, dach dwuspadowy. Stolarstwo okienne wymienione.

Od N na poddaszu dwa okna.

Od W na parterze pięć okien, na poddaszu trzy okienka.

Otynkowany od frontu na całości poza fundamentem. Od N i S tylko w partii parterowej. Fundament ceglano-kamienny. W części ceglanej otynkowany.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowalający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
20.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania k. XIX w.	POMORSKO
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Pomorsko, ul. B. Chrobrego 86 (dz. nr ewid. 396)
			5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW
<p>Dom, widok od NW</p> <p>Dom, widok od SW</p> <p>Dom, widok od W</p>			6. Formy ochrony MPZP: Uchwała nr 0007.234.2016 z dnia 21 czerwca 2016 r.

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w k. XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem na osi S-N. Dom parterowy, z poddaszem, z dachówką ceramiczną, dach dwuspadowy. Stolarka okienna wymieniona.

Od N na poddaszu trzy okna, nad nimi okno w kształcie półksiężyca.

Od W na parterze pięć okien, między nimi wejście po zadaszonych schodkach (w typie werandy), na poddaszu sześć.

Od S na parterze układ: dwa zamurowane okna. Na poddaszu dwa okna i nad nimi małe okienko w kształcie półksiężyca.

Fundament ceglano-kamienny. Otwory okienne z nadprożami łukowymi, naczółkami oraz lizenami po bokach (okna od frontu) i płycinami podokiennymi. Gzymsy międzykondygnacyjne stanowią jednocześnie listwy parapetowe. W narożach lizeny. Gzymsy koronujący.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowalający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
20.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania k. XIX w.	POMORSKO
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Pomorsko, ul. B. Chrobrego 92 (dz. nr ewid. 277)
			5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW
			6. Formy ochrony MPZP: Uchwała nr 0007.234.2016 z dnia 21 czerwca 2016 r.
Dom, widok od NE		Dom, widok od SE	

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w k. XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem na osi S-N. Dom parterowy, z poddaszem, z dachówką ceramiczną, dach dwuspadowy. Stolarka okienna wymieniona.

Od S dwa okna na parterze z czego jedno jako blenda, na poddaszu w jednej linii cztery okna z czego boczne jako blendy. Nad środkowymi oculus-blenda.

Od E na parterze pięć okien z czego środkowe przerobione z drzwi, na poddaszu siedem okien z czego środkowe jako półksiężycowa blenda z rokiem wybudowania. W przyziemiu cztery okienka.

Od N na parterze układ: zamurowane okno, blenda, okno. Na poddaszu układ jak od S. W przyziemiu trzy okna.

Fundament ceglano-kamienny. Otwory okienne z nadprożami łukowymi, naczółkami oraz lizenami po bokach i płycinami podokiennymi. Gzymsy międzykondygnacyjne stanowią jednocześnie listwy parapetowe. Także otwory poddasza i przyziemia omurowane wokół cegłą. Gzymsy koronujący od frontu.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowalający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
20.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania k. XIX w.	POMORSKO
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="215 571 907 1038">  <p data-bbox="215 1038 403 1066">Dom, widok od S</p> </div> <div data-bbox="929 571 1355 1038">  </div> <div data-bbox="215 1066 907 1540">  <p data-bbox="929 1517 1115 1544">Dom, widok od E</p> </div> </div>			Pomorsko, ul. B. Chrobrego 93 (dz. nr ewid. 392)
			5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW
			6. Formy ochrony MPZP: Uchwała nr 0007.234.2016 z dnia 21 czerwca 2016 r.

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w k. XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem na osi W-E. Dom parterowy, z poddaszem, z dachówką ceramiczną, dach dwuspadowy. Stolarka okienna wymieniona dawniej.

Od S cztery okna na parterze, pośrodku w ryzalicie zadaszone wejście po trzech schodkach. Na połaci dachowej bawole oko.

Od W na parterze jedno okno, na poddaszu dwa okna po bokach, nieco wyżej jedno prostokątne okno, nad nim oculus.

Od N na parterze układ: małe okno, duże okno. W przyziemiu jedno okno.

Otynkowany tylko od W. Okno duże od N i jedno okno od S posiada otynkowanie. Fundament ceglany.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowalający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
20.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania 1874 r.	POMORSKO
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Pomorsko, ul. B. Chrobrego 94 (dz. nr ewid. 237)
<p>Dom, widok od S</p>  <p>Dom, widok od E</p>  <p>Dom, widok od NE</p> 			5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW
			6. Formy ochrony MPZP: Uchwała nr 0007.234.2016 z dnia 21 czerwca 2016 r.

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w 1874 r.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem na osi W-E. Dom parterowy, z poddaszem, z dachówką ceramiczną, dach dwuspadowy. Stolarka okienna wymieniona.

Od S pięć okien na parterze, pośrodku w ryzalicye zadaszone wejście po schodkach. Na poddaszu cztery okna, zaś w ryzalicye dwa okna zakończone w łuk.

Od E na parterze dwa okna, na poddaszu w jednej linii dwa prostokątne, po zew. ich bokach po jednym oknie mniejszym, prostokątnym. Nad środkowymi jeden oculus.

Od N na poddaszu układ: małe okno, duże okno, wejście lekko omurowane i zadaszone. Na poddaszu sześć okienek.

Otynkowany. Okna z naczółkami oraz listwami wokół. Gzyms międzypiętrowy oraz koronujący. Fundament obłożony cegłą klinkierową.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowalający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
20.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania XIX/XX w.	POMORSKO
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="212 571 911 1042">  </div> <div data-bbox="936 571 1361 1042">  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div data-bbox="212 1042 403 1070">Dom, widok od S</div> <div data-bbox="212 1070 855 1505">  </div> <div data-bbox="866 1070 1158 1505">  </div> </div>			<p>Pomorsko, ul. Brzeska 101 (dz. nr ewid. 235)</p> <p>UWAGA! Wg geoportalu i gison Sulechów nr domu na tej działce to 102.</p>
			5. Przynależność administracyjna
			Województwo LUBUSKIE
			Powiat ZIELONOGÓRSKI
			Gmina SULECHÓW
			6. Formy ochrony
			MPZP: Uchwała nr 0007.234.2016 z dnia 21 czerwca 2016 r.

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony na przełomie XIX i XX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem ku ulicy. Dom parterowy, z poddaszem, z dachówką blaszaną, dach wielospadowy. Stolarka okienna wymieniona.

Od ulicy trzy okna na parterze. Na poddaszu duża lukarna z dużym oknem i nad nim małym w kształcie półksiężyca.

Od strony S na parterze jedno okno, na poddaszu jedno okno i nad nim okno w kształcie półksiężyca.

Od N na parterze okno zamurowane, na poddaszu jedno okno.

Okna z nadprożami łukowymi, płycinami podokiennymi i listwami parapetowymi, które jednocześnie są gzymsem między parterem a przyziemiem (od frontu). Okna od frontu na parterze flankowane lizenami. Lizeny także w narożach. Gzyms międzypiętrowy także od S i N. Fundament kamienno-ceglany.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowalający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
20.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania 1928 r.	POMORSKO
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Pomorsko, ul. Brzeska 102 (dz. nr ewid. 234) UWAGA! Wg geoportalu i gison Sulechów nr domu na tej działce to 101.
Dom, widok od S  Dom, widok od NW  Dom, widok od W			5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW
			6. Formy ochrony MPZP: Uchwała nr 0007.234.2016 z dnia 21 czerwca 2016 r.

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w 1928 r.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem ku ulicy. Dom parterowy, z poddaszem, z dachówką ceramiczną, dach wielospadowy. Stolarka okienna wymieniona.

Od ulicy cztery okna na parterze. Na poddaszu duża lukarna z dwoma oknami i nad nimi małym w kształcie trójkąta. W przyziemiu trzy okienka, jedno zamurowane.

Od S na parterze dwa okna, na poddaszu w jednej linii dwa prostokątne, po zew. ich bokach po jednym oknie trójkątnym. Nad środkowymi jedno trójkątne. W przyziemiu jedno okienko.

Okna z nadprożami łukowymi oraz listwami wokół. Gzyms międzypiętrowy oraz koronujący. Fundament ceglany tylko od frontu otynkowany.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowalający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
20.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania k. XIX w.	POMORSKO
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="210 564 824 1034">  <p>Dom, widok od NW</p> </div> <div data-bbox="853 564 1346 1034">  </div> <div data-bbox="210 1066 846 1544">  <p>Dom, widok od SW</p> </div> </div>			Pomorsko, ul. Chrobrego 68 (dz. nr ewid. 451/1)
			5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW
			6. Formy ochrony MPZP: Uchwała nr 0007.234.2016 z dnia 21 czerwca 2016 r.

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w k. XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły i w fundamencie kamień polny, dłuższym bokiem ku ulicy Chrobrego. Dom parterowy, z poddaszem, z dachówką cementową, dach dwuspadowy. Stolarka okienna wymieniona w różnym czasie.

Od ulicy sześć okien na parterze i wejście. Jedno okno zasklepienie, obok niego dwa z zamkniętymi okiennicami. Wejście po schodkach omurowanych nisko cegłą klinkierową, zadane osobno dachem dwuspadowym wsparty na metalowych podporach.

Od S na parterze pierwotnie dwa okna, obecnie jedno przerobione na wejście. Na poddaszu cztery okna, środkowe większe.

Od N trzy okna na parterze, na poddaszu układ jak od S.

Budynek nieotynkowany.

Okna z nadprożami łukowymi i wspólnym gzymsem parapetowym.

Także gzyms międzypiętrowy i podokapowy. Lizeny w narożach.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowalający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
09.04.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania k. XIX w.	POMORSKO
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Pomorsko, ul. Cicha 29 (dz. nr ewid. 422/2)
<p>Dom, widok od SW</p>  <p>Dom, widok od W</p>  <p>Dom, widok od S</p>			5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW
			6. Formy ochrony MPZP: Uchwała nr 0007.234.2016 z dnia 21 czerwca 2016 r.

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w k. XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem ku ulicy. Dom parterowy, z poddaszem, z dachówką ceramiczną, dach dwuspadowy. Stolarka okienna wymieniona dawniej.

Od ulicy cztery sześć okien na parterze oraz zamurowane wejście.

Od strony W na parterze dwa okna z czego jedno jako blenda, na poddaszu dwa okna.

Od E na parterze trzy okna, na poddaszu dwie blendy i między nimi okno.

Okna z nadprożami łukowymi, naczółkami, listwami parapetowymi. Gzyms koronujący. W narożach pilastry. Fundament kamienno-ceglany

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowalający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
22.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania XIX/XX w.	POMORSKO
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;">  <p>Dom, widok od SW</p> </div> <div style="width: 30%;">  </div> <div style="width: 30%;">  <p>Dom, widok od S</p> </div> </div>			Pomorsko, ul. Cicha 30 (dz. nr ewid. 423/2)
			5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW
			6. Formy ochrony MPZP: Uchwała nr 0007.234.2016 z dnia 21 czerwca 2016 r.

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony na przełomie XIX i XX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem ku ulicy. Dom parterowy, z poddaszem, z dachówką ceramiczną, dach dwuspadowy. Stolarka okienna wymieniona dawniej (zachowana dekoracyjna snycerka).

Od ulicy trzy okna na parterze.

Od E na poddaszu jedno okno.

Okna z nadprożami łukowymi, naczółkami (tylko od E). Gzyms koronujący. Fundament boniowany.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowalający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
22.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania k. XIX w.	POMORSKO
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="210 568 878 1023"> </div> <div data-bbox="904 584 1211 1023"> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div data-bbox="210 1050 891 1513"> </div> <div data-bbox="898 1050 1576 1513"> </div> </div>			<p>Pomorsko, ul. Cicha 35 (dz. nr ewid. 431)</p>
			5. Przynależność administracyjna
			<p>Województwo LUBUSKIE</p> <p>Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p>Gmina SULECHÓW</p>
			6. Formy ochrony
			<p>MPZP: Uchwała nr 0007.234.2016 z dnia 21 czerwca 2016 r.</p>

Dom, widok od NW

Dom, widok od W

Dom, widok od SW

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w k. XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem ku ulicy. Dom parterowy, z poddaszem, z dachówką blaszaną, dach dwuspadowy.

Stolarka okienna wymieniona.

Od ulicy pięć okien na parterze, między nimi wejście po sześciu stopniach (po bokach metalowa barierka).

Od S i N na poddaszu jedno okno (od S jako blenda).

Okna z nadprożami łukowymi, naczółkami. Gzyms koronujący oraz międzykondygnacyjny. Fundament kamienno-ceglany.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowalający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
22.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania XIX/XX w.	POMORSKO
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="210 579 864 1018"> </div> <div data-bbox="887 571 1294 1023"> </div> </div> <p data-bbox="210 1023 421 1050">Dom, widok od NE</p> <div data-bbox="210 1050 943 1541"> </div> <p data-bbox="943 1517 1149 1544">Dom, widok od SE</p>			<p>Pomorsko, ul. Cmentarna 148 (dz. nr ewid. 269)</p> <p>UWAGA! W Geoportalu oraz gison Sulechów budynek ten oznaczony jako Cmentarna 147.</p>
			5. Przynależność administracyjna
			6. Formy ochrony
			<p>Województwo LUBUSKIE</p> <p>Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p>Gmina SULECHÓW</p> <p>MPZP: Uchwała nr 0007.234.2016 z dnia 21 czerwca 2016 r.</p>

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony na przełomie XIX i XX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem na osi W-E. Dom parterowy, z poddaszem, z dachówką cementową, dach dwuspadowy. Stolarka okienna wymieniona.

Od S na parterze sześć okien i zamurowane wejście pośrodku. W połączeniach dachowej świetlik, zaś na elewacji ślepe wywietrzniki.

Od W na poddaszu dwa okna.

Otynkowany częściowo (prawie cały bok od W oraz otynkowane, zamurowane wejście od S). Okna od frontu z nadprożami łukowymi.

Gzyms międzykondygnacyjny jako listwa parapetowa. Fundament kamienno-ceglany.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowalający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
20.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania k. XIX w.	POMORSKO
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
 			Pomorsko, ul. Cmentarna 151 (dz. nr ewid. 260)
<p>Dom, widok od W</p>  <p>Dom, widok od NW</p>			5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW
			6. Formy ochrony MPZP: Uchwała nr 0007.234.2016 z dnia 21 czerwca 2016 r.

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w k. XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem na osi N-S. Dom parterowy, z poddaszem, z dachówką cementową, dach wielospadowy. Stolarka okienna wymieniona.

Od E na parterze trzy okna, na poddaszu dwa okna zamurowane.

Od N na parterze trzy okna, z czego w W części tego boku niskie poddasze i tam dwa małe okienka. W wyższej części poddasza duże okno i jedno małe w kształcie półksiężyca.

Od W na poddaszu okno zamurowane i nad nim zamurowany oculus.

Otynkowany, ale cegła w narożach, wokół okien i jako gzyms koronujący pozostawiona. Okna z nadprożami łukowymi.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
20.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania XIX/XX w.	POMORSKO
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
 			Pomorsko, ul. Cmentarna 152 (dz. nr ewid. 251)
<p>Dom, widok od NE</p>  <p>Dom, widok od SE</p>			5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW
			6. Formy ochrony MPZP: Uchwała nr 0007.234.2016 z dnia 21 czerwca 2016 r.

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony na przełomie XIX i XX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem na osi N-S. Dom parterowy, z poddaszem, z dachówką cementową, dach dwuspadowy. Stolarka okienna wymieniona.

Od N na poddaszu dwa okna i nad nimi małe w kształcie półksiężyca.

Od E na parterze sześć okien, między nimi wejście

Nie otynkowany. Okna z nadprożami łukowymi i naczółkami. Gzyms międzykondygnacyjny jako listwa parapetowa. Od frontu gzyms koronujący. W narożach gzyms koronujący. Fundament kamienny.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
20.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania XIX/XX w.	POMORSKO
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Pomorsko, ul. Lipowa 104 (dz. nr ewid. 276/1)
<p>Dom, widok od N</p>  <p>Dom, widok od NE</p>			5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW
			6. Formy ochrony MPZP: Uchwała nr 0007.234.2016 z dnia 21 czerwca 2016 r.

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony na przełomie XIX i XX w.
Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem na osi E-W. Dom parterowy, z poddaszem, z dachówką ceramiczną, dach dwuspadowy. Stolarka okienna wymieniona.
Od E na parterze dwie duże blendy.
Od N na parterze sześć okien, z czego jedno przerobione z wejścia (pozostały jeszcze dwa stopnie schodów).
Nie otynkowany (jedynie fundament). Okna z nadprożami łukowymi, między lizenami i płycinami podokiennymi. Gzyms międzykonstrukcyjny i koronujący. W narożach lizeny.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.
Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
20.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania k. XIX w.	POMORSKO
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
 			Pomorsko, ul. Lipowa 111 (dz. nr ewid. 223)
<p>Dom, widok od N</p> 			5. Przynależność administracyjna
<p>Dom, widok od NE</p>			<p>Województwo LUBUSKIE</p> <p>Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p>Gmina SULECHÓW</p> <p>6. Formy ochrony</p> <p>MPZP: Uchwała nr 0007.234.2016 z dnia 21 czerwca 2016 r.</p>

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w k. XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem na osi E-W. Dom parterowy, z poddaszem, z dachówką cementową, dach dwuspadowy. Stolarka okienna wymieniona.

Od E na parterze wejście, na poddaszu okno.

Od N na parterze osiem okien, z czego jedno prawdopodobnie przerobione z wejścia.

Nie otynkowany (jedynie fundament), ale cegła pomalowana. Okna z nadprożami łukowymi i wspólnymi listwami parapetowymi. Gzyms międzykonstrukcyjny na krótszym boku. W narożach lizeny.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowalający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
20.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania pocz. XX w.	POMORSKO
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p>Dom, widok od NW</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p>Dom, widok od SW Dom, widok od W</p>			Pomorsko, ul. Piaskowa 126 (dz. nr ewid. 281)
			5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW
			6. Formy ochrony MPZP: Uchwała nr 0007.234.2016 z dnia 21 czerwca 2016 r.

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w pocz. XX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem ku ulicy. Dom parterowy, z poddaszem, z dachówką blaszaną, dach wielospadowy.

Stolarka okienna wymieniona.

Od ulicy dwa okna na parterze, między nimi ryzalit z dwoma oknami na parterze i jednym na poddaszu (nad nim blenda w kształcie trójkąta).

Od SW na poddaszu jedno okno.

Od NW na parterze jedno okno, na poddaszu dwa okna, po ich bokach po jednym w kształcie trójkąta i jedno takie nad środkowymi oknami. W przyziemiu jedno okno.

Budynek otynkowany, fundament boniowany.

Gzyms koronujący.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowalający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
22.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania k. XIX w.	POMORSKO
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Pomorsko, ul. Piaskowa 133 (dz. nr ewid. 271)
			5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW
<p>Dom, widok od NE</p> <p>Dom, widok od E</p> <p>Dom, widok od SE</p>			6. Formy ochrony MPZP: Uchwała nr 0007.234.2016 z dnia 21 czerwca 2016 r.

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w k. XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem na osi N-S. Dom parterowy, z poddaszem, z dachówką ceramiczną, dach dwuspadowy. Stolarka okienna wymieniona.

Od N na parterze okno i na poddaszu jedno okno i oculus i małe wejście.

Od E na parterze siedem okienek, z czego jedno przerobione z wejścia.

Nie otynkowany. Okna z nadprożami łukowymi i naczółkami oraz listwami parapetowymi, które przechodzą w gzyms międzykondygnacyjny. Na krótszych bokach także gzyms, zaś w narożach lizeny. Fundament kamienny.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowalający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
20.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania 1 ćw. XX w.	POMORSKO
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="210 571 893 1034"> </div> <div data-bbox="920 571 1240 1034"> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div data-bbox="210 1034 893 1513"> </div> <div data-bbox="893 1062 1554 1513"> </div> </div>			<p>Pomorsko, ul. Szkolna 20 (dz. nr ewid. 389)</p>
			5. Przynależność administracyjna
			6. Formy ochrony
			<p>Województwo LUBUSKIE</p> <p>Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p>Gmina SULECHÓW</p> <p>MPZP: Uchwała nr 0007.234.2016 z dnia 21 czerwca 2016 r.</p>

Dom, widok od SE

Dom, widok od NE

Dom, widok od E

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w 1 ćw. XX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem ku ulicy Sulechowskiej. Dom parterowy, z poddaszem, z dachówką blaszaną, dach dwuspadowy. Stolarka okienna wymieniona dawniej.

Od ulicy sześć okien na parterze i jedno małe.

Od E na poddaszu dwa wejścia małe (jedno bez drzwi) i nad nimi okienko bez ram okiennych.

Od S układ: wejście, dwa okna, wejście, dwa okna, wejście, małe okno.

Budynek otynkowany na parterze.

Okna na poddaszu z nadprożami łukowymi lub łukiem konstrukcyjnym

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania słaby.

Wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
22.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania k. XIX w.	POMORSKO
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
 			Pomorsko, ul. Szkolna 23 (dz. nr ewid. 405/1) UWAGA! W geoportalu oraz gison Sulechów nr budynku to 22a.
Dom, widok od W  			5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW
Dom, widok od SW Dom, widok od NW			6. Formy ochrony MPZP: Uchwała nr 0007.234.2016 z dnia 21 czerwca 2016 r.

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w k. XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem ku ulicy. Dom parterowy, z poddaszem, z dachówką blaszaną, dach dwuspadowy.

Stolarka okienna wymieniona.

Od ulicy sześć okien na parterze i wejście obecnie nieużytkowane.

Siedem blend okiennych na poddaszu

Od S na parterze dwie duże blendy, na poddaszu dwie blendy, między nimi okno i nad nim małe okienko w kształcie półksiężyca.

Od N trzy blendy na poddaszu.

Okna z nadprożami łukowymi i naczółkami. Blendy od frontu flankowane ceglanymi lizenami. Gzymsy międzykonstrukcyjne, pilastry w narożach.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowalający.


Nie wymaga prac konserwacyjnych..

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
22.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania k. XIX w.	POMORSKO
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="210 564 907 1038">  <p data-bbox="210 1043 412 1070">Dom, widok od W</p> </div> <div data-bbox="931 584 1249 1038">  </div> <div data-bbox="210 1070 907 1544">  <p data-bbox="913 1517 1122 1544">Dom, widok od SW</p> </div> </div>			<p data-bbox="1653 552 2074 635">Pomorsko, ul. Szkolna 45 (dz. nr ewid. 441)</p>
			5. Przynależność administracyjna
			<p data-bbox="1630 970 1906 997">Województwo LUBUSKIE</p> <p data-bbox="1675 1043 1995 1070">Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p data-bbox="1720 1123 1957 1150">Gmina SULECHÓW</p> <p data-bbox="1682 1246 1823 1273">6. Formy ochrony</p> <p data-bbox="1666 1299 2107 1401">MPZP: Uchwała nr 0007.234.2016 z dnia 21 czerwca 2016 r.</p>

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w k. XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem ku ulicy. Dom parterowy, z poddaszem, z dachówką blaszaną, dach dwuspadowy.

Stolarka okienna wymieniona.

Od ulicy pięć okien na parterze, między nimi wejście po czterech stopniach

Od SW na poddaszu dwa okna.

Budynek nieotynkowany, fundament kamienno-ceglany.

Gzyms międzykondygnacyjny. Okna z nadprożami łukowymi i naczółkami.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowalający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
22.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania XIX/XX w.	POMORSKO
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Pomorsko, ul. Szkolna 50 (dz. nr ewid. 439/2)
			5. Przynależność administracyjna
			Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW 6. Formy ochrony MPZP: Uchwała nr 0007.234.2016 z dnia 21 czerwca 2016 r.
Dom, widok od NW			Dom, widok od NE

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w k. XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem na osi NE-SW. Dom parterowy, z poddaszem, dach dwuspadowy. Stolarka okienna wymieniona.

Od N dwa okna na parterze, między nimi wejście po pięciu stopniach, na poddaszu dwa okna tej samej wielkości, jedno mniejsze. Przed schodkami mała piwniczka murowana z daszkiem płaskim i schodkami w części podziemnej.

Od strony W na parterze, poddaszu i przyziemiu sześć okien.

Od E na parterze zadaszona weranda, obok wejście do domu i dwa okna.

Okna niektóre z nadprożami łukowymi. Częściowo gzyms międzypiętrowy oraz koronujący.

Fundament ceglany.

Część budynku otynkowana.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowalający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
19.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania k. XIX w.	POMORSKO
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="212 576 866 1018">  </div> <div data-bbox="891 571 1294 1023">  </div> </div> <p data-bbox="212 1023 421 1050">Dom, widok od SE</p> <div data-bbox="212 1050 943 1544">  </div> <p data-bbox="943 1520 1160 1548">Dom, widok od SW</p>			<p data-bbox="1653 552 2078 639">Pomorsko, ul. Wiejska 143 (dz. nr ewid. 273)</p>
			5. Przynależność administracyjna
			6. Formy ochrony
			<p data-bbox="1630 1034 1906 1061">Województwo LUBUSKIE</p> <p data-bbox="1675 1114 1995 1141">Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p data-bbox="1720 1193 1957 1220">Gmina SULECHÓW</p> <p data-bbox="1664 1361 2112 1465">MPZP: Uchwała nr 0007.234.2016 z dnia 21 czerwca 2016 r.</p>

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w k. XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem na osi W-E. Dom parterowy, z poddaszem, z dachówką cementową, dach dwuspadowy. Stolarka okienna wymieniona.

Od S na parterze i poddaszu sześć okien.

Od E na poddaszu małe drzwiczki, dwa okna i nad nimi małe w kształcie półksiężyca.

Nie otynkowany. Okna z nadprożami łukowymi i naczółkami oraz listwami parapetowymi. Fundament kamienno-ceglany.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowalający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
20.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa KOŚCIÓŁ FIL. P.W. ŚW. WOJCIECHA w zespole kościoła		2. Czas powstania 1858 r.	POMORSKO
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Pomorsko, ul. Bolesława Chrobrego 61 (nr ewid. działki 455)
			5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW
			6. Formy ochrony MPZP: Uchwała nr 0007.234.2016 z dnia 21 czerwca 2016 r.
Kościół, widok od NW			Kościół, widok od N

Wzmiankowany w 1409, lecz obecny, neogotycki, został wzniesiony w 1858, jako ewangelicki. Jest orientowany, murowany, jednonawowy z absydą prezbiterialną od wschodu i wieżą od zachodu. Przed nim zachowała się podstawa pierwszowiejennego pomnika. Wszystkie elewacje licowane cegłą czerwoną, w wątku krzyżowym. Detale: gzymsy, fryzy, obramienia otworów i parapety wykonane także z cegły. Dach absydy, przybudówek, kruchty wejścia bocznego oraz hełm wieży pokryte blachą płaską. W szczycie ściany zamykającej korpus kościoła znajduje się oculus ujęty w uskokową oścież, doświetlający poddasze. Otwór okienny nad wejściem bocznym w elewacji N ze względu na swą lokalizację jest krótszy od pozostałych. W elewacji zachodniej wieży, w osi drugiej kondygnacji umieszczony oculus ujęty w ceglana opaskę. W ostatniej kondygnacji wszystkie elewacje wieży przepruwają duże otwory okienne w kształcie prostokąta zamkniętego łukiem półokrągłym. W przybudówkach, umieszczonych po obu stronach wieży otwory okienne mają kształt prostokątów zamkniętych łukiem pełnym i tak, jak pozostałe okna w kościele wypełnione są drewnianymi oknami nawiązującymi do okien maswerkowych, dwudzielnych. Do kościoła prowadzą cztery wejścia: główne i dwa wejścia do przybudówek znajdujące się w elewacji frontowej (W) oraz wejście boczne umieszczone w elewacji N. Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.
Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
09.04.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa KAPLICA GROBOWA w zespole kościoła		2. Czas powstania 2 poł. XIX w.	POMORSKO
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
 			Pomorsko, ul. Bolesława Chrobrego 61 (nr ewid. działki 455)
 			5. Przynależność administracyjna
			Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW
Kaplica, widok od E Kaplica, widok od NW Kaplica, detal, widok od E			6. Formy ochrony MPZP: Uchwała nr 0007.234.2016 z dnia 21 czerwca 2016 r.

8. Historia, opis i wartości

Po południowej stronie kościoła znajduje się niewielki, nieczynny cmentarz przykościelny – mauzoleum oraz widoczne, choć zarośnięte trawą płyty nagrobne. Są to płyty kamienne z pocz. XX wieku przynależne członkom rodziny von Schmettow.

Budynek jednokondygnacyjny, kwadratowy z dachem czterospadowym krytym dachówką ceramiczną. Wejście otwarte łukowo zamknięte od strony E – cmentarza. W środku ołtarz z krzyżem, a obok płyta kamienna.

Budynek otynkowany, w narożach pilastry. Gzyms cokołowy i podokapowy. Na pilastrze od strony E, od strony kościoła napis w języku niemieckim.

Elewacje otynkowane.

Wartość tego mauzoleum to przede wszystkim cechy historyczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry.

Wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
09.04.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa UKŁAD RURALISTYCZNY		2. Czas powstania pocz. XIV w.	POMORSKO
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
 			Pomorsko (Układ przestrzenny w granicach oznaczonych na mapie)
 			5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW
Układ, widok od SW			6. Formy ochrony MPZP: Uchwała nr 0007.234.2016 z dnia 21 czerwca 2016 r.
Układ, widok od SE			

Pomorsko zostało po raz pierwszy wzmiankowane w dokumentach w 1409 roku jako Pomoroczek i 1469 roku jako Pomornicze. Po ostatnim właścicielu, którego ród pochodzi z Danii, został pałac z XVIII w.

Wieś o układzie wielodrożnicowym, pierwotnie prawdopodobnie ulicówka. W południowej części wsi zlokalizowany jest kościół, zaś nieco za nim, ku promowi na Odrze pałac z całym zespołem pałacowym. Cmentarz w zachodniej części wsi.

Działki siedliskowe o zróżnicowanych wielkościach i kształtach, gospodarstwa dwu,- trzybudynkowe lub czterobudynkowe z budynkiem mieszkalnym usytuowanym najczęściej od frontu działki i stodołą w głębi. Budynki mieszkalne we wsi ustawione są kalenicowo, rzadko szczytowo, w stosunku do drogi, w większości parterowe murowane z czerwonej cegły na kamiennym cokole, rzadko tynkowane, z zachowanym detalem architektonicznym i stolarką w części budynków, o dachach dwuspadowych, sporadycznie z wydatnymi wystawkami, krytych głównie dachówką ceramiczną i cementową.

Zabudowa współczesna nieliczna.

Strefa ochrony konserwatorskiej obejmuje najstarszą część historycznego układu przestrzennego wsi o dobrze zachowanej strukturze przestrzennej zlokalizowanej przy głównych ul. Chrobrego, Sulechowskiej, Wiejskiej i pomniejszych.

Zagrożeniem może być likwidacja zabudowań gospodarczych.

.

mgr Edyta A. Marek
09.04.2023 r.

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO	3. Miejscowość
------------	--	----------------

1. Nazwa
ALEJA

2. Czas powstania
XIX/XX w.

POMORSKO

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

4. Adres


Pomorsko, ul. B. Chrobrego
(dz. nr ewid. 611/1)



Aleja, widok od N



Aleja, widok od S



5. Przynależność administracyjna

Województwo **LUBUSKIE**

Powiat **ZIELONOGÓRSKI**

Gmina **SULECHÓW**

6. Formy ochrony

MPZP Nr: 0007.234.2016

8. Historia, opis i wartości

Aleja powstała na przełomie XIX i XX wieku.

Aleja znajduje się w centralnej części wioski wzdłuż głównej drogi prowadzącej przez wioskę na osi N-S ku przeprawie promowej. Od N ograniczona jest ulicą Sulechowską, od S łąkami. Po obu stronach alei znajdują się zabudowania mieszkalne wraz z gospodarczymi.

Znajduje się tu kilkadziesiąt dużych drzew, głównie lip i kasztanowców.

Aleja posiada walory dendrologiczne, zabytkowe oraz oddziaływanie estetyczne na tę część wioski.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
09.04.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa CMENTRARZ EWNGELICKI, ob. komunalny		2. Czas powstania XIX/XX w.	POMORSKO
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Pomorsko, ul. Cmentarna (dz. nr ewid. 254) Cmentarz w zachodniej części wsi, w niedużej odległości od zabudowań
			5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW
			6. Formy ochrony MPZP: Uchwała nr 0007.234.2016 z dnia 21 czerwca 2016 r.

Cmentarz, widok od SE

Cmentarz, widok od SE

Cmentarz, widok od SE

8. Historia, opis i wartości

Cmentarz założony w XIX/XX wieku jako ewangelicki. Użytkowany obecnie jako komunalny, rzymsko-katolicki.

Założony na planie prostokąta, o pow. ok 1,5 ha.

Znajduje się na terenie obecnie ogrodzonym, który jest od W i E strony graniczącym z zabudowaniami, od S drogą wiejską, od N łąką. Wejście od E. Aleja główna prowadzi do kaplicy cmentarnej, murowanej.

Sam teren cmentarza obecnie użytkowany porośnięty niewielką ilością drzew, dość zadbane, poboczne alejki ziemne, ale z niską trawą. Możliwość identyfikacji mogił rzymskokatolickich.

Układ nagrobków rzędowy, na osi NE-SW.

Część ewangelicka zupełnie zarośnięta wysokimi i gęsto rosnącymi drzewami, wysoką trawą, gdzie układ mogił jest sporadycznie czytelny

Wartością cmentarza są jego cechy historyczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Zagrożeniem może być dalsza postępująca roślinność oraz ogólnie zaniedbanie w części nieużytkowanej.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
09.04.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania k. XIX w.	POMORSKO
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="210 576 815 983">  </div> <div data-bbox="842 568 1055 983">  </div> </div> <p data-bbox="210 986 450 1011">Dom, widok od frontu</p> <div data-bbox="210 1015 981 1528">  </div> <p data-bbox="981 1509 1178 1535" style="text-align: right;">Dom, widok od W</p>			<p data-bbox="1653 549 2074 635">Pomorsko, ul. B. Chrobrego 72 (dz. nr ewid. 446)</p>
			5. Przynależność administracyjna
			6. Formy ochrony
			<p data-bbox="1626 970 1906 995">Województwo LUBUSKIE</p> <p data-bbox="1677 1043 1995 1069">Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p data-bbox="1720 1123 1955 1149">Gmina SULECHÓW</p> <p data-bbox="1664 1299 2101 1401">MPZP: Uchwała nr 0007.234.2016 z dnia 21 czerwca 2016 r.</p>

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w k. XIX wieku.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem od ulicy B. Chrobrego. Dom parterowy, z poddaszem, z dachówką ceramiczną, dach dwuspadowy. Stolarka okienna wymieniona.

Od ulicy B. Chrobrego pięć okien na parterze w układzie: trzy okna – drzwi – dwa okna. Do drzwi prowadzi pięć stopni betonowych.

Na krótszym boku od S dwa otwory okienne na parterze i na poddaszu.

Na krótszym boku od N na poddaszu trzy okna, z czego dwa boczne to blendy.

Dom posiada fundament kamienno-ceglany, nadproża łukowe okien i naczółki nad nimi i pilastry w narożach. Gzymsy międzykondygnacyjne oraz okapowe.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
21.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania k. XIX w.	POMORSKO
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p>Dom, widok od frontu</p>  <p>Dom, widok od SW</p>			<p>Pomorsko, ul. B. Chrobrego 73 (dz. nr ewid. 293/2)</p> <hr/> <p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>Województwo LUBUSKIE</p> <p>Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p>Gmina SULECHÓW</p> <hr/> <p>6. Formy ochrony</p> <p>MPZP: Uchwała nr 0007.234.2016 z dnia 21 czerwca 2016 r.</p>

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w k. XIX wieku.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem od ulicy B. Chrobrego. Dom parterowy, z poddaszem, z dachówką ceramiczną, dach dwuspadowy. Stolarka okienna wymieniona.

Od ulicy B. Chrobrego pięć okien na parterze oraz jedno zamurowane.

Na krótszym boku od S i N na poddaszu dwie blendy i między nimi okno, zaś nad nim małe w kształcie półksiężyca.

Dom posiada fundament kamienno-ceglany, nadproża łukowe okien i pilastry w narożach. Gzymsy międzykondygnacyjne oraz okapowe.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
21.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa SZKOŁA, ob. dom		2. Czas powstania XIX/XX w.	POMORSKO
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Pomorsko, ul. Szkolna 49a (dz. nr ewid. 438) UWAGA! W geoportalu i gison Sulechów nr budynku to 49.
			5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW
<p>Dom, widok od W</p> <p>Dom, widok od SW</p> <p>Dom, widok od NW</p>			6. Formy ochrony MPZP: Uchwała nr 0007.234.2016 z dnia 21 czerwca 2016 r.

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony na przełomie XIX i XX wieku.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem od ulicy Szkolnej. Dom 3-kondygnacyjny, dach wielospadowy. Stolarka okienna wymieniona.

Od ulicy Szkolnej pięć okien na parterze i piętrze, między nimi wejście (w ryzalicy) po pięciu stopniach, które są nisko omurowane, zaś na piętrze okno i nad nim oculus. Od strony SW węższa część tego budynku w którym wejście od W po czterech stopniach. Na piętrze jedno okno. Na boku S tej węższej części jedno okno na piętrze, zaś w głównej bryle na poddaszu dwa okna i nad nimi jeszcze jedno.

Na krótszym boku od N na poddaszu jedno okno.

Od E na parterze zamurowane okno, trzy okna, wejście oraz ganek murowany z dwoma oknami. Na piętrze siedem okien przerabianych z różnej wielkości otworów.

Dom posiada nadproża łukowe okien i pilastry w narożach budynku. Gzymsy międzykondygnacyjne oraz okapowe oraz listwy parapetowe. Fundament kamienno-ceglany.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
21.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania k. XIX w.	POMORSKO
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="212 571 831 991">  </div> <div data-bbox="853 571 1077 991">  </div> <div data-bbox="1099 571 1603 991">  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div data-bbox="212 991 831 1513">  </div> <div data-bbox="853 991 1603 1513">  </div> </div>			<p data-bbox="1653 549 2074 635">Pomorsko, ul. Wiejska 137 (dz. nr ewid. 297)</p> <hr/> <p data-bbox="1688 890 1928 911">5. Przynależność administracyjna</p> <p data-bbox="1630 970 1906 999">Województwo LUBUSKIE</p> <p data-bbox="1682 1043 1995 1072">Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p data-bbox="1720 1123 1957 1152">Gmina SULECHÓW</p> <hr/> <p data-bbox="1688 1246 1823 1267">6. Formy ochrony</p> <p data-bbox="1666 1299 2101 1401">MPZP: Uchwała nr 0007.234.2016 z dnia 21 czerwca 2016 r.</p>
Dom, widok od S		Dom, widok od E	

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w k. XIX wieku.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem od ulicy Wiejskiej.

Dom parterowy, z poddaszem, z dachówką ceramiczną, dach dwuspadowy. Stolarka okienna wymieniona.

Od ulicy Wiejskiej trzy okien na parterze.

Na krótszym boku od E na parterze jedno okno i blenda i na poddaszu dwie blendy i między nimi okno, zaś nad nim małe w kształcie półksiężyca.

Na boku S trzy okna i między pierwszym i drugim wejście.

Dom posiada fundament otynkowany, nadproża łukowe okien oraz naczółki i pilastry w narożach. Gzymsy międzykondygnacyjne oraz okapowe.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
21.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania k. XIX w.	POMORSKO
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;">  <p>Dom, widok od E</p> </div> <div style="width: 30%;">  </div> <div style="width: 30%;">  <p>Dom, widok od S</p> </div> </div>			<p>Pomorsko, ul. Wiejska 139 (dz. nr ewid. 377)</p> <hr/> <p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>Województwo LUBUSKIE</p> <p>Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p>Gmina SULECHÓW</p> <hr/> <p>6. Formy ochrony</p> <p>MPZP: Uchwała nr 0007.234.2016 z dnia 21 czerwca 2016 r.</p>

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w k. XIX wieku.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem od ulicy Wiejskiej.

Dom parterowy, z poddaszem, z dachówką ceramiczną, dach dwuspadowy. Stolarka okienna wymieniona.

Od ulicy Wiejskiej sześć okien na parterze, między nimi wejście po sześciu stopniach. Na poddaszu także sześć okien, a nad wejściem blenda w kształcie półksiężyca. W przyziemiu jedno okno.

Na krótszym boku od S na poddaszu dwie blendy i między nimi okno, zaś nad nim blenda-półksiężyc z listwą łukową.

Dom posiada nadproża łukowe okien oraz naczółki i pilastry flankujące otwory okienne oraz drzwiowe. Gzymsy międzykondygnacyjne oraz okapowe. Pod oknami parteru od frontu płyciny podokienne.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
21.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania k. XIX w.	POMORSKO
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p>Dom, widok od SE</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;">   </div> <p>Dom, widok od S Dom, widok od E</p>			<p>Pomorsko, ul. Wiejska 140 (dz. nr ewid. 376/1)</p> <p>UWAGA! Budynek ten ma na ogrodzeniu posesji nr 140, jednakże w geoportalu i gison Sulechów nie ma nr budynku.</p>
			5. Przynależność administracyjna
			6. Formy ochrony
			<p>Województwo LUBUSKIE</p> <p>Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p>Gmina SULECHÓW</p>
			<p>MPZP: Uchwała nr 0007.234.2016 z dnia 21 czerwca 2016 r.</p>

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w k. XIX wieku.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem od ulicy Wiejskiej.

Dom parterowy, z poddaszem, z dachówką ceramiczną, dach dwuspadowy. Stolarka okienna wymieniona.

Od ulicy Wiejskiej sześć okien na parterze, między nimi wejście po sześciu stopniach, które są zadane odrębną konstrukcją z pleksi i metalu. Na poddaszu także sześć okien, a nad wejściem blenda w kształcie półksiężyca. W przyziemiu jedno okno.

Na krótszym boku od S na parterze jedno okno i blenda, na poddaszu dwie blendy i między nimi okno, zaś nad nim blenda-oculus z listwą łukową.

Dom posiada nadproża łukowe okien oraz naczółki i pilastry flankujące otwory okienne oraz drzwiowe. Gzymsy międzykondygnacyjne oraz okapowe. Pod oknami parteru od frontu płyciny podokienne.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
21.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa OFICYNA w zespole pałacowym		2. Czas powstania k. XVIII w.	POMORSKO
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			<p>Pomorsko, ul. B. Chrobrego 52 (dz. nr ewid. 456/28)</p>
			5. Przynależność administracyjna
			<p>Województwo LUBUSKIE</p> <p>Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p>Gmina SULECHÓW</p>
<p>Oficyna, widok od W</p> <p>Oficyna, widok od SW</p>			6. Formy ochrony
			<p>MPZP: Uchwała nr 0007.234.2016 z dnia 21 czerwca 2016 r. Rejestr zabytków nr 3193 z dnia 21.10.1982 r.</p>

8. Historia, opis i wartości

Oficyna została wzniesiona w k. XVIII w. W latach '80 XX w. mieściło się w niej przedszkole, obecnie jest to prywatny budynek mieszkalny.

Jest to budynek parterowy z poddaszem, na planie prostokąta, dłuższym bokiem na linii NW-SE. Z dachem wielospadowym, dachówką blaszaną.

Obecnie od W duże drzwi, powyżej okienko (ta część jako gospodarcza). Na dłuższym boku od S układ: wejście, okno, wejście, okno, ganek z wejście od W. Na połąci dachowej trzy świetliki.

Budynek ocieplony, otynkowany.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania bardzo dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
19.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa PAŁAC, ob. szkoła w zespole pałacowym		2. Czas powstania 1 poł. XVIII, przebud. '70 XIX w., XIX/XX w.	POMORSKO
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Pomorsko, ul. B. Chrobrego 51 (dz. nr ewid. 706)
			5. Przynależność administracyjna
			Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW 6. Formy ochrony MPZP: Uchwała nr 0007.234.2016 z dnia 21 czerwca 2016 r. Rejestr zabytków nr 3193 z dnia 21.10.1982 r.
Pałac, widok od frontu			
Pałac, widok detalu			
Pałac, widok od S			

Można przypuszczać, że pierwsza siedziba została wzniesiona za czasów von Schmettow. Na taki czas wskazuje nieistniejący portal znany z fotografii, stanowiący oprawę drzwi zew. do skrzydła od S. Ok 1870 r. pałac został poddany przebudowie, w której nadano mu obecny kształt. Przy rozbudowie obiektu XIX/XX w. utrzymany został jego charakter architektoniczny. Ostatni właściciele utracili dobra na rzecz II Rzeszy, a w czasie II WŚ w rezydencji mieściła się formacja Wehrmachtu. Po wojnie pałac należał do jednostki WP, a w 1961 r. zaadoptowany został na szkołę. Zanim to nastąpiło pożar zniszczył S skrzydło. Przy odbudowie skrzydło do W zostało skrócone, pozostała część nadbudowana 3 kondygnacją nakrytą płaskim dachem. Usunięto portal.

Ściany z cegły na fundamencie z kamienia na zaprawie wapiennej, otynkowane. Bryła rozczłonkowana, zróżnicowana gabarytowo. Część główna częściowo podpiwniczona, piętrowa z wysokim poddaszem nakryta dachem dwuspadowym z frontonem w W ścianie. Skrzydło N parterowe z płaskim dachem i tarasem w E partii. Skrzydło S w W części dwupiętrowe o płaskim dachu z 3-kondygnacyjną, cylindryczną wieżą, w części E parterowe z tarasem. Od frontu dwie kondygnacje, na wysokim cokole, z wydzieloną partią poddasza.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne.

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowalający.

Wymaga prac konserwacyjnych.

mgr Edyta A. Marek
19.10.2022 r.

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa PARK w zespole pałacowym		2. Czas powstania XVIII w., przekształcony XIX w.	POMORSKO
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym		4. Adres	
 		Pomorsko, ul. B. Chrobrego 51 (dz. nr ewid. 706)	
Park, widok od W 		5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW	
Park, widok od SE 		6. Formy ochrony MPZP: Uchwała nr 0007.234.2016 z dnia 21 czerwca 2016 r. Rejestr zabytków nr 3193 z dnia 21.10.1982 r.	

8. Historia, opis i wartości

Park został założony w XVIII w. W XIX w. został powiększony i przekształcony. Główna jego część znajduje się na E od pałacu (6,5 ha powierzchni).

Elementami charakterystycznymi są: aleja lipowa prowadząca do pałacu, aleja grabowa prowadząca z pałacu do brzegu Odry oraz kanał wodny okalający stary park.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz dendrologiczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
19.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa RZĄDCÓWKA z budynkiem gospodarczym w zespole pałacowym		2. Czas powstania 2 poł. XIX w.	POMORSKO
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
 			Pomorsko, ul. B. Chrobrego 53 (dz. nr ewid. 456/1) UWAGA – W gison Sulechów jako budynek nr 54.
 			5. Przynależność administracyjna
Oficyna, widok od W Oficyna, widok od W Oficyna, widok od SW			Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW 6. Formy ochrony MPZP: Uchwała nr 0007.234.2016 z dnia 21 czerwca 2016 r. Rejestr zabytków nr 3193 z dnia 21.10.1982 r.

8. Historia, opis i wartości

Rządcówka została wzniesiona w 2 poł. XIX w.

Jest to budynek 3-kondygnacyjny (poddasze niskie), na planie prostokąta, dłuższym bokiem na linii N-S, gdzie od N dobudowany jest budynek gospodarczy parterowy z niskim poddaszem.

Rządcówka od W posiada na parterze dwa okna i jedno zamurowane, zaś na piętrze dwa różnej wielkości okna. Od S na parterze dwa okna, między nimi wejście po trzech stopniach nisko omurowanych. Na piętrze dwie blendy, dwa okna między którymi imitacje okien (stworzone przez nadproża łukowe). Na poddaszu układ: okno, trzy blendy, oculus, blenda okno, dwie blendy. Od E dwa okna i wejście na parterze, na piętrze trzy imitacje okien i dwa okna między nimi, na poddaszu cztery blendy, między nimi zamurowane okno.

Budynek gospodarczy od E na parterze ma układ: okno, drzwi dwuskrzydłe, okno, trzy wysokie okna, dwoje drzwi dwuskrzydłych. Od W na parterze trzy okna mniejsze i trzy większe. Od N na parterze jedno okno i jedne drzwi jednoskrzydłe.

Rządcówka z gzymsami międzypiętrowymi, lizenami od S i E oraz w narożach.

Budynek gospodarczy od E także z gzymsami i lizenami.

Oba budynki posiadają fundament ceglany.

Wartość tych budynków to przede wszystkim cechy historyczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
19.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania k. XIX w.	POMORSKO
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Pomorsko, ul. B. Chrobrego 55 (dz. nr ewid. 388)
<p>Budynek, widok od SE</p> 			5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW
			6. Formy ochrony <u>MPZP Nr: 0007.234.2016</u>

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony w k. XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły i kamień polny w fundamencie, dłuższym bokiem skierowany na osi SW-NE. Parterowy, z poddaszem, dach dwuspadowy, nakryty dachówką ceramiczną. Stolarka okienna wymieniona.

Od SE siedem osi parteru.

Elewacja NW z oknem na poddaszu.

Otynkowany, ale fundament odsłonięty. Frontowe okna z listwami dookołnymi i konsolami.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania bardzo dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
17.04.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania XIX/XX w.	POMORSKO
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Budynek, widok od SE</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Budynek, widok od NE</p> </div> </div> <div style="margin-top: 10px;">  </div>			<p>Pomorsko, ul. Polna 156 (dz. nr ewid. 135/1)</p> <hr/> <p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>Województwo LUBUSKIE</p> <p>Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p>Gmina SULECHÓW</p> <hr/> <p>6. Formy ochrony</p> <p><u>MPZP Nr: 0007.234.2016</u></p>

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony XIX/XX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem skierowany na osi SW-NE. Parterowy, z poddaszem, dach dwuspadowy, nakryty blachodachówką. Stolarka okienna wymieniona.

Od SE trzy osie parteru oraz dodatkowo ganek murowany z dachem dwuspadowym. Wejście do niego od strony S, zaś na boku SE dwa okna o ciekawej formie zdobniczej, m. in. oculus z listwa z odsłoniętej cegły. Przy narożu NE niska dobudówka, być może zejście do piwnicy.

Elewacja SW z dobudowaną częścią parterową, gdzie jedna oś okna na parterze.

Elewacja NW z oknem na poddaszu.

Otynkowany, budynek główny i przybudówka w nieco zmienionej formie osi, ale zachowany dekor w ganku w postaci odsłoniętej cegły, naczółka w tynku. Wszystkie okna z listwami dookolnymi.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania bardzo dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych..

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
17.04.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa CMENTARZ PRZYKOŚCIELNY w zespole kościoła		2. Czas powstania XVIII w.	POMORSKO
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
 			Pomorsko, ul. Bolesława Chrobrego 61 (nr ewid. działki 455)
 			5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW
Cmentarz, widok od W Cmentarz, widok od E Cmentarz, płyta, widok od E			6. Formy ochrony MPZP: Uchwała nr 0007.234.2016 z dnia 21 czerwca 2016 r.

8. Historia, opis i wartości

Po południowej stronie kościoła znajduje się niewielki, nieczynny cmentarz przykościelny – mauzoleum oraz widoczne, choć zarośnięte trawą płyty nagrobne. Są to płyty kamienne z pocz. XX wieku przynależne członkom rodziny von Schmettow.

Płyty nagrobne duże, w układzie dwie w jednym rzędzie znajdują się za kaplicą – mauzoleum.

Wartość tego cmentarza to przede wszystkim cechy historyczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania zadowalający.

Wymaga prac konserwacyjnych. Należy odsłonić płyty, wygospodarować choćby niski płot ograniczający je od otoczenia i postawić tabliczkę informacyjną.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
09.04.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania pocz. XX w.	POMORSKO
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="212 571 922 1050">  </div> <div data-bbox="952 571 1458 1050">  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div data-bbox="212 1082 887 1533">  </div> <div data-bbox="896 1513 1104 1538" style="text-align: center;"> <p>Dom, widok od SE</p> </div> </div>			<p>Pomorsko, ul. B. Chrobrego 57 (dz. nr ewid. 385)</p> <hr/> <p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>Województwo LUBUSKIE</p> <p>Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p>Gmina SULECHÓW</p> <hr/> <p>6. Formy ochrony</p> <p>MPZP: Uchwała nr 0007.234.2016 z dnia 21 czerwca 2016 r.</p>

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony na pocz. XX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem ku ulicy. Dom parterowy, z poddaszem, z dachówką ceramiczną, dach wielospadowy. Stolarka okienna wymieniona.

Od ulicy trzy okna na parterze. Na poddaszu okno i nad nim małe w kształcie półksiężyca. Od strony na poddaszu dwa okna. Od strony N na poddaszu jedno okno.

Dom otynkowany.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
19.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania k. XIX w.	POMORSKO
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>			<p>Pomorsko, ul. B. Chrobrego 59 (dz. nr ewid. 383/1)</p>
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> <p>Dom, widok od E</p>  <p>Dom, widok od SW</p> </div> <div style="width: 30%;">  <p>Dom, widok od NE</p> </div> </div>			5. Przynależność administracyjna
			<p>Województwo LUBUSKIE</p> <p>Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p>Gmina SULECHÓW</p>
			6. Formy ochrony
			<p>MPZP: Uchwała nr 0007.234.2016 z dnia 21 czerwca 2016 r.</p>

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w k. XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem ku ulicy. Dom parterowy, z poddaszem, z dachówką blaszaną, dach dwuspadowy.

Stolarka okienna wymieniona.

Od ulicy sześć okien na parterze, między nimi drzwi po czterech stopniach, omurowanych. W przyziemiu cztery okienka zamurowane oraz jedno jako wlot do kotłowni.

Od strony S i N na poddaszu dwa okna zakończone w łuk i nad nimi jedno w kształcie półksiężyca.

Dom otynkowany z listwami okiennymi. Nad wejściem osobne zadaszenie jednospadowe.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania bardzo dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
19.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania 1921 r.	POMORSKO
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="212 571 902 1038">  </div> <div data-bbox="929 571 1420 1038">  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div data-bbox="212 1038 902 1544">  </div> <div data-bbox="929 1517 1144 1544"> <p>Dom, widok od SW</p> </div> </div>			<p>Pomorsko, ul. B. Chrobrego 62 (dz. nr ewid. 454)</p> <hr/> <p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>Województwo LUBUSKIE</p> <p>Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p>Gmina SULECHÓW</p> <hr/> <p>6. Formy ochrony</p> <p>MPZP: Uchwała nr 0007.234.2016 z dnia 21 czerwca 2016 r.</p>

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w 1921 r.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem ku ulicy. Dom parterowy, z poddaszem, z dachówką ceramiczną, dach dwuspadowy. Stolarka okienna wymieniona.

Od ulicy sześć okien na parterze, z czego jedno zamurowane, a inne przerobione z wejścia.

Od strony S na parterze dwa okna, jedno zamurowane, na poddaszu jedno okno i nad nim jedno w kształcie półksiężyca.

Od N na poddaszu dwa okna i nad nimi jedno w kształcie półksiężyca.

Okna z nadprożami i listwami parapetowymi, które jednocześnie są gzymsami. Po bokach pierwotnego wejścia lizeny. Fundament kamienny.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowalający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
19.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania k. XIX w.	POMORSKO
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Pomorsko, ul. B. Chrobrego 62 (dz. nr ewid. 454) UWAGA – W gison Sulechów nr domu to 63.
5. Przynależność administracyjna			Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW
6. Formy ochrony			MPZP: Uchwała nr 0007.234.2016 z dnia 21 czerwca 2016 r.
			
Dom, widok od NE		Dom, widok od SE	

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w k. XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem ku ulicy. Dom parterowy, z poddaszem, z dachówką blaszaną, dach wielospadowy. Stolarka okienna wymieniona.

Od ulicy cztery okna na parterze, pomiędzy nimi w ryzalicy wejście przez łukowy otwór w bryle budynku. Na poddaszu cztery okienka, a w ryzalicy dwa zakończone łuk i nad nimi oculus.

Od strony S na parterze dwa okna z czego jedno zamurwane, na poddaszu trzy okno z czego boczne zamurwane i nad nimi pośrodku oculus

Od N na poddaszu oculus.

Okna z nadprożami, płycinami podokiennymi i listwami parapetowymi, które jednocześnie są gzymsem od strony S. Okna z nadprożami łukowymi. Fundament kamienno-ceglany

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowalający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
19.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania 1919 r.	POMORSKO
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  <p>Dom, widok od E</p> </div> <div style="width: 45%;">  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 45%;">  <p>Dom, widok od SE</p> </div> </div>			<p>Pomorsko, ul. B. Chrobrego 64 (dz. nr ewid. 379/2)</p> <p>UWAGA – nr budynku zamieniony z nr budynku nr 65</p> <hr/> <p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>Województwo LUBUSKIE</p> <p>Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p>Gmina SULECHÓW</p> <hr/> <p>6. Formy ochrony</p> <p>MPZP: Uchwała nr 0007.234.2016 z dnia 21 czerwca 2016 r.</p>

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w 1919 r.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem ku ulicy. Dom parterowy, z poddaszem, z dachówką ceramiczną, dach dwuspadowy. Stolarka okienna wymieniona.

Od ulicy sześć okien na parterze, pomiędzy nimi wejście po czterech stopniach. Na poddaszu siedem okienek.

Od strony S na poddaszu trzy okna z czego boczne jako blendy, środkowe zamurowane.

Od N na poddaszu trzy okna z czego boczne jako blendy. Nad środkowym okienko w kształcie półksiężyca.

Okna z nadprożami, listwami parapetowymi. Gzymsy międzypiętrowe i koronujący. W narożach lizeny. Fundament kamienno-ceglany

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowalający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
19.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania k. XIX w.	POMORSKO
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="215 571 902 1034">  </div> <div data-bbox="931 571 1420 1034">  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div data-bbox="215 1038 902 1538">  </div> <div data-bbox="931 1038 1420 1538"> <p style="text-align: center;">Dom, widok od SW</p> </div> </div>			<p>Pomorsko, ul. B. Chrobrego 65 (dz. nr ewid. 453/1)</p> <p>UWAGA – nr budynku zamieniony z nr budynku nr 64</p> <hr/> <p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>Województwo LUBUSKIE</p> <p>Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p>Gmina SULECHÓW</p> <hr/> <p>6. Formy ochrony</p> <p>MPZP: Uchwała nr 0007.234.2016 z dnia 21 czerwca 2016 r.</p>

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w k. XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem ku ulicy. Dom parterowy, z poddaszem, z dachówką blaszaną, dach dwuspadowy.

Stolarka okienna wymieniona.

Od ulicy cztery okna na parterze i poddaszu.

Od strony S na parterze dwa okna, na poddaszu jedno okno i nad nim blenda-oculus w listwie łukowej.

Od N na poddaszu dwa okna i nad nimi blenda-oculus w listwie łukowej.

Okna z nadprożami łukowymi, listwami parapetowymi. Wokół otworów okiennych listwy z cegieł. Gzyms koronujący. W narożach lizeny i w elewacji ślepe wywietrzniki. Fundament kamiennie-ceglany

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowalający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
19.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania k. XIX w.	POMORSKO
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Pomorsko, ul. B. Chrobrego 66 (dz. nr ewid. 378/2) UWAGA – nr budynku zamieniony z nr budynku nr 67
			5. Przynależność administracyjna
			Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW 6. Formy ochrony MPZP: Uchwała nr 0007.234.2016 z dnia 21 czerwca 2016 r.
Dom, widok od N			Dom, widok od NE

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w k. XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem ku ulicy. Dom parterowy, z poddaszem, z dachówką ceramiczną, dach wielospadowy. Stolarka okienna wymieniona.

Od ulicy dwa duże okna na parterze, w ryzalicie wejście po pięciu stopniach (w trakcie remontu) i na poddaszu pięć okien z czego trzy jako blendy. W ryzalicie na poddaszu dwa okna i w tympanonie blenda-oculus. W połąci dachowej świetlik.

Od strony S na parterze dwa okna jako blendy, na poddaszu trzy okna, boczne jako blendy.

Od N na parterze dwie blendy, na poddaszu dwa okna. W przyziemiu jedno okienko.

Od W wąski taras zadaszony z wejściem zakratowanym. Z niego zejście po trzech stopniach. Na poddaszu pięć okien, z czego trzy zamurwane.

Okna z listwami, listwami parapetowymi, naczółkami, półkolumnkami oraz płycinami podokiennymi. Gzyms koronujący oraz listwy międzypiętrowe. W narożach lizeny. Fundament kamienno-ceglany. Otynkowany.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowalający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
19.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania k. XIX w.	POMORSKO
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="212 571 945 1066">  </div> <div data-bbox="972 571 1491 1066">  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div data-bbox="212 1070 864 1538">  </div> <div data-bbox="871 1513 1081 1541"> <p>Dom, widok od SE</p> </div> </div>			<p>Pomorsko, ul. B. Chrobrego 67 (dz. nr ewid. 452)</p> <p>UWAGA – nr budynku zamieniony z nr budynku nr 66</p> <hr/> <p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>Województwo LUBUSKIE</p> <p>Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p>Gmina SULECHÓW</p> <hr/> <p>6. Formy ochrony</p> <p>MPZP: Uchwała nr 0007.234.2016 z dnia 21 czerwca 2016 r.</p>

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w k. XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem ku ulicy. Dom parterowy, z poddaszem, z dachówką ceramiczną, dach dwuspadowy. Stolarka okienna wymieniona.

Od ulicy pięć okien na parterze, między nimi wejście po trzech stopniach, zadaszone daszkiem dwuspadowym z blachodachówką.

W połaci dachowej dwa świetliki.

Od strony S na parterze dwa okna jako blendy, na poddaszu trzy okna, boczne jako blendy.

Od N na parterze okno, na poddaszu jedno w kształcie półksiężyca.

Okna z okiennicami i nadprożami łukowymi.

Fundament kamienny.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowalający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
19.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania k. XIX w.	POMORSKO
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p>Dom, widok od E</p>  <p>Dom, widok od SE</p>			Pomorsko, ul. B. Chrobrego 79 (dz. nr ewid. 287)
			5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW
			6. Formy ochrony MPZP: Uchwała nr 0007.234.2016 z dnia 21 czerwca 2016 r.

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w k. XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem na osi S-N. Dom parterowy, z poddaszem, z dachówką ceramiczną, dach dwuspadowy. Stolarka okienna wymieniona.

Od S na parterze dwie duże blendy, na poddaszu dwa okna i między nimi powyżej blenda-oculus.

Od E na parterze sześć okien, między nimi wejście po pięciu stopniach. W połaci dachowej świetlik.

Nie otynkowany. Fundament ceglano-kamienny. Okna z nadprożami łukowymi. Gzyms międzykonstrukcyjny i koronujący. W narożach lizeny.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowalający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
20.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania 4 ćw. XIX w.	POMORSKO
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Pomorsko, ul. B. Chrobrego 80 (dz. nr ewid. 399)
			5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW
			6. Formy ochrony MPZP: Uchwała nr 0007.234.2016 z dnia 21 czerwca 2016 r.
Dom, widok od W			Dom, widok od W

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w 4 ćw. XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem na osi S-N. Dom parterowy, z poddaszem, z dachówką ceramiczną, dach dwuspadowy. Stolarka okienna wymieniona.

Od S na poddaszu dwa okna (jedno zamurowane) i nad nimi małe okno.

Od W i E na parterze sześć okien, między nimi wejście po stopniach.

Od E między pierwszym i drugim oknem zamurowane wejście (?).

Otynkowany. Fundament ceglany. Okna z listwami. Gzyms międzykonstrukcyjny i koronujący. W narożach lizeny.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania słaby.

Wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
20.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków