

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa		2. Czas powstania	SULECHÓW
DOM		k. XIX w.	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym		4. Adres	
			<p>Sulechów, ul. 1 Maja 8 (dz. nr ewid. 280/9)</p>
<p>Dom, widok od W</p> 			<p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>Województwo LUBUSKIE</p> <p>Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p>Gmina SULECHÓW</p>
			<p>6. Formy ochrony</p> <p>Położenie w granicach zespołu urbanistyczno - krajobrazowego miasta Sulechów wpisanego do rejestru zabytków pod nr 58 (decyzja z dn. 07.11.1957 r.) i nr 2164 (decyzja z dn. 31.1.1975 r.)</p>

8. Historia, opis i wartości

Budynek powstał k. XIX w. Jest wykonany z czerwonej cegły. Dom ma 3 kondygnacje, natomiast dach jest dwuspadowy.

Od przodu jest 12 okien, 4 na parterze pomiędzy nimi drzwi, 5 na pierwszym piętrze oraz 3 na poddaszu. Stolarstwo okienne zostało wymienione. Po obu stronach dobudowano inne budowle. Budynek ma elewację otynkowaną.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadawalający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
05.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa SZKOŁA, ob. dom		2. Czas powstania k. XIX w.	SULECHÓW
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Sulechów, ul. 1 Maja 9 (dz. nr ewid. 280/3)
			5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW
<p style="text-align: center;">Budvnek. widok od S</p>			6. Formy ochrony Położenie w granicach zespołu urbanistyczno - krajobrazowego miasta Sulechów wpisanego do rejestru zabytków pod nr 58 (decyzja z dn. 07.11.1957 r.) i nr 2164 (decyzja z dn. 31.1.1975 r.)

Budynek postawiony w k. XIX w. Początkowo mieściła się tam szkoła, obecnie znajduje się dom mieszkalny.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem skierowany na osi S-N. 4-kondygnacyjny, z dwiema osiami od S, które sprawiają, że budynek na układ litery L. Stolarka okienna wymieniona.

Elewacja zachodnia na parterze 10-osiowa. Osie środkowe tworzą jakby pseudoryzalit, w którym wejście i okna po jego bokach prostokątne, zaś na wyższych kondygnacjach po dwie, zamknięte w łuk. Jego górna część zakończona powyżej dachu łukowo. Na kolejnych kondygnacjach poza pseudoryzalitem po sześć osi. Nad wejściem, na drugiej kondygnacji balkon z metalową barierką. Na trzeciej kondygnacji zachowane listwy dookolne okien.

Od S po pięć osi na każdej kondygnacji, w przyziemiu trzy okienka, z czego dwa od wschodu zamknięte w łuk. Drugie osie od W jako blendy. Na trzeciej kondygnacji zachowane listwy dookolne okien. Wszystkie z parapetami.

Od E układ wieloosiowy z dwoma wejściami.

Otynkowany w dwóch kolorach. Na nowo otynkowanej części gzymsy zaznaczone pasami w innym kolorze, zaś na starszym tynku widoczne jako murowane elementy. W narożach i symetrycznie na elewacji frontowej lizeny, gzymsy międzykondygnacyjne i podokapowy. Na nowo otynkowanej części brak takich zdobień.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne.

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

mgr Edyta A. Marek
02.04.2023 r.

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM	2. Czas powstania XIX/XX w.	SULECHÓW	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym		4. Adres	
		Sulechów, ul. 1 Maja 15 (dz. nr ewid. 276/4)	
Dom, widok od E Dom, widok od NE		5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW	
		6. Formy ochrony Położenie w granicach zespołu urbanistyczno - krajobrazowego miasta Sulechów wpisanego do rejestru zabytków pod nr 58 (decyzja z dn. 07.11.1957 r.) i nr 2164 (decyzja z dn. 31.1.1975 r.)	

8. Historia, opis i wartości

Dom powstał w XIX/XX w. Budynek trzykondygnacyjny, dach dwuspadowy. Dom jest murowany z czerwonej cegły. Od przodu jest 17 okien, 7 na parterze i 10 na piętrze. Po prawej stronie jest 5 okien, 1 na parterze, 2 z boku ryzalitu i 2 na poddaszu oraz murek. Stolarka okienna została wymieniona. Po lewej stronie zbudowano kościół. Za tyłem domu znajduje się ogródek odgradzony starą żelazną bramą od ulicy. Z tej samej strony znajdują się 3 okna na parterze oraz 2. Drzwi tarasowych i 10 okien na piętrze. Elewacja budynku otynkowana.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.
Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
05.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa	2. Czas powstania	SULECHÓW	
DOM	XIX/XX w.		
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym		4. Adres	
		<p>Sulechów, ul. 1 Maja 25 (dz. nr ewid. 223/3)</p>	
<p>Dom, widok od E</p>		<p>5. Przynależność administracyjna</p>	
<p>Dom, widok od NE</p>		<p>Województwo LUBUSKIE</p>	
		<p>Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p>Gmina SULECHÓW</p> <p>6. Formy ochrony</p> <p>Położenie w granicach zespołu urbanistyczno - krajobrazowego miasta Sulechów wpisanego do rejestru zabytków pod nr 58 (decyzja z dn. 07.11.1957 r.) i nr 2164 (decyzja z dn. 31.1.1975 r.)</p>	

8. Historia, opis i wartości

Budynek powstał w XIX/XX. Dom czterokondygnacyjny, dach wielospadowy. Murowany z czerwonej cegły. Stolarka okienna wymieniona. Budynek ma 18 okien oraz 3 szyby w drzwiach wejściowych. Na parterze są 4 okna, na piętrze po obu stronach ryzalitu z jednym oknem, po dwa kolejne, to samo na drugim piętrze (dwa okna po obu stronach ryzalitu z jednym oknem), natomiast na poddaszu są 4 okna lukarny. Po lewej stronie dobudowano inny budynek, a po prawej jest wjazd za budynek. Elewacja otynkowana.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadawalający.
Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
05.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO	3. Miejscowość
1. Nazwa DOM, ob. Szkoła	2. Czas powstania 4 ćw. XIX w.	SULECHÓW


7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym	4. Adres
--	----------



Szkoła, widok od W



Szkoła, widok od NW



Sulechów, ul. 1 Maja 7
(dz. nr ewid. 283)

5. Przynależność administracyjna

Województwo **LUBUSKIE**

Powiat **ZIELONOGÓRSKI**

Gmina **SULECHÓW**

6. Formy ochrony

Położenie w granicach zespołu urbanistyczno - krajobrazowego miasta Sulechów wpisanego do rejestru zabytków pod nr 58 (decyzja z dn. 07.11.1957 r.) i nr 2164 (decyzja z dn. 31.1.1975 r.)

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony został w 4 ćw. XIX w. Wykonany z czerwonej cegły. Dom dwukondygnacyjny, dach wielospadowy. Stalarka okienna wymieniona.

Na przodzie znajdują się 20 okien z czego 10 na piętrze i 10 na parterze. Natomiast miejsce na drzwi zostało zamurowane.

Po prawej stronie znajdują się dobudowana szkoła. Budynek ma elewację otynkowaną.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
05.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków