

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania 3 ćw. XIX w.	SULECHÓW
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="224 571 887 1023">  </div> <div data-bbox="900 571 1368 1023">  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div data-bbox="212 1023 887 1513">  </div> <div data-bbox="896 1023 1200 1513">  </div> </div>			<p>Sulechów, ul. Kościuszki 8 (dz. nr ewid. 93/4)</p> <hr/> <p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>Województwo LUBUSKIE</p> <p>Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p>Gmina SULECHÓW</p> <hr/> <p>6. Formy ochrony</p>
<p>Dom, widok od NE</p> <p>Dom, widok od NW</p> <p>Dom, widok od SW</p>			

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w 3 ćw. XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem skierowany na osi W-E. Dom 2-kondygnacyjny, z dachem dwuspadowym. Stolarka okienna wymieniona

Od ulicy Kościuszki na parterze wejście do budynku oraz sześć okien. Do wejścia prowadzi trzy schody. Na poddaszu cztery okna.

W przyziemiu dwa okna.

Od W jedno okno na poddaszu (drugie zamurowane) i jedno małe półksiężycowate u szczytu.

Od S na parterze dwa okna i wejście przez zamurowany ganek. Na poddaszu trzy okna oraz wejście na zadaszony balkon z barierką metalową.

Elewacja otynkowana. Listwy wokół okien i parapetowe pod większością. Boniowanie od frontu.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania bardzo dobry.

Wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
15.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania XIX/XX w.	SULECHÓW
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Sulechów, ul. Kościuszki 12 (dz. nr ewid. 93/2)
			5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW
			6. Formy ochrony
<p>Dom, widok od N</p> <p>Dom, widok od NW</p> <p>Dom, widok od NE</p>			

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony na przełomie XIX i XX w.
Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem skierowany na osi W-E. Dom 3-kondygnacyjny, z dachem wielospadowym, z dachówką ceramiczną. Stolarka okienna wymieniona
Od ulicy Kościuszki na parterze wejście do budynku oraz pięć okien. Na piętrze i poddaszu sześć okien. W przyziemiu cztery okna. Od E cztery okna na poddaszu i jedno małe. Od S na parterze dwa okna i wejście przez zamurowany ganek. Na poddaszu trzy okna oraz wejście na zadaszony balkon z barierką metalową.
Elewacja otynkowana. Listwy parapetowe oraz gzymsy międzypiętrowe.
Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania bardzo dobry.
Wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
15.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania 3 ćw. XIX w.	SULECHÓW
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Sulechów, ul. Kościuszki 13/14 (dz. nr ewid. 92)
Dom, widok od N			5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW
Dom, widok od NW		Dom, widok od NE	6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w 3 ćw. XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem skierowany na osi W-E. Dom 2-kondygnacyjny, z dachem wielospadowym. Stolarka okienna wymieniona

Od ulicy Kościuszki na parterze i w przyziemiu cztery okna (dwa przyziemia zamurowane) oraz ganek (dach jednospadowy) z trzema oknami parteru i dwoma przyziemia oraz wejściem od strony W po schodach. W połąci dachowej świetlik.

Od E wejście po siedmiu schodach do zaokrąglonego ganeczku (wejście z kolumnami po bokach i nadświetlem). Obok ganeczku jedno okno. Nad ganeczkiem niezadaszony, omurowany balkon na poddaszu z dwoma oknami. Poza balkonem na elewacji okrągła blenda.

Od W na parterze dwa okna z czego jedno zamurowane. Na poddaszu cztery okna z czego dwa boczne zamurowane.

Elewacja otynkowana. Od frontu boniowanie narożników oraz większej części fasady. Listwy okienne, naczółki oraz gzymsy międzypiętrowe.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania bardzo dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
15.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania pocz. XX w.	SULECHÓW
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p>Dom, widok od N</p>  <p>Dom, widok od NW</p>			<p>Sulechów, ul. Kościuszki 15 (dz. nr ewid. 91/1)</p> <hr/> <p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>Województwo LUBUSKIE</p> <p>Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p>Gmina SULECHÓW</p> <hr/> <p>6. Formy ochrony</p>

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w pocz. XX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem skierowany na osi S-N. Dom 3-kondygnacyjny, z dachem dwuspadowym. Stolarka okienna wymieniona

Od ulicy Kościuszki na parterze, piętrze i poddaszu po dwa okna.

Od E wejście oraz cztery okna i jedna blenda. Na piętrze cztery okna i dwie blendy. Na poddaszu pięć okien.

Od W na parterze i piętrze po jednym oknie.

Od S

Elewacja otynkowana. Od frontu i od W gzymsy międzypiętrowe oraz listwy parapetowe na piętrze.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
15.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania pocz. XX w.	SULECHÓW
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Sulechów, ul. Kościuszki 22 (dz. nr ewid. 84)
			5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW
			6. Formy ochrony
Dom, widok od NW			Dom, widok od N

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w pocz. XX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem skierowany na osi W-E. Dom 2-kondygnacyjny, z dachem dwuspadowym. Stolarka okienna wymieniona

Od ulicy Kościuszki na parterze dziewięć okien i wejście z dwoma bocznymi okienkami oraz nadświetlem. Na poddaszu dziesięć okien i pod samym dachem trzy okienka. W przyziemiu dziewięć okienek.

Od E na parterze jedno okno.

Od W na poddaszu wejście do którego prowadzą metalowe schody z barierką.

Elewacja otynkowana. Od frontu gzyms międzypiętrowy oraz listwy wokół okien. W środkowej części fasady, po bokach wejścia także lizeny.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
15.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<p>GEZ</p>	<p>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</p>		<p>3. Miejscowość</p>
<p>1. Nazwa</p> <p>PARK MIEJSKI IM. T. KOŚCIUSZKI</p>		<p>2. Czas powstania</p> <p>k. XIX w.</p>	<p>SULECHÓW</p>
<p>7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym</p>			<p>4. Adres</p>
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>			<p>Sulechów, ul. Kościuszki (dz. nr ewid. 279/1)</p>
			<p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>Województwo LUBUSKIE</p> <p>Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p>Gmina SULECHÓW</p>
			<p>6. Formy ochrony</p> <p>Położenie w granicach zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Sulechów wpisanego do rejestru zabytków pod nr 58 (decyzja z dn. 07.11.19957r.) i nr 2164 (decyzja z dn. 31.01.1975r.)</p>

Park powstał pod koniec XIX wieku.

Park im. Tadeusza Kościuszki w Sulechowie wcześniej nazywał się parkiem im. Marcelego Nowotki. W zachodniej części parku mieścił się cmentarz (występuje na archiwalnych planach). Obecnie w tym miejscu znajduje się tablica upamiętniająca to miejsce. W południowo wschodniej części parku znajduje się staw z fontanną, który jest zabezpieczony niskim, metalowym ogrodzeniem.

W roku 2020 rozpoczął się i niedługo potem zakończył remont parku.

W parku znajdują się drzewa liściaste oraz iglaste różnych gatunków, różnego pokroju i w różnym wieku. Nowe alejki wyłożone maleńkich kamyczków. W różnych miejscach parku znajdują się ławki, stojaki na rowery, budki lęgowe dla ptaków. Miejsca odpoczynku zabezpieczono także w kosze na śmieci oraz oświetlenie.

Wartością skweru jest wartość użytkowa pierwotna oraz wartość emocjonalna.

Stan zachowania bardzo dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

mgr Edyta A. Marek
12.02.2023 r.

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<p>GEZ</p>	<p>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</p>		<p>3. Miejscowość</p>
<p>1. Nazwa</p> <p>CMENTARZ EWANGELICKI</p>	<p>2. Czas powstania</p> <p>1735 r.</p>	<p>SULECHÓW</p>	
<p>7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym</p>			<p>4. Adres</p>
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>			<p>Sulechów, ul. Kościuszki (dz. nr ewid. 279/1)</p>
<p>Cmentarz, widok od S</p>  <p>Cmentarz, widok od S</p>			<p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>Województwo LUBUSKIE</p> <p>Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p>Gmina SULECHÓW</p> <p>6. Formy ochrony</p> <p>Położenie w granicach zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Sulechów wpisanego do rejestru zabytków pod nr 58 (decyzja z dn. 07.11.1995r.) i nr 2164 (decyzja z dn. 31.01.1975r.)</p>

. Historia, opis i wartości

Cmentarz ewangelicki powstał w 1735 r. i trwał do roku 1945, kiedy zaprzestano grzebać tam zmarłych i miejsce to zaczęto używać jako park miejski. Miał się on znajdować w zasięgu kościoła parafialnego. Cmentarz zlikwidowany, na miejscu znajduje się wykonana podczas remontu parku w roku 2020 płyta kamienna informująca o tym fakcie.

Nie istnieją nagrobki.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania bardzo dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
12.02.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków