

<p>GEZ</p>	<p>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</p>		<p>3. Miejscowość</p>
<p>1. Nazwa</p> <p>DOM</p>	<p>2. Czas powstania</p> <p>1 poł. XX w.</p>	<p>SULECHÓW</p>	
<p>7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p>Dom, widok od NE</p>  <p>Dom, widok od SE</p>			<p>4. Adres</p> <p>Sulechów, ul. Mostowa 15a/15b (dz. nr ewid. 11, 12/1)</p> <hr/> <p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>Województwo LUBUSKIE</p> <p>Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p>Gmina SULECHÓW</p> <hr/> <p>6. Formy ochrony</p> <p>Położenie w granicach zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Sulechów wpisanego do rejestru zabytków pod nr 58 (decyzja z dn. 07.11.1995r.) i nr 2164 (decyzja z dn. 31.01.1975r.)</p>

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w 1 poł. XX wieku.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem na osi N-S. Dom parterowy z wysokim poddaszem. Dach wielospadowy, z dachówką cementową. Stolarka okienna wymieniona w różnym czasie. Na poddaszu dwa okna w dużych lukarnach zwieńczonych swoistym tympanonem.

Od frontu na parterze i w przyziemiu cztery okna. Wejście do budynku najpewniej od strony tylniej.

Elewacja otynkowana, ale przyziemie pozostawione z odkrytą cegłą.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne (w tym wartość dawności).

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
12.02.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków