

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>DOM</b>		2. Czas powstania <b>poł. XIX w.</b>	<b>SULECHÓW</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
 			<p>Sulechów, ul. Poznańska 10 (dz. nr ewid. 550)</p>
<p>Budynek, widok od NW</p> 			<p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>Województwo <b>LUBUSKIE</b></p> <p>Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b></p> <p>Gmina <b>SULECHÓW</b></p>
<p>Budynek, widok od N</p>			6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony w poł. XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły, na planie prostokąta. 2-kondygnacyjny, dach dwuspadowy kryty dachówką cementową. Stolarka okienna wymieniona.

Od NW elewacja pierwotnie siedmioosiowa, z czego jedno wejście obecnie jako blenda w której dwa małe okienka, a jeden otwór okienny także jako blenda.

Od NE jedna oś na poddaszu.

Elewacje otynkowane. Gzyms podokapowy, od frontu także parapetowe. Tam dwa okna, wejście i blenda okienna z listwami dookolnymi.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne (w tym wartość dawności).

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek  
03.04.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>DOM</b>		2. Czas powstania <b>1 poł. XX w.</b>	<b>SULECHÓW</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Sulechów, ul. Poznańska 11 (dz. nr ewid. 548)
<p>Budynek, widok od NW</p>  <p>Budynek, widok od N</p>			5. Przynależność administracyjna  Województwo <b>LUBUSKIE</b>  Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b>  Gmina <b>SULECHÓW</b>
			6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony w 1 poł. XX w.

Murowany, z czerwonej cegły, na planie kwadratu. 2-kondygnacyjny, dach czterospadowy. Stolarka okienna wymieniona.

Od NW elewacja 2-osiowa.

Od NE 4 osie na parterze, w tym wejście po schodkach, nisko omurowane cegłą klinkierową, z daszkiem płaskim. Na drugiej kondygnacji dwie osie. W przyziemiu dwa okna.

Elewacja SW dwuosiowa na pierwszej kondygnacji, powyżej jedna oś.

Elewacje otynkowane. Pozostawiona cegła pod okapem, oraz po bokach dużych okien imitując okiennice.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne (w tym wartość dawności).

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania bardzo dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek  
03.04.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>DOM</b>		2. Czas powstania <b>pocz. XX w.</b>	<b>SULECHÓW</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Sulechów, ul. Poznańska 12 (dz. nr ewid. 546)
<p data-bbox="212 970 474 997">Budynek, widok od NW</p>  <p data-bbox="1052 1524 1288 1551">Budvnek. widok od E</p>			<p data-bbox="1691 890 1926 912">5. Przynależność administracyjna</p> <p data-bbox="1630 970 1904 997">Województwo <b>LUBUSKIE</b></p> <p data-bbox="1680 1045 1993 1072">Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b></p> <p data-bbox="1720 1125 1960 1152">Gmina <b>SULECHÓW</b></p>
			6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony w pocz. XX w.

Murowany, z czerwonej cegły, na planie prostokąta. 3-kondygnacyjny, dach czterospadowy. Stolarka okienna wymieniona.

Od NW elewacja 10-osiowa oraz dodatkowo dwie klatki schodowe z szerokimi oknami. Środkowa część elewacji w pseudoryzalicie. W przyziemiu osiem większych okien.

Od SE 8 osi oraz klatka schodowa w ryzalicie, w którym na każdej kondygnacji po dwa okna.

Elewacja NE jednoosiowa na każdej kondygnacji.

Elewacje otynkowane.

Gzyms na drugiej kondygnacji oraz cokołowy i podokapowy, elewacje dzielone symetrycznie lizenami z płycinami. Lizeny także w narożach. Okna przyziemia od podwórka z kratami i w szerokich listwach dookolnych.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne (w tym wartość dawności).

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

**mgr Edyta A. Marek**  
03.04.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>DOM</b>		2. Czas powstania <b>k. XIX w.</b>	<b>SULECHÓW</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Sulechów, ul. Poznańska 54/55 (dz. nr ewid. 624/2)
<p>Budynek, widok od SW</p>  <p>Budynek, widok od NW</p>			5. Przynależność administracyjna  Województwo <b>LUBUSKIE</b>  Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b>  Gmina <b>SULECHÓW</b>
			6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony w k. XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły, na planie prostokąta. Parterowy z poddaszem, dach dwuspadowy z dachówką ceramiczną. Stolarka okienna wymieniona.

Od SE elewacja 11-osiowa z szeroką lukarną mieszczącą trzy okna podwójne. W poszyciu dachu także pięć świetlików.

Od W 9 osi oraz klatka schodowa.

Elewacje otynkowane.

Nad wejściami od ulicy naczółki.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne (w tym wartość dawności).

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania bardzo dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

**mgr Edyta A. Marek**  
03.04.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków



GEZ	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>DOM</b>		2. Czas powstania <b>2 poł. XIX w.</b>	<b>SULECHÓW</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
 			Sulechów, ul. Poznańska 6 (dz. nr ewid. 556/1)
<p>Budynek, widok od NW</p> 			5. Przynależność administracyjna
<p>Budvnek, widok na detal</p>			<p>Województwo <b>LUBUSKIE</b></p> <p>Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b></p> <p>Gmina <b>SULECHÓW</b></p> <p>6. Formy ochrony</p> <p><b>Położenie w granicach zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Sulechów wpisanego do rejestru zabytków pod nr 58 (decyzja z dn. 07.11.19957r.) i nr 2164 (decyzja z dn. 31.01.1975r.)</b></p>

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony w 2 poł. XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły, na planie prostokąta. 2-kondygnacyjny, dach dwuspadowy kryty dachówką ceramiczną. Stolarka okienna wymieniona dawniej.

Od NW elewacja z jednym szerokim oknem z dekoracyjną kratą, obok wejście obecnie z metalowymi drzwiami. Na poddaszu okno w złej kondycji. Mieści się ono w szczycie segmentowym z płasko ściętymi kolejnymi elementami. Zwieńczony półkoliście.

Elewacje otynkowane.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne (w tym wartość dawności).

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek  
03.04.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>DOM</b>		2. Czas powstania <b>2 poł. XIX w.</b>	<b>SULECHÓW</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="212 571 922 1054">  <p data-bbox="212 1054 459 1082">Budynek, widok od W</p> </div> <div data-bbox="949 571 1547 1054">  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div data-bbox="212 1082 887 1538">  <p data-bbox="913 1513 1160 1540">Budynek, widok od SE</p> </div> </div>			<p>Sulechów, ul. Poznańska 8 (dz. nr ewid. 551/2)</p>
			5. Przynależność administracyjna  Województwo <b>LUBUSKIE</b>  Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b>  Gmina <b>SULECHÓW</b>
			6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony w 2 poł. XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły, na planie prostokąta. 2-kondygnacyjny, dach dwuspadowy kryty dachówką ceramiczną. Stolarka okienna wymieniona w różnym czasie.

Od NW elewacja 6-osiowa, a w poszyciu dachu dwa świetliki i lukarna.

Elewacja zachodnia jednoosiowa na parterze, a na poddaszu cztery osie w jednym rzędzie, środkowe większe. Pod szczytem jedna oś.

Elewacja SE obecnie 5-osiowa, w tym wejście. Dodatkowo dostawiona mała przybudówka z osobnym daszkiem. W poszyciu dachu dwa świetliki. Wejście zakończone w łuk, z nadświetlem.

Elewacje otynkowane.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne (w tym wartość dawności).

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek  
03.04.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>DOM</b>		2. Czas powstania <b>k. XIX w.</b>	<b>SULECHÓW</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Sulechów, ul. Poznańska 9 (dz. nr ewid. 551/1)
<p>Budynek, widok od NW</p> 			5. Przynależność administracyjna  Województwo <b>LUBUSKIE</b>  Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b>  Gmina <b>SULECHÓW</b>
<p>Budynek, widok na detal</p>			6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony w k. XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły, na planie prostokąta. 2-kondygnacyjny, dach dwuspadowy kryty dachówką ceramiczną. Stolarka okienna wymieniona w różnym czasie.

Od NW elewacja trójosiowa na parterze i czteroosiowa na poddaszu.

Środkowa oś parteru to wejście. W poszyciu dachu trzy świetliki.

Elewacje otynkowane. Gzyms podokapowy, otwory z listwami dookólnymi.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne (w tym wartość dawności).

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek  
03.04.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków