

<p>GEZ</p>	<p>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</p>		<p>3. Miejscowość</p>
<p>1. Nazwa</p> <p>DOM</p>	<p>2. Czas powstania</p> <p>1910 r.</p>	<p>SULECHÓW</p>	
<p>7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym</p>			<p>4. Adres</p>
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="174 523 779 959">  <p>Dom, widok od NE</p> </div> <div data-bbox="801 523 1384 959">  </div> <div data-bbox="174 986 943 1506">  <p>Dom, widok od E</p> </div> </div>			<p>Sulechów, Aleja Niepodległości 42 (dz. nr ewid. 278/1)</p> <hr/> <p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>Województwo LUBUSKIE</p> <p>Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p>Gmina SULECHÓW</p> <hr/> <p>6. Formy ochrony</p> <p>Położenie w granicach zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Sulechów wpisanego do rejestru zabytków pod nr 58 (decyzja z dn. 07.11.19957r.) i nr 2164 (decyzja z dn. 31.01.1975r.)</p> <p>Rejestr zabytków: nr L-579/A z dnia 12.07.1976 r.</p>

Dom powstał w 1910 r. Budynek ceglany na zaprawie wapienno-cementowej. W szczycie elewacji frontowej wprowadzono mur pruski. Podpiwniczony. Dwukondygnacyjny, z użytkowym poddaszem, zamknięty dachem dwuspadowym. Dach pokryty dachówką ceramiczną. Otwory okienne prostokątne o różnej wielkości, największe w elewacji frontowej, szczytowej, najmniejsze w szczycie. Okna o łuku odcinkowym w piwnicy. Okna zamknięte łukiem koszowym występują w elewacji frontowej i dwóch kondygnacjach werandy. Elewacja frontowa 3-osiowa. W partii cokołu pod każdą osią po dwa okienka piwniczne. W elewacji frontowej okna trójdzielne, dwupoziomowe z dodatkowymi poziomymi i pionowymi szprosami. W partii I piętra 3 osie o zdwojonych, prostokątnych oknach ujętych w wąskie opaski szersze górą. W szczycie wąskie okna dwudzielne, czteropoziomowe. Między nimi regularny rysunek drewnianych belek. Szczyt podkreślony pasem drewnianych trójkątków. Z dodatkowymi szprosami okna jednodzielne, dwupoziomowe w werandzie – elewacja północna. Otwory drzwiowe prostokątne, jedyni w werandzie drzwi zamknięte łukiem półokrągłym, a w piwnicy łukiem odcinkowym. Po stronie wschodniej głównego korpusu dwukondygnacyjna weranda zakończona tarasem o murowanej, balaskowej balustradzie. Tylne elewacja 5-osiowa od okien piwnic po I kondygnację. Elewacje tynkowane.

Ogólnie stan zachowania dobry.
Wymaga prac konserwacyjnych.

mgr Edyta A. Marek
19.02.2023 r.

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

3. Miejscowość

1. Nazwa

DOM, ob. przychodnia lekarska

2. Czas powstania

1 ćw. XX w,

SULECHÓW

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

4. Adres

Sulechów, Aleja Niepodległości
32 (dz. nr ewid. 325/15)

5. Przynależność administracyjna

Województwo **LUBUSKIE**

Powiat **ZIELONOGÓRSKI**


Gmina **SULECHÓW**

6. Formy ochrony

Położenie w granicach zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Sulechów wpisanego do rejestru zabytków pod nr 58 (decyzja z dn. 07.11.19957r.) i nr 2164 (decyzja z dn. 31.01.1975r.)



Budynek, widok od SE



Dom, widok od SW

Budynek powstał w 1 ćw. XX w. Budynek ceglany, 3-kondygnacyjny z dachem wielospadowym krytym dachówką ceramiczną. Podpiwniczony. Elewacja północna 8-osiowa, z czego część środkowa w ryzalicie. Na parterze, od wschodu po pięciu schodach wejście do budynku. Jest ono ograniczone po bokach metalową balustradą, które płynnie przechodzi w ogrodzenie posesji. Na tej elewacji od zachodniej strony wejście w wąskiej przybudówce z małym oknem od E. Na poddaszu okna jako lukarny. W partii cokołu sześć okienek. Między elewacją N i E półkoliste zakończenie budynku, które kończy się na 1 piętrze i posiada po trzy osie na każdej kondygnacji. Elewacja wschodnie składa się z 11 osi, które znajdują się ryzalitach lub podstawowych częściach budynku. W takiej ilości znajdują się na 2 i 3 kondygnacji. Na parterze dwa wejścia oraz brama wjazdowa. Część budynku z bramą wjazdową nie posiada lukarn, gdyż dach jest inaczej wybudowany. Tylne elewacja w części bramy wjazdowej 6-osiowa na 2 i 3 kondygnacji, zaś na parterze małe, jedno okno, a po drugiej stronie wjazdu mała dobudówka. Elewacja zachodnia 5-osiowa, z czego jedno okno poddasza zamurowane, a drugie na klatce schodowej jako ślepy otwór z łukiem podcięty. Druga klatka schodowa w części NW podwórza z dwoma wysokimi oknami jedno nad drugim, a na poddaszu z łukiem podcięty. Wartościującą cechą budynku jest wygląd utrwalony tradycją dawności.

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Wymaga prac konserwacyjnych, które odbywały się jesienią 2022 roku i nadal trwają.

mgr Edyta A. Marek
19.02.2023 r.

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<p>GEZ</p>	<p align="center">KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</p>		<p>3. Miejscowość</p>
<p>1. Nazwa</p> <p>DOM</p>	<p>2. Czas powstania</p> <p align="center">1905 r.</p>	<p align="center">SULECHÓW</p>	
<p>7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym</p>			<p>4. Adres</p>
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="174 531 768 933">  </div> <div data-bbox="790 531 1339 933">  </div> </div> <p>Dom, widok od E</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="174 965 521 1497">  </div> <div data-bbox="734 965 1093 1497">  </div> </div> <p>Dom, widok od NE Dom, widok od N</p>			<p>Sulechów, Aleja Niepodległości 35 (dz. nr ewid. 324)</p> <hr/> <p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>Województwo LUBUSKIE</p> <p>Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p>Gmina SULECHÓW</p> <hr/> <p>6. Formy ochrony</p> <p>Położenie w granicach zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Sulechów wpisanego do rejestru zabytków pod nr 58 (decyzja z dn. 07.11.19957r.) i nr 2164 (decyzja z dn. 31.01.1975r.)</p> <p>Rejestr zabytków: 2323 z dnia 12.07.1976 r.</p>

Dom powstał w 1905 r. Budynek ceglany, 3-kondygnacyjny z dachem wielospadowym krytym dachówką ceramiczną. Podpiwniczony. Elewacja frontowa 3-osiowa, z czego część środkowa w ryzalicie. Na parterze ryzalit przekształcony w trójboczny wykusz, zaś na piętrze w ryzalit pozorny na którym mieści się niezadaszony balkon z metalową balustradą. Otwory okienne prostokątne, z listwami, listwami parapetowymi, konsolami, naczółkami oraz zwornikami. W wykuszu na każdym boku po jednym oknie, z czego środkowe większe. W ryzalicie małe okienko piwnicze zakończone łukiem podciętym. Ryzalit w wykuszu posiada boniowanie, podobnie jak narożniki elewacji frontowej. Do wnętrza budynku prowadzą drzwi po pięciu schodkach. Wejście zakryte osobnym, dwuspadowym dachem. Schodki z niskim, murowanym murkiem o różnych wysokościach. Przy najniższych stopniach okno piwnicze z łukiem podciętym. Na elewacji północnej, w trzykondygnacyjnej części na parterze i piętrze dwie osie wąskich, wysokich okien, na poddaszu oculus, w partii cokołu małe okno. Boki tej części boniowane. W dalszej części tej elewacji jedno okno podwyższonego parteru (?) oraz dwa okienka piwnicze. Tylne elewacja prawdopodobnie dobudowana (?) – nie sposób tego określić, gdyż cały budynek mocno porośnięty winobluszczem. Elewacje tynkowane poza partią cokołu. Wartościującą cechą budynku jest wygląd utrwalony tradycją dawności.

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.
Nie wymaga prac konserwacyjnych.

mgr Edyta A. Marek
19.02.2023 r.

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<p>GEZ</p>	<p>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</p>		<p>3. Miejscowość</p>
<p>1. Nazwa</p> <p>DOM</p>	<p>2. Czas powstania</p> <p>XIX/XX w.</p>	<p>SULECHÓW</p>	
<p>7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="174 528 801 959">  </div> <div data-bbox="824 549 1375 959">  </div> </div> <p>Dom, widok od E</p> <div data-bbox="174 986 943 1509">  </div> <p>Dom, widok od SE</p>			<p>4. Adres</p> <p>Sulechów, Aleja Niepodległości 36 (dz. nr ewid. 245/5)</p> <hr/> <p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>Województwo LUBUSKIE</p> <p>Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p>Gmina SULECHÓW</p> <hr/> <p>6. Formy ochrony</p> <p>Położenie w granicach zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Sulechów wpisanego do rejestru zabytków pod nr 58 (decyzja z dn. 07.11.19957r.) i nr 2164 (decyzja z dn. 31.01.1975r.)</p>

8. Historia, opis i wartości

Dom powstał XIX/XX w.

Budynek ceglany, 3-kondygnacyjny z dachem dwuspadowym krytym dachówką ceramiczną. Podpiwniczony.

Elewacja frontowa 3-osiowa, z czego część południowa w ryzalicie.

Na parterze ryzalit przekształcony w trójboczny wykusz, zaś na piętrze w ryzalit pozorny na którym mieści się niezadaszony balkon z betonowym, zamkniętym, niskim murkiem z płycinami. Jedynie na balkonie otwory okienne prostokątne. Pozostałe na tej elewacji zakończone łukiem półokrągłym i z listwami oraz zwornikami. W wykuszu na każdym boku po jednym oknie, z czego środkowe trójdzielne w pionie. W ryzalicie dwa małe okienka piwniczne. Na poszyciu dachu dwa małe świetliki poddasza. Na elewacji południowej na parterze wejście po schodkach omurowanych, ze współczesnym zadaszeniem z pleksi oraz jedno małe okno. Na piętrze i poddaszu dwie osie rozdzielone gzymsem międzypiętrowym. Okna tych kondygnacji z łukiem półokrągłym. Na piętrze z listwami i zwornikiem, łączone podokiennikiem, zaś na poddaszu tylko listwy oraz pojedyncze podokienniki. Elewacje tynkowane.

Wartościującą cechą budynku jest wygląd utrwalony tradycją, zatem ma on cechy dawności.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
19.02.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<p>GEZ</p>	<p align="center">KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</p>		<p>3. Miejscowość</p>
<p>1. Nazwa</p> <p>WILLA Z OGRODEM</p>	<p>2. Czas powstania</p> <p align="center">XIX/XX w.</p>	<p align="center">SULECHÓW</p>	
<p>7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="174 528 786 943">  <p>Budynek, widok od S</p> </div> <div data-bbox="808 528 1361 943">  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div data-bbox="174 970 943 1493">  <p>Budynek, widok od W</p> </div> </div>			<p>4. Adres</p> <p align="center">Sulechów, Aleja Niepodległości 30 (dz. nr ewid. 342)</p> <hr/> <p>5. Przynależność administracyjna</p> <p align="center">Województwo LUBUSKIE</p> <p align="center">Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p align="center">Gmina SULECHÓW</p> <hr/> <p>6. Formy ochrony</p> <p>Położenie w granicach zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Sulechów wpisanego do rejestru zabytków pod nr 58 (decyzja z dn. 07.11.1995r.) i nr 2164 (decyzja z dn. 31.01.1975r.)</p> <p>Rejestr zabytków: nr L0527/A z 11.03.1977 r. oraz z 01.09.1992 r.</p>

8. Historia, opis i wartości

Budynek powstał XIX/XX w. Budynek w l. 30 XX w. należał do Hugo Goldana. Willa otrzymała formę obronnego zamku. Zbudowany z cegły na zaprawie wapienno-cementowej. Budynek podpiwniczony w całości, dwukondygnacyjny, przykryty dachem płaskim. Znajdują się tutaj otwory zamknięte łukami ostrymi, odcinkowo sklepione nisze, narożne sterczyny w rodzaju wieżyczek, krenelaże oraz cylindryczna wieża. Wejście po schodach od strony południowej. Wejście to poprzez dwudzielny, ostrołukowy otwór wsparty na kolumnie. Nad wejściem taras z ostrołukową dekoracją ściany i prostokątnym otworem drzwi balkonowych. Naroża budynku ujęte pilastrami – w kondygnacji przyziemia ujęte w formie skarp, w kondygnacji drugiej boniowaniem, w poziomie attyki przechodzące w sterczyny w formie pinakli. Całość budynku łącznie z basztą zwieńczona gzymsem koronującym i attyką krenelażową. Elewacje zaakcentowane poziomo gzymsami międzypiętrowymi oraz częściowym boniowaniem i licznymi akcentami pionowymi i poziomymi.

Wartościującą cechą budynku jest wygląd utrwalony tradycją dawności.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania bardzo dobry.
Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
19.02.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<p>GEZ</p>	<p>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</p>		<p>3. Miejscowość</p>
<p>1. Nazwa</p> <p>DOM</p>	<p>2. Czas powstania</p> <p>1905 r.</p>	<p>SULECHÓW</p>	
<p>7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p>Budynek, widok od E</p>  <p>Budynek, widok od W</p>			<p>4. Adres</p> <p>Sulechów, Aleja Niepodległości 29 (dz. nr ewid. 343/2)</p> <hr/> <p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>Województwo LUBUSKIE</p> <p>Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p>Gmina SULECHÓW</p> <hr/> <p>6. Formy ochrony</p> <p>Położenie w granicach zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Sulechów wpisanego do rejestru zabytków pod nr 58 (decyzja z dn. 07.11.1995r.) i nr 2164 (decyzja z dn. 31.01.1975r.)</p> <p>Rejestr zabytków: nr 2539 z 11.03.1977 r.</p>

. 8. Historia, opis i wartości

Budynek powstał w 1905 r.

Zbudowany z cegły na zaprawie wapienno-cementowej. Na elewacji frontowej weranda kryta płaskim dachem. W niej okna z kolorowymi szybkami. Pod oknami profilowane płyciny. Tam wejście do budynku po betonowych schodach. Jest ona w ryzalicie. Otwory okienne i drzwiowe ujęte są między kanelowanymi górnymi kolumnami. Na piętrze 3 osie okien na taśmowych podokiennikach, w profilowanych opaskach. Ta część budynku dwukondygnacyjna z użytkowym poddaszem. Szczyt podkreślony gzymsami i lizenami, które ujmują dwa wąskie okna. Po bokach małe okienka w taśmowej opasce. Nad oknami pas ornamentu roślinnego. Elewacja podzielona profilowanymi gzymsami. Budynek podpiwniczony. W dobudówce od podwórka elewacje jednoosiowe. Otwory okienne i drzwiowe prostokątne, różnej wielkości.

Wartościującą cechą budynku jest wygląd utrwalony tradycją dawności.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowalający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
19.02.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<p>GEZ</p>	<p align="center">KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</p>		<p>3. Miejscowość</p>
<p>1. Nazwa</p> <p>DOM</p>	<p>2. Czas powstania</p> <p align="center">I. 30 XX w.</p>	<p align="center">SULECHÓW</p>	
<p>7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p>Dom, widok od E</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p>Dom, widok od NE Dom, widok od N</p>			<p>4. Adres</p> <p align="center">Sulechów, Aleja Niepodległości 27 (dz. nr ewid. 344)</p> <hr/> <p>5. Przynależność administracyjna</p> <p align="center">Województwo LUBUSKIE</p> <p align="center">Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p align="center">Gmina SULECHÓW</p> <hr/> <p>6. Formy ochrony</p> <p align="center">Położenie w granicach zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Sulechów wpisanego do rejestru zabytków pod nr 58 (decyzja z dn. 07.11.19957r.) i nr 2164 (decyzja z dn. 31.01.1975r.)</p>

8. Historia, opis i wartości

Dom powstał w l. 30 XX w.

Budynek ceglany z kamiennym fundamentem (nietynkowany), dwukondygnacyjny, podpiwniczony, dach czterospadowy. Frontowa elewacja z ryzalitem w części południowej. W nim trzy osie, a w piwnicy jedna. Część środkowa fasady jednoosiowa z dwoma oknami w piwnicy. Okna piwnicze wszystkie z nadprożem łukowym z cegły. Są one także umocowane w ceglanych opaskach. Część północna elewacji wschodniej jednoosiowa, lekko wysunięta przed środkową część. Tutaj w piwnicy imitacja otworu okiennego w postaci szerokiego łuku ceglano-żelaznego ze zwornikiem. Elewacja północna trzyosiowa, pomiędzy nimi klatka schodowa z wejściem po jednym schodku oraz po jednym oknie na każdej kondygnacji. Wejście w ryzalicie pozornym ze współczesnym zadaszaniem z pleksi. W tej części budynku oś wschodnia ograniczona po bokach pilastrami, zaś oś zachodnia od wejścia lekko wsunięta w stosunku do pozostałych. Elewacja tylna trzyosiowa z czego dwie osie na obu kondygnacjach to blendy. Na poddaszu dodatkowo dwa małe okna. W piwnicy dwa okna. elewacja południowa posiada trzy osie. Elewacje tynkowane.

Budynek nosi cechy dawności, a więc posiada wartość historyczną.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry.

Wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
20.02.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<p>GEZ</p>	<p>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</p>		<p>3. Miejscowość</p>
<p>1. Nazwa</p> <p>DOM</p>	<p>2. Czas powstania</p> <p>1906 r.</p>	<p>SULECHÓW</p>	
<p>7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="174 528 748 919">  </div> <div data-bbox="775 533 1070 919">  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div data-bbox="174 919 542 1511">  </div> </div>			<p>4. Adres</p> <p>Sulechów, Aleja Niepodległości 28 (dz. nr ewid. 343/1)</p> <hr/> <p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>Województwo LUBUSKIE</p> <p>Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p>Gmina SULECHÓW</p> <hr/> <p>6. Formy ochrony</p> <p>Położenie w granicach zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Sulechów wpisanego do rejestru zabytków pod nr 58 (decyzja z dn. 07.11.1995r.) i nr 2164 (decyzja z dn. 31.01.1975r.)</p> <p>Rejestr zabytków: nr 2538 z 11.03.1977 r.</p>

. 8. Historia, opis i wartości

Budynek powstał w 1906 r. 8 sierpnia 1906 r. Wilhelm Lehmann wystąpił o pozwolenie na budowę domu. W dniu 17.09.1906 r. pozwolenie zostało wydane. Budynek zachował się w swojej pierwotnej formie architektonicznej. Wzniesiony na wysokim podpiwniczeniu i przekryty dachem mansardowym.

Zbudowany z cegły na zaprawie wapienno-cementowej. Budynek ma dwie kondygnacje i użytkowe poddasze. Wejście główne znajduje się w elewacji północnej i poprzedzone jest murowanym piętrowym gankiem zabudowanym oknami. Wejście tylne znajduje się w elewacji zachodniej z poziomu gruntu. Fasada 6-osiowa. Odstępstwem od tego jest parter w części południowej, gdzie w miejsce dwóch okien powtarzających się na piętrze i poddaszu wprowadzono jedno trójdzielne. Fasadę akcentuje dwuosiowy ryzalit usytuowany centralnie, zwieńczony balustradą tralkową i tarasem na wysokości poddasza. Pośrodku fasady ryzalit. Narożniki fasady i ryzalitu opięte są pilastrami. Elewacja tylna 7-osiowa, rozczłonkowana prostokątnymi otworami okiennymi i zaakcentowana trójbocznym ryzalitem w skrajnej, północnej osi (przy narożniku budynku). Ryzalit wieńczy wielospadowy, łamany dach z iglicą i kulą. Otwory okienne i drzwiowe pozbawione obramowań.

Wartościującą cechą budynku jest wygląd utrwalony tradycją dawności.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
19.02.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<p>GEZ</p>	<p>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</p>		<p>3. Miejscowość</p>
<p>1. Nazwa</p> <p>DOM</p>	<p>2. Czas powstania</p> <p>1913 r.</p>	<p>SULECHÓW</p>	
<p>7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p>Dom, widok od SW</p>  <p>Dom, widok od S</p>			<p>4. Adres</p> <p>Sulechów, Aleja Niepodległości 16 (dz. nr ewid. 373)</p> <hr/> <p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>Województwo LUBUSKIE</p> <p>Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p>Gmina SULECHÓW</p> <hr/> <p>6. Formy ochrony</p> <p>Położenie w granicach zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Sulechów wpisanego do rejestru zabytków pod nr 58 (decyzja z dn. 07.11.19957r.) i nr 2164 (decyzja z dn. 31.01.1975r.) Rejestr zabytków: nr 2320 z 12.07.1976 r.</p>

Dom powstał w 1913 r. Stanowił początkowo własność Georga Ziegenspiecha. Tuż przed wybuchem II WŚ lub w jej trakcie stał się siedzibą policji (w piwnicy zachowany areszt). Po 1945 r. znajdowała się tam komendatura wojsk radzieckich, a następnie SB. Później przejęty przez wojsko jako Rejonowa Komenda Uzupełnień. Obecnie nie jest użytkowany, popada w ruinę. Murowany z cegły, na rzucie prostokąta o wym. 16x11,4 m, podpiwniczony, parterowy z dwupoziomowym poddaszem użytkowym. Od frontu prostokątny ryzalit. Wysoki, spadzisty dach z dachówki ceramicznej (najlepiej zachowana część budynku) w układzie szczytowym do ulicy. W części tylniej dach przechodzi w układ kalenicowy. Bryłę wzbogaca otwarty ganek wsparty na murowanym filarze, przekryty daszkiem dwuspadowym, usytuowany przy elewacji północnej. Prowadzą na niego murowane schody z pełną murowaną balustradą wygiętą lekkim łukiem. W połaci dachu od północy i południa wykonano drewniane wystawki okienne przekryte wysokimi, dwuspadowymi daszkami, a szczyty dachu po tej stronie zostały ścięte malowniczymi naczółkami. Otwory okienne prostokątne, wsparte na prostych podokiennikach. Spod wydatnie wysuniętego przed lico muru okapu dachu widoczne są snycersko opracowane elementy konstrukcyjne, zdobiące budynek. Część okien ma kanelowane słupki i profilowane ślemiona.

Budynek nosi cechy dawności, a więc posiada wartość historyczną.

Ogólnie stan zachowania słaby.

Wymaga prac konserwacyjnych, które obecnie trwają.

mgr Edyta A. Marek
20.02.2023 r.

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO	3. Miejscowość
1. Nazwa DOM	2. Czas powstania 2 ćw. XX w.	SULECHÓW

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



Dom, widok od NE





Dom, widok od E

4. Adres
Sulechów, Aleja Niepodległości
25a (dz. nr ewid. 349)

5. Przynależność administracyjna
Województwo **LUBUSKIE**
Powiat **ZIELONOGÓRSKI**
Gmina **SULECHÓW**

6. Formy ochrony
Położenie w granicach zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Sulechów wpisanego do rejestru zabytków pod nr 58 (decyzja z dn. 07.11.1995r.) i nr 2164 (decyzja z dn. 31.01.1975r.)
Rejestr zabytków: nr 2321 z 12.07.1976 r.

Dom powstał w 2 ćw. XX w.

Budynek ceglany na rzucie zbliżonym do kwadratu o wym. 11,3x12,15 m. Bryłę pokrywa wysoki dach czterospadowy z dachówką ceramiczną. Całościowo podpiwniczony, dwukondygnacyjny z nieużytkowym poddaszem. Wzbogacony parterowym ryzalitem na osi elewacji wschodniej na rzucie półkolistym, zwieńczony tarasem z balustradą tralkową na wysokości piętra. W połąci dachowej nad ryzalitem umieszczona została powieka. Do elewacji zachodniej dobudowano schody zewnętrzne. Na osi tej elewacji znajduje się wydłużona powieka w połąci dachu. Na cokole wspierają się rozczłonkowane na równe części pilastry dźwigające wydatny murowany gzyms koronujący. Pilastry spinają budynek na narożnikach i akcentują symetryczny osiowy układ elewacji północnej i wschodniej. Elewacje te 3-osiowe, zaakcentowane centralnie ryzalitami. Okna ryzalitu w elewacji wschodniej zamknięte półkoliście. Pozostałe okna prostokątne. Wejście główne w elewacji północnej. Ganek ujmujący go przeprowadzają arkady o łukach koszowych, wsparte na masywnych filarach. Filary dźwigają belkowanie z dekoracyjnym fryzem meandrowym od strony wew. Wysoki pas cokołu obiegającego budynek ze wszystkich stron obłożony został okładziną z kamienia łamanego. Elewacje tynkowane.

Budynek nosi cechy dawności, a więc posiada wartość historyczną.

Ogólnie stan zachowania dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

mgr Edyta A. Marek
20.02.2023 r.

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<p>GEZ</p>	<p>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</p>		<p>3. Miejscowość</p> <p>SULECHÓW</p>
<p>1. Nazwa</p> <p>BUDYNEK URZĘDU POWIATOWEGO, b. przychodnia</p>	<p>2. Czas powstania</p> <p>ok 1913 r.</p>	<p>4. Adres</p> <p>Sulechów, Aleja Niepodległości 15 (dz. nr ewid. 374/4)</p>	
<p>7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>			<p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>Województwo LUBUSKIE</p> <p>Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p>Gmina SULECHÓW</p>
			<p>6. Formy ochrony</p> <p>Położenie w granicach zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Sulechów wpisanego do rejestru zabytków pod nr 58 (decyzja z dn. 07.11.1995r.) i nr 2164 (decyzja z dn. 31.01.1975r.) Rejestr zabytków: nr 2319 z 12.07.1976 r.</p>
<p>Budynek, widok od W</p>		<p>Detal płaskorzeźby</p>	

Budynek powstał ok 1913 r. jako siedziba Urzędu Powiatowego powiatu Sulechów-Świebodzin. W 1938 r. mieścił się tu Urząd Powiatowy dla resztki dawnego terenu babimojskiego określanego jako powiat Babimost. Po II WŚ mieściło się tutaj Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, a od 1976 r. budynek został przekazany służbie zdrowia. W odniesieniu do pierwotnego planu w późniejszym czasie zamurowano wejście boczne od S, a od N dobudowano boczne skrzydło. Budynek ceglany założony na planie litery L. Główną bryłę pokrywa dach czterospadowy w układzie kalenicowym do ulicy, w którego połac wtopiony został analogiczny dach nad skrzydłem budynku o kalenicy poprzecznej do kalenicy dachu głównego. Dachy pokrywa dachówka ceramiczna. Podpiwniczony, dwukondygnacyjny z użytkowym poddaszem. Elewacja frontowa, zachodnia 11-osiowa. Silny akcent horyzontalny tworzy wysoki cokół obłożony okładziną z kamienia łamanego (obiega wszystkie elewacje budynku). Wejście główne z poziomu chodnika w linii szczytu zostało współcześnie przebudowane i odbiega od formy architektonicznej budynku. Fasadę zdobi płaskorzeźba przedstawiająca rolnika z kosą i górnika z kagankiem i kilofem na narożniku NW na wysokości piętra. Elewacja południowa 9-osiowa. W środkowej części połaci dachowej okna dachowe w postaci powiek. Elewacje tynkowane.

Budynek nosi cechy dawności, a więc posiada wartość historyczną.

Ogólnie stan zachowania dobry.
Wymaga prac konserwacyjnych.

mgr Edyta A. Marek
20.02.2023 r.

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<p>GEZ</p>	<p align="center">KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</p>		<p>3. Miejscowość</p>
<p>1. Nazwa</p> <p>DOM</p>	<p>2. Czas powstania</p> <p align="center">pocz. XX w.</p>	<p align="center">SULECHÓW</p>	
<p>7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="174 528 801 954">  </div> <div data-bbox="824 528 1211 954">  </div> </div> <p>Dom, widok od W</p> <div data-bbox="174 979 949 1501">  </div> <p>Dom, widok od NW</p>			<p>4. Adres</p> <p align="center">Sulechów, Aleja Niepodległości 12 (dz. nr ewid. 418)</p> <hr/> <p>5. Przynależność administracyjna</p> <p align="center">Województwo LUBUSKIE</p> <p align="center">Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p align="center">Gmina SULECHÓW</p> <hr/> <p>6. Formy ochrony</p> <p>Położenie w granicach zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Sulechów wpisanego do rejestru zabytków pod nr 58 (decyzja z dn. 07.11.1995r.) i nr 2164 (decyzja z dn. 31.01.1975r.)</p>

8. Historia, opis i wartości

Dom powstał w pocz. XX w.

Budynek ceglany, dwukondygnacyjny, podpiwniczony. Frontowa elewacja z ryzalitem, który tworzy dość obszerny ganek w którym znajduje się wejście po schodkach od strony południowej. Ganek z dużymi oknami na każdym boku, pod nimi płyciny podokienne. Poza ryzalitem dwie osie okien, wszystkie posiadają listwy, listwy parapetowe z konsolami. Większe okna dodatkowo ze zwornikami. Na południowej elewacji szeroki na połowę tego boku ryzalit parterowy, którego dach jest płaski i tworzy jednocześnie taras na poddaszu. Balkon z balustradą metalową, jednym oknem i wejściem. Ryzalitowa część pod nim z oknami na trzech bokach oraz ścinanymi łukowo narożnikami. Poza ryzalitem na parterze dwie osie, na poddaszu jedna. Na poddaszu, w szczytowej części dwa małe okienka. Jedynie one bez zworników. Wszystkie posiadają elementy dekoracyjne jak na fasadzie. Na elewacji północnej okno na poddaszu i nad nim dwa małe, symetrycznie ułożone pośrodku. Okna te bez zworników i konsol. Na elewacji zachodniej listwy w tynku odznaczające kondygnacje. Na każdym boku gzyms między piwnicą i parterem. Elewacje tynkowane.

Budynek nosi cechy dawności, a więc posiada wartość historyczną.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry.

Wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
20.02.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO	3. Miejscowość
1. Nazwa DOM	2. Czas powstania ok 1910 r.	SULECHÓW

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



Dom, widok od SW





Dom, widok od S

4. Adres

Sulechów, Aleja Niepodległości
11 (dz. nr ewid. 419)

5. Przynależność administracyjna

Województwo **LUBUSKIE**

Powiat **ZIELONOGÓRSKI**

Gmina **SULECHÓW**

6. Formy ochrony

Położenie w granicach zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Sulechów wpisanego do rejestru zabytków pod nr 58 (decyzja z dn. 07.11.1995r.) i nr 2164 (decyzja z dn. 31.01.1975r.) Rejestr zabytków: 2318 z dnia 12.07.1976 r.

Dom powstał ok 1910 r, z cegły. Budynek dwukondygnacyjny, ustawiony jest kalenicowo w stosunku do ulicy, podpiwniczony, z poddaszem użytkowym, z prostokątnymi przybudówkami parterowymi od północy, południa i wschodu. Północna przybudówka – weranda – o konstrukcji drewnianej. Z dachem trzyspadowym, o małym spadku. Główna bryła posiada dach mansardowy. Dachy przybudówek od wschodu i od południa płaskie, użytkowane są jako tarasy. Schody prowadzące do wejścia do budynku betonowe, obramione ceglanyimi murkami oporowymi, otynkowanymi. Otwory okienne na parterze zamknięte łukiem odcinkowym, spłaszczonym. Fasada pięcioosiowa. Od frontu ryzalit zakończony ozdobnym szczytem trójkątnym, zaś od podwórza ryzalit pozorny, boczny. W szczycie okno zamknięte półkoliście z opaską. Szczyt obramiony gzymsem i ozdobiony trzema kulami, środkowa kula z iglicą. Ryzalit przekryty jest stromym, dwuspadowym dachem, którego połacie wcinają się we frontową połąć dachu głównego. Okna I piętra prostokątne. W mansardzie dwa świetliki. narożniki budynku boniowane. Wydatny gzyms wieńczący, znacznie wystający poza lico budynku, profilowany, z desek. W ryzalicie gzyms międzypiętrowy w formie listwy. Elewacja południowa jednoosiowa z parterową dobudówką w której mieści się główne wejście do budynku. Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne (w tym wartość dawności).

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.
Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
12.02.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<p>GEZ</p>	<p>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</p>		<p>3. Miejscowość</p> <p style="text-align: center;">SULECHÓW</p>
<p>1. Nazwa</p> <p>DOM</p>	<p>2. Czas powstania</p> <p style="text-align: center;">1908-1909 r.</p>	<p>4. Adres</p> <p style="text-align: center;">Sulechów, Aleja Niepodległości 10 (dz. nr ewid. 420)</p>	
<p>7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="174 531 779 938">  <p>Dom, widok od SW</p> </div> <div data-bbox="808 531 1249 938">  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div data-bbox="174 970 958 1497">  <p>Dom, widok od E</p> </div> </div>			<p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>Województwo LUBUSKIE</p> <p>Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p>Gmina SULECHÓW</p>
			<p>6. Formy ochrony</p> <p>Położenie w granicach zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Sulechów wpisanego do rejestru zabytków pod nr 58 (decyzja z dn. 07.11.1995r.) i nr 2164 (decyzja z dn. 31.01.1975r.) Rejestr zabytków: nr L-498/A z dnia 12.07.1976 r.</p>

8. Historia, opis i wartości

Dom powstał 1908-1909 r. Budynek trzykondygnacyjny, podpiwniczony, z poddaszem, z parterową dobudówką od strony podwórza i trzypiętrową dobudówką od strony południowej. Całkowicie podpiwniczony. Dach dwuspadowy z wystawkami wtórnymi od strony wschodniej. Przybudówka od strony południowej i parterowa przybudówka od wschodu przekryte są jednospadowymi, płaskimi dachami. Elewacja frontowa czteroosiowa z ryzalitem pozornym w części południowej. Na parterze otwór okienny zakończony łukiem eliptycznym. Ryzalit zakończony szczytem falistym z gzymsem profilowanym o linii łamanej. W szczycie okrągłe okienko obramione opaską. Przybudówka mieszcząca głównie wejście do budynku z otworami okiennymi prostokątnymi. Otwór wejściowy w parterze przesklepiony łukiem odcinkowym. Do niego prowadzą schody betonowe umieszczone równoległe wzdłuż ściany bocznej z ceglany murkiem oporowym zamiast balustrady. Elewacja wschodnia w parterze i poziomie I piętra trzyosiowa, na II piętrze dwie osie. Okna I piętra z opaskami. Elewacja południowa szczytowa z przybudówką trzykondygnacyjną umieszczoną na osi elewacji i przybudówką parterową od wschodu. Na poddaszu dwa małe prostokątne okienka.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne (w tym wartość dawności).

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
12.02.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<p>GEZ</p>	<p align="center">KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</p>		<p>3. Miejscowość</p> <p align="center">SULECHÓW</p>
<p>1. Nazwa</p> <p>DOM POWIATOWY, ob. sąd</p>		<p>2. Czas powstania</p> <p align="center">ok 1920 r.</p>	<p>4. Adres</p> <p>Sulechów, Aleja Niepodległości 9 (dz. nr ewid. 421/11)</p>
<p>7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p>Dom, widok od W</p>  <p>Dom, widok od E</p>			<p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>Województwo LUBUSKIE</p> <p>Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p>Gmina SULECHÓW</p>
			<p>6. Formy ochrony</p> <p>Położenie w granicach zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Sulechów wpisanego do rejestru zabytków pod nr 58 (decyzja z dn. 07.11.1995r.) i nr 2164 (decyzja z dn. 31.01.1975r.) Rejestr zabytków: nr 2316 z dnia 12.07.1976 r.</p>

. 8. Historia, opis i wartości

Dom Powiatowy – siedziba sejmiku samorządu powiatowego powstał ok 1920 r. Od 1945-1950 mieściło się tam starostwo, filia urzędu powiatowego w Świebodzinie, ob. sąd. Budynek trzykondygnacyjny z poddaszem, posadowiony na wysokim, kryjącym piwnice cokole. Cokół z nieregularnych bloczków granitowych. Pozostała część budynku ceglana. Otwory okienne w poziomie parteru zakończone łukiem pełnym. Pozostałe okna i drzwi prostokątne. Okna skrzynkowe, dwuskrzydłowe. Drzwi główne dwuskrzydłowe. W elewacji frontowej ryzalit pozorny w środkowej części, tak samo w elewacji tylnej. Dach mansardowy. Fasada z najbogatszym wystrojem, w poziomie parteru i I piętra siedmioosiowa, w poziomie II piętra ośmioosiowa. Nadproże wejścia z gzymsem. Na pierwszym piętrze balkon z ozdobną, metalową balustradą. Wydatny gzyms koronacyjny o przekroju schodkowym. Elewacja północna, szczytowa, trzyosiowa. Nad szczytem dach dwuspadowy wciną się w boczną połąć dachu mansardowego. Okna II piętra w ozdobnym obramieniu z profilowanym gzymsem nadokiennym, z parapetem w formie ławy z ozdobnymi pilastrami po bokach i między oknami. Gzyms nadokienny, parapet, opaski okienne, gzyms koronujący pomalowane w kolorze kontrastowym do tła elewacji. Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne (w tym wartość dawności).

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.
Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
12.02.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<p>GEZ</p>	<p align="center">KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</p>		<p>3. Miejscowość</p>
<p>1. Nazwa</p> <p>DOM</p>	<p>2. Czas powstania</p> <p align="center">XIX/XX w.</p>	<p align="center">SULECHÓW</p>	
<p>7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="174 528 784 943">  </div> <div data-bbox="810 536 1252 943">  </div> </div> <p>Dom, widok od W</p> <div data-bbox="174 1038 956 1501">  </div> <p>Dom, widok od NW</p>			<p>4. Adres</p> <p>Sulechów, Aleja Niepodległości 8 (dz. nr ewid. 433)</p> <hr/> <p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>Województwo LUBUSKIE</p> <p>Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p>Gmina SULECHÓW</p> <hr/> <p>6. Formy ochrony</p> <p>Położenie w granicach zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Sulechów wpisanego do rejestru zabytków pod nr 58 (decyzja z dn. 07.11.19957r.) i nr 2164 (decyzja z dn. 31.01.1975r.)</p>

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony na przełomie XIX i XX wieku. Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem na osi N-S. Dom piętrowy z poddaszem. Dach wielospadowy, z dachówką blaszaną. Stolarka okienna wymieniona w różnym czasie. Od frontu na każdej kondygnacji, łącznie z przyziemiem po cztery okna, z czego dwa środkowe w ryzalicie. W poszyciu dachu dwa świetliki. Wejście do budynku od strony N, gdzie znajduje się w narożu NE przedłużona część budynku jedynie na parterze i piętrze. Wejście do budynku po stopniach dwukierunkowych, ograniczonych ceglany murkiem. Na tej elewacji na parterze dwa okna, z czego jedno jako blenda. Na piętrze dwa okna, z czego jedno jako blenda. Na poddaszu jedno okno. W przyziemiu dwa okienka, a pod murkiem schodów zaślepione nietrwale kolejne. Elewacja E w głównej części budynku posiada po cztery okna na każdej kondygnacji. W przyziemiu dwa okna i zejście do piwniczki. W wystającej poza bryłę części na parterze dwa okna, nad jednym z nich mały otwór oraz wentylacja. Na piętrze po dwa okna w dwóch rzędach. Elewacja S z jednym oknem na poddaszu. Elewacja nieotynkowana, ale wykonane zdobienia w innym kolorze cegły tworzące linie poziome lub stylizacje geometryczne. Otwory okienne w większości z nadprożami łukowymi. Gzymsy międzykondygnacyjne i koronacyjny. Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne (w tym wartość dawności).

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.
Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
12.02.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania ok poł. XIX w.	SULECHÓW
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Sulechów, Aleja Niepodległości 9a (dz. nr ewid. 421/8)
<p>Budynek, widok od SE</p>  <p>Budynek, widok od SW</p>			<p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>Województwo LUBUSKIE</p> <p>Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p>Gmina SULECHÓW</p>
			<p>6. Formy ochrony</p> <p>Położenie w granicach zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Sulechów wpisanego do rejestru zabytków pod nr 58 (decyzja z dn. 07.11.19957r.) i nr 2164 (decyzja z dn. 31.01.1975r.)</p>

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony ok poł. XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły i fundamentu z kamienia polnego, na planie litery L. 2-kondygnacyjny w wieżycach, z dachem wielospadowym, dachówką ceramiczną. Stolarka okienna wymieniona.

Elewacja zachodnia na skrzydle S jednoosiowa, obok niej wieżyca trójboczna, przechodząca na elewację S. Na każdej kondygnacji wieżycy po trzy osie. Na elewacji S tego skrzydła sześć osi, z czego nad wejściami małe okna, a jedna oś, to duża blenda prawdopodobnie po bramie wjazdowej. Od E przechodzi ta elewacja w drugą wieżycę, analogiczną do zachodniej. Ta, zaczyna się skrzydło wschodnie, wieloosiowe. Wieżyce z osobnymi dachami w typie hełmowym z kulami na zwieńczeniu. Wjazd – blenda flankowany lizenami zwieńczonymi łukiem z podstawami. Same lizeny z płycinami.

Otynkowany, ale cokół z odsłoniętym kamieniem na którym widać, że otwór od strony W także się tam znajduje. W innym kolorze niż tynk listwy dookolne. Gzyms cokołowy.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
10.04.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<p>GEZ</p>	<p align="center">KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</p>		<p>3. Miejscowość</p>
<p>1. Nazwa</p> <p>DOM</p>	<p>2. Czas powstania</p> <p align="center">1910 r.</p>	<p align="center">SULECHÓW</p>	
<p>7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p>Dom, widok od NE</p>  <p>Dom, widok od E</p>			<p>4. Adres</p> <p align="center">Sulechów, Aleja Niepodległości 43 (dz. nr ewid. 277)</p> <hr/> <p>5. Przynależność administracyjna</p> <p align="center">Województwo LUBUSKIE</p> <p align="center">Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p align="center">Gmina SULECHÓW</p> <hr/> <p>6. Formy ochrony</p> <p>Położenie w granicach zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Sulechów wpisanego do rejestru zabytków pod nr 58 (decyzja z dn. 07.11.19957r.) i nr 2164 (decyzja z dn. 31.01.1975r.)</p> <p>Rejestr zabytków: nr L-216 z dnia 12.07.1976 r.</p>

Dom powstał w 1910 r. Budynek ceglany na zaprawie wapienno-cementowej. W szczycie elewacji frontowej wprowadzono mur pruski. Dach dwuspadowy, naczółkowy, pokryty dachówką ceramiczną. Schody zewnętrzne betonowe, proste. Budynek z ryzalitami od frontu. W ryzalicie trzy wąskie, długie okna, każde z nich wsparte na podokienniku. Nad ryzalitem zamkniętym dachem trójspadowym logia z drewnianą, sztachetową balustradą o czterech przeszłach. Wnęka ta zamknięta drewnianą konstrukcją o belkach poziomej i pionowych. Szczyt o podziale pionowo-poziomym, w konstrukcji muru pruskiego. W centralnej części wnętrza – logia, zamknięta łukiem koszowym. Pod okapem dachu dwa podłużne okna. Szczyt podkreślony drewnianym, profilowanym gzymsem. Frontowa część od strony S cofnięta i tu jedna oś okien na każdej kondygnacji. Elewacja południowa szczytowa. W partii cokołu o dwóch oknach i drzwiach zamkniętych łukiem półokrągłym. W centralnej części elewacji jedna oś dużych okien we wszystkich kondygnacjach. W szczycie po bokach okna dwa małe okienka. szczyt podkreślony drewnianym, profilowanym łukiem półokrągłym, wspartych na ozdobnych wspornikach. W parterze w elewacji S i E arkada. Elewacja tylna pięcioosiowa. Cztery osie wsparte na podokiennikach. Otwory okienne prostokątne o różnej wielkości. Podpiwniczony, dwukondygnacyjny z wysokim, użytkowym poddaszem. Elewacje tynkowane.

Ogólnie stan zachowania zły.
Wymaga prac konserwacyjnych.

mgr Edyta A. Marek
19.02.2023 r.

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<p>GEZ</p>	<p>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</p>		<p>3. Miejscowość</p>
<p>1. Nazwa</p> <p>DOM</p>	<p>2. Czas powstania</p> <p>k. XIX w.</p>	<p>SULECHÓW</p>	
<p>7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym</p>			<p>4. Adres</p>
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="174 534 795 957">  </div> <div data-bbox="824 526 1400 957">  </div> </div> <p>Dom, widok od E</p> <div data-bbox="174 981 936 1500">  </div> <p>Dom, widok od SE</p>			<p>Sulechów, Aleja Niepodległości 38 (dz. nr ewid. 217/4)</p> <hr/> <p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>Województwo LUBUSKIE</p> <p>Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p>Gmina SULECHÓW</p> <hr/> <p>6. Formy ochrony</p> <p>Położenie w granicach zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Sulechów wpisanego do rejestru zabytków pod nr 58 (decyzja z dn. 07.11.19957r.) i nr 2164 (decyzja z dn. 31.01.1975r.)</p>

8. Historia, opis i wartości

Dom powstał w k. XIX w.

Budynek ceglany, 3-kondygnacyjny z dachem dwuspadowym krytym dachówką ceramiczną. Podpiwniczony.

Elewacja frontowa 4-osiowa, z czego na parterze jako jedna oś to prostokątne drzwi, współcześnie wymienione prowadzące do lokalu użytkowego. Na poddaszu dwa małe okienka. Partia cokołu oddzielona od parteru całościowym podokiennikiem. Między parterem i pierwszym piętrzem gzyms, który przechodzi na elewacje południową. Okna parteru z listwami zdwajanyymi, prostokątnymi. Okna piętra także z całościowym podokiennikiem oraz naczółkami oraz opaskami bocznymi. Na tej elewacji także gzyms koronujący. Elewacja południowa na parterze posiada jedno okno, pośrodku wejście do budynku po trzech betonowych schodach. Pierwsze piętro pośrodku posiada duże okno zakończone naczółkiem. Na poddaszu cztery osie z czego zewnętrzne to mniejsze okna. Elewacje tynkowane.

Wartościującą cechą budynku jest wygląd utrwalony tradycją, zatem ma on cechy dawności.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry.

Wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
19.02.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania poł. XIX w.	SULECHÓW
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 48%;">  <p>Budynek, widok od S</p> </div> <div style="width: 48%;">  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="width: 48%;">  <p>Budynek, widok od SE</p> </div> <div style="width: 48%;"></div> </div>			<p>Sulechów, Aleja Niepodległości 40 (dz. nr ewid. 315)</p> <p>Uwaga! Budynek nie ma adresu w gison Sulechów.</p> <hr/> <p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>Województwo LUBUSKIE</p> <p>Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p>Gmina SULECHÓW</p> <hr/> <p>6. Formy ochrony</p> <p>Położenie w granicach zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Sulechów wpisanego do rejestru zabytków pod nr 58 (decyzja z dn. 07.11.19957r.) i nr 2164 (decyzja z dn. 31.01.1975r.)</p>

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony w poł. XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły. 2-kondygnacyjny, z dachem dwuspadowym, dachówką ceramiczną. Stolarka okienna wymieniona dawniej.

Elewacja zachodnia pierwotnie 6-osiowa, dodatkowo z gankiem, w którym wejście od W i oknem od S. Obecnie jedno okno za gankiem zamurowane.

Elewacja S dwuosiowa na każdej kondygnacji.

Otynkowany

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania zadowalający.

Wymaga prac konserwacyjnych, które obecnie trwają.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
10.04.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków