

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>DOM</b>		2. Czas powstania <b>2 poł. XIX w.</b>	<b>SULECHÓW</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Sulechów, ul. Krańcowa 19 (dz. nr ewid. 849)
Dom, widok od SW			5. Przynależność administracyjna  Województwo <b>LUBUSKIE</b>  Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b>  Gmina <b>SULECHÓW</b>
Dom, widok od W			6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w 2 poł.. XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem skierowany na osi SW-NE. Dom 2-kondygnacyjny, z dachem dwuspadowym, dachówką ceramiczną. Stolarka okienna wymieniona

Od ulicy Krańcowej na parterze cztery okna i wejście po dwóch schodkach. Na poddaszu w połaci okiennej naczółek okienny.

Od SW na parterze widoczny ganek w którym jedno okno.

Elewacja otynkowana.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

**mgr Edyta A. Marek**  
15.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>DOM</b>		2. Czas powstania <b>2 poł. XIX w.</b>	<b>SULECHÓW</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Sulechów, ul. Krańcowa 21 (dz. nr ewid. 835/5)
<p>Dom, widok od W</p> 			5. Przynależność administracyjna
<p>Dom, widok od S</p> <p>Dom, widok od S</p> <p>Dom, widok od SE</p> 			<p>Województwo <b>LUBUSKIE</b></p> <p>Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b></p> <p>Gmina <b>SULECHÓW</b></p> <p>6. Formy ochrony</p>

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w 2 poł. XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem skierowany na osi S-N. Dom 2-kondygnacyjny, z dachem wielospadowym, dachówką ceramiczną. Stolarka okienna wymieniona

Od ulicy Krańcowej, na dłuższym boku na parterze sześć okien z czego dwa przy wejściu zaślepione. Wejście po schodach. Na poddaszu siedem okien z czego dwa jako blenda, dwa zaślepione.

Od S na parterze i poddaszu po dwa okna (na parterze zamurowane, zaś u nad oknami poddasza jedna mała okrągła blenda).

Od W na parterze pięć okien z czego jedno zamurowane. Na poddaszu cztery blendy oraz w naczółku okiennym jedno okno. Nad nim tympanon. W połaci dachowej świetlik.

Występują gzymsy międzypiętrowe. Fundament kamienno-ceglany.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.



Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

**mgr Edyta A. Marek**  
15.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>DOM</b>		2. Czas powstania <b>2 poł. XIX w.</b>	<b>SULECHÓW</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p>Dom, widok od SW</p>  <p>Dom, widok od SE</p>			<p>Sulechów, ul. Krańcowa 22 (dz. nr ewid. 834/2)</p> <hr/> <p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>Województwo <b>LUBUSKIE</b></p> <p>Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b></p> <p>Gmina <b>SULECHÓW</b></p> <hr/> <p>6. Formy ochrony</p>

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w 2 poł. XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem skierowany na osi W-E. Dom 2-kondygnacyjny, z dachem wielospadowym, dachówką ceramiczną. Stolarka okienna wymieniona

Od ulicy Krańcowej, na dłuższym boku na parterze pięć okien i między nimi zadaszone wejście z daszkiem dwuspadowym. Na poddaszu dwa naczółki okienne, bawole oko i świetlik.

Od S na parterze dwa okna, na poddaszu trzy.

Od SE na parterze dwa okna.

Otynkowany.

Występują listwy okienne przy niektórych oknach. W narożach kolumny wtopione.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek  
15.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>DOM</b>		2. Czas powstania <b>pocz. XX w.</b>	<b>SULECHÓW</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Sulechów, ul. Krańcowa 1 (dz. nr ewid. 938/1)
			5. Przynależność administracyjna  Województwo <b>LUBUSKIE</b>  Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b>  Gmina <b>SULECHÓW</b>
			6. Formy ochrony  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sulechów (uchwała nr 0007.189.2016)
Dom, widok od SE			Dom, widok od NE

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w pocz. XX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem skierowany na osi SW-NE. Dom 2-kondygnacyjny, z dachem wielospadowym, dachówką ceramiczną. Stolarka okienna wymieniona

Od ulicy Krańcowej na parterze trzy okna i wejście z nadświetlem. Na poddaszu dwa okna i w połąci okiennej naczółek okienny. W przyziemiu trzy okienka.

Od SNE na parterze widoczny cztery okna, w połąci dachowej naczółek okienny z dwoma oknami, a w przyziemiu trzy okienka.

Od SE trzy okna i wejście zabudowane częściowo, po schodach. Na poddaszu okno i balkon osobno zadaszony, zamurowany. Nad nim w połąci dachowej naczółek okienny. W przyziemiu jedno okno.

Elewacja otynkowana.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych, jednakże drobne prace przy tynku wzmocniłyby odczucia estetyczne.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

**mgr Edyta A. Marek**  
15.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków



<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>DOM</b>		2. Czas powstania <b>pol. XIX w.</b>	<b>SULECHÓW</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="226 571 835 986">  </div> <div data-bbox="846 571 1512 986">  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div data-bbox="215 986 421 1018">Dom, widok od Ne</div> <div data-bbox="215 1018 981 1528">  </div> </div>			<p data-bbox="1653 549 2078 639">Sulechów, ul. Krańcowa 2 (dz. nr ewid. 845)</p> <hr/> <p data-bbox="1688 890 1928 914">5. Przynależność administracyjna</p> <p data-bbox="1630 970 1906 1002">Województwo <b>LUBUSKIE</b></p> <p data-bbox="1675 1042 1995 1074">Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b></p> <p data-bbox="1720 1121 1951 1153">Gmina <b>SULECHÓW</b></p> <hr/> <p data-bbox="1688 1249 1816 1273">6. Formy ochrony</p>

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w poł. XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem skierowany na osi SW-NE. Dom 2-kondygnacyjny, z dachem dwuspadowym, dachówką cementową. Stolarka okienna wymieniona

Od ulicy Krańcowej na parterze i poddaszu jedno okno.

Od E na parterze trzy okna.

Od W jedno okno.

Elewacja otynkowana. Występują płyciny podokienne i listwy wokół okien.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

**mgr Edyta A. Marek**  
15.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków